

4710966025

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

З.2/7/— I.32.I  
индекс

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Госинспекция по охране памятников архитектуры и градостроительства г.Москвы  
 (наименование республиканского органа памятников)

**П А С П О Р Т**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Кусково. Сушило.

I. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
			2/7/

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

вт. пол. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г.Москва, Перовский р-он, ул. Юности, 2

(АССР, края, область, район, автономная обл.,

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей + библ. клуб		больни. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида— 3

Фото фрагментов— I

Генплан—

Обмеры: план— 3

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Вкладыш — I

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) {
- для памятников археологии
  - для памятников истории
  - для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор, строитель, заказчик, история создания.

На месте существующей постройки в усадьбе Кусково в ХVIII в. стоял "офисианский корпус", утраченный в 1812 г.

Здание, именовавшееся в начале XX в. "сушило", претерпело много перестроек. Во II пол. XIX в. здесь был выстроен каретный сарай, частью вошедший в существующую постройку. Самой поздней ее частью следует считать верхний деревянный этаж, появившийся, по-видимому, в нач. XX в.

### 6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание хорошо сохранило облик, сложившийся к нач. XX в.

### в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы, исключая косметический ремонт к 1980 г., не проводились. Общую характеристику реставрационных работ см. в паспорте: "Усадьба Кусково. Ансамбль".

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие текст и время установления мемориальной доски,
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание расположено к востоку от кухонного флигеля, соединено с ним оградой, проходящей в линию с южным фасадом и продолжающейся на восток от Сушила. Малорасчлененная в массах с обобщенным и грубоватым силуэтом, довольно высокая и громоздкая постройка, входит в парадную панораму усадьбы, несколько нарушая ее целый и выразительный ритмический строй. Здание лишено отчетливой стилевой определенности и в соседстве с памятниками XVIII в. кажется заурядным по своим художественным достоинствам, несмотря на применение на фасадах пониженной северной части элементов барочного декора.

Композиция постройки двухчастна. Северная часть представляет собой прямоугольный в плане, вытянутый с востока на запад, двухэтажный объем, завершенный плоской вальмовой кровлей. Его первый этаж — кирпичный оштукатуренный — лишен какого бы то ни было декоративного убранства. Его северный пятиосевой фасад проработан невысокими окнами и дверным проемом по крайней западной оси, к которому ведет деревянное крыльцо. Фасады второго деревянного этажа оббиты тесом. Его крупные оконные проемы образующие на южном фасаде симметричную композицию, благодаря применению /продолжение см. на вкл. № I/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец хозяйственной постройки 2-ой половины XIX в. Заурядные художественные достоинства здания, постановка которого в ансамбле не отличается глубокой продуманностью — наглядный "архитектурный документ" позднего периода существования приходившей в упадок усадьбы.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Кроки обмеров, материалы обследования и негативы фотографсации хранятся в архиве Гос.инспекции по охране памятников архитектуры и градостроительства г. Москвы.

#### IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя
	важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций
	стен
	покрытий
	потолков
	пола
	декора фасадов
	интерьеров
в интерьере:	живописи
	скульптуры
	прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя
	постамента
	скульптуры
	грунта
	красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			
	+		

#### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Проект охранной зоны усадьбы Кусково разработан в 1967 г.

Институтом "Моспроект-3", мастерская № 13, автор - архитектор  
Хаславская. Проект не утвержден.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Гос. музей керамики и усадьба Кусково. Административно-хозяйственный корпус.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

31 января

1984.

Составитель Карлова М.Г., архитектор  
(Ф. и., должность или профессия)

*Жиллер*  
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

М. П.

Б. К. А.

Желания № 1 к паспорту:  
"С. Кусково. Сущий".  
п. VII а /продолжение/

5.2/7/ - 1.32.1  
г. Москва,  
ул. Аноси, 2

на крайней западной оси ложного окна украшены капитанами в очень строгих формах модерна с нахисанными козырьками на вершины. Под этой частью "Сущего" расположены подвалы.

Практически  
С юга к двухэтажному объему во всю ширину его фасада примыкает павильон, пристроенный в плане, кирпичный, опутанный пристройкой, завершенной пышной трехчастной крышей. Это сохранившаяся часть бывшего гарсного сарая довольно низкая по обработке фасадов, где использованы мокрые блоки ограды, разбитой на присла пропилами рустованными лопатками. Последние имеют пышные капители, верхняя часть которых крепует узкий величественный карниз. Присла обработана крупными филенками. Центральное присло блоков, а в верхних частях боковых третей выложено горизонтальными профилями с заполнением изящными веерообразными металлическими решетками.

Кирпичные части здания окрашены окраской с беленными членениями и деталями, деревянный этаж – в коричневый цвет, крыши – зеленые. Вместо утраты штукатурки обнажена тычковая кладка /кирпич размером 26x13x8 см, шов не обработан/.

Внутри низкая южная половина представляет собой единое помещение с плоским потолком. Из трех смежных помещений под двухэтажным объемом лишь среднее перекрыто коробовым сводом с распалубками над заложенными окнами. Боковые же имеют плоские перекрытия.

Первый этаж разделен на западное лестничное помещение с деревянной лестницей и ранее единое восточное, разгороженное в настоящее время тонкими стенками. Помещение второго этажа состоит из лестничной клетки, высокого ложного фасада, коридора и выходящего в него трех прямоугольных в плане комнат.

Продолжающий историко-архитектурный декор интерьера отсутствует.










г. Москва, Перовский р-н.  
ул. Юности, 2  
Усадьба Кусково  
Сушило, в.п. XIX в.  
План подвала

↓ с




0 10 м

1

В/О "Союзреставрация" МК СССР  
корректировка плана ЦНРМ 1968 г  
выполнена А. Е. Ерошенко, 1984 г

г. МОСКВА, ПЕРОВСКИЙ р-н.  
ул. ЮНОСТИ, 2  
УСАДЬБА КУСКОВО  
СУШИЛО, в. п. XIX в.  
ПЛАН 1 ЭТАЖА




С

0 10

2

В/О "СОЮЗРЕСТАВРАЦИЯ" МК СССР  
Обмерил: Е. А. Антипова  
С. А. Никольский  
Выполнил: А. Е. Ерошенко, 1984 г.

г. МОСКВА, ПЕРОВСКИЙ Р-Н  
УЛ. ЮНОСТИ, 2  
УСАДЬБА КУСКОВО  
СУШИЛО, ВЛ. XIX В.  
ПЛАН 2 ЭТАЖА




с

0 10 м

В/О "СОЮЗРЕСТАВРАЦИЯ" МК СССР  
КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА ЦНРМ 1968 г.  
ВЫПОЛНИЛ: А. Е. ЕРОШЕНКО 1984 г.

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)



## Краткое описание

Хозпостройка "Сушило" в ус. Кусково возведена во вт. пол. XIX в. на основе бывшего каретного сарая того же времени. Двухэтажный, прямоугольный в плане объем с каменным нижним и деревянным верхним этажами, лишен определенности стилистики. Примыкающая к нему с севера низкая пристройка оформлена в подражание ограде парадного двора. Здание входит в состав парадной панорамы усадьбы и вносит дисгармонию в облик ансамбля.

Рядовая хозпостройка второй половины XIX в., не представляющая художественной ценности.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 32/7-1. 32.1  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культуры Госинспекция по охране памятников  
 Адрес Г. Москва, Первый р-он, ул. Юности, 2 (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Ус. Кусково, Сушкино.

#### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

#### II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
.	.	2/7/	.

#### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА ВТ. ПОЛ. XIX в.

#### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по непольз.	+				+	

#### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

#### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
?			

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

#### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
союзный	республикан.	местный

Дата составления карточки  
« 30 января 1984 г.

М. П.

Составитель Карпова М.Г. архитектор

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)