

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Управление по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Репина

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуств.
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1905 год (?)

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Калининская область, город Бежецк

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

ул. Володарского, 13.

(национальный округ; населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библиотека клуб		больни. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

дет. сад +

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 2+1

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

вкладыш — 1 стр.

I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведениям местных жителей, жилой дом построен кондитером Репиным в 1905 году. Названная дата не противоречит архитектурным формам памятника.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника:

С восточного дворового фасада к зданию примыкает кирпичная пристройка в.п.ХХ века, с южного — деревянная. Зашито два первоначальных окна, прорублены две новые двери. Планировка интерьера искажена поздними перегородками. Частично разобрана одна старая капитальная стена.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Жилой дом расположен на красной линии улицы и обращен к ней главным, западным фасадом.

Здание деревянное, на невысоком кирпичном цоколе, двухэтажное с небольшим мезонином, сложено из бревен, перевязанных "в обло", и обшито тесом. По фасаду дом имеет шесть световых осей. В южном прирубе помещается лестничная клетка главного входа. Декор сосредоточен лишь на главном фасаде, украшенном накладной пропильной резьбой и выдержан в формах эклектики.

Окна с лучковыми перемычками, на первом и втором этажах, объединены попарно, карнизами, украшенными бахромой крупной пропильной резьбы и опирающимися на фигурные кронштейны. Окна первого этажа имеют позоры, тяготеющие по своему характеру к псевдobarочным формам. Простенки между окнами, составляющими одну пару, в первом этаже, заполнены рядами небольших розеток, во втором — узкими вертикальными фигурными филенками. Венчающий карниз украшен пропильной резьбой, обладающей сложным, измельченным рисунком. Существенную роль в декорировке здания играет тесовая обивка из узких досок, уложенных на

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный образец жилого дома начала XX века, с оригинальной архитектурной декорацией, выполненной в формах эклектики.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерный план, и фотографии хранятся в Калининском областном управлении культуры, крошки обмера и негативы — в архиве ВПИРК.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии:	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории:	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прил. иск-ва			
для памятников монументального искусства:	погоды постамента скульптуры грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	союзная	республ.	местная	не состоит
				+

б) дата и № документа о принятии под охрану: **Нет**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены

г) юридическая принадлежность и краткое использование: **В здании размещается детский сад.**

д) дата и № охранного документа: **Нет**

Наименование насторога:

Министерство по градостроительству и архитектуре РСФСР
1979

Составитель: арх. ВИКР Шармия П.Н.
(ф. и. о., должность или профессия)

Л.С.С.
(подпись)

Испектор по охране памятников:

А. Береста
(подпись)

Московская ул. № 33, Зак. 3321, Гар. 15000



D000023080

Вкладыш к паспорту

Дом Репина. 1905 год (?)

Калужская область, город Болеславец, ул. Володарского, 13.


К разделу III а)

различных плоскостях фасада в вертикальном и горизонтальном направлениях, а в простенках между парами окон второго этажа — в "елочку". На других фасадах обивка имеет горизонтальное направление. Хвости венцов сруба закрыты вертикальными досками, вычитающими панелистрии. Перед входом в здание находится большое крыльцо, с металлическим зонтом, опирающимся на точечные деревянные столбики. Лестница на второй этаж освещается большим тройным окном.

Внутренняя планировка здания сохранилась с некоторыми изменениями. Поперечная капитальная стена отделяет лестничную клетку от кухни половины. В кухне части две поперечных и одна продольная капитальная стена образовывали шесть ~~одинаковых~~ различных комнат, ~~взаимосвязанных по принципу круговой анфилады.~~ которых группируются вокруг внутреннего коридора. Комнаты в доме гальяна обединены по принципу анфилады. Лестница на изогнута устроена в средней части дома. С дворового фасада примыкает небольшой первоначальный туалет. В интерьере сохранились две печи, облицованные белым кафелем с голубым растительным орнаментом. Лестница, ведущая на второй этаж украшена точечными баласинами. Поды деревянные. Кровля обшита шифером.

Калининская область
г. Бежецк
ул. Володарского, 13
дом Репиных 1905 г.

С →



3

ВПИРК МК СССР

обмерили Финогенов А.И.
Финогенов С.А.
выполнил Никольский С.А.

1979



Калмыцкая обл.,
Башкорт р-он,

г. Башук,
ул. Башкарского, 13.

Дом Репина, 1905, (?)

Однот вид с того-занята.

Фото Шаршина А.Н.

1978,



Комиссия по
земле

у Балашеко, В
Ильин (или Ильинка)
Будет сено боядис



каспийской об.
и бензина
улице Басарбово, 13
Несколько раз (раз в неделю)
Прочисти гидравлического

фото Марине Т.И. 1978



кашникан си

г. Бендер

ул. Водогареко, 13

Животи яи (яи речица)

Кривого мостного брода

фото Марине Н.Н. 1978

CABIN 2
RENEWABLE ENERGY



Калининская обн.

г. Белек

пр. Вологодского, 13

милейший вам (ваш Рената)

Фотография вашего отца

фото Шарийко Н.Н. 1978,

3.2.

I.20.2.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Управление по охране памятников истории и культуры.
 Адрес Калининская обл., г. Бежецк, ул. Володарского, 13. (пункт
 (АССР, край, область; район; автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Дом Релина

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Является ли памятником археологии	Памятником истории	Памятником архитектуры	Памятником монументального искусства
		2	

1905г(?)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-акционистское	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
советская	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да	нет
	+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления картотеки

январь 1976 г.
М. П.

Составитель

арх. ВИИРК Шармин П.Н.

(ф. " * отвественность или профессия, подпись)



паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
советский	республиканский	местный	реставрационные мастерские
	+	+	республиканские местные

Инспектор по охране памятников (ф. и. о. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)



Краткое описание

Жилой дом расположен на красной линии улицы и обращен к ней главным, западным фасадом.

Здание деревянное, на невысоком кирпичном цоколе, двухэтажное с мезонином, сложено из бревен, перевязанных "в обло", и обшито тесом. В южном прирубе помещается лестничная клетка главного входа.

Архитектурную обработку, состоящую из накладной пропильной резьбы, выполненной в сложных затейливых формах мезонин и террасы главной эклектики, получил лишь главный уличный фасад дома.

Внутренняя планировка подверглась некоторые изменения.

Здание - интересный образец жилого дома начала XX века, с оригинальной фасадной декорацией в формах эклектики.