

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ансамбль. Здание бывш. земской школы.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1816г./см.п.8/.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Гаврилово-Посадский

(АССР, край, область, район, автономный обл.)

р-н, с. Шекшово, Шекшовский с/с.

(наименование округа, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственно-	не используется
	музей библиотека клуб		баня, сауна, дота.		учреждение торгов. предприним. сфера +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— I
 Фото фрагментов—
 Генплан—
 Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранный зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры
и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

См. приложение I.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрат нет. Растесаны дверной и световые проемы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не производились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

См. приложение 2.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

См. приложение 2.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В. Березин. Историко-статистическое описание церквей и ^{приходов} ~~и памятников~~ Владимирской епархии, 1896г. Владимир. Выпуск 3, стр. 196 - 199.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок
 для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
 в интерьере: живопись скульптуры прикл. иск-ва
 для памятников монументального искусства цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
	+		
		+	
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану НЕТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) базисная принадлежность и конкретное использование Здание находится на балансе колхоза "Заря" и используется в качестве склада.

а) дата и № охранного документа НЕТ.

Дата составления паспорта

Составитель Бернштейн Л.К. архитектор

сентябрь 1972 г.

Бернштейн Л.К.
 (подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(подпись)



'D000028410'

П Р И Л О Ж Е Н И Е I

Косвенные сведения , касающиеся здания и содержащиеся в книге В.Березина , позволяют отнести памятник к началу 19 века , а именно : к 1815 году , т.е. к периоду завершения формирования ансамбля с.Шекново. (см. п.8)

Точная же датировка памятника затруднена ввиду отсутствия документов , непосредственно освещающих историю строительства здания. В свою очередь уточнение датировки памятника посредством стилистического анализа препятствует крайне плохая его сохранность.

Здание построено на средства прихожан (приход состоял из одного села Шекново).

Имена автора и строителя неизвестны.

Открытая в 1864 г. земская народная школа размещалась в описываемом здании. (см. п.8)

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

а)

Одноэтажное , в плане приближающееся к квадрату , здание выполнено в виде невысокого прямоугольного объёма с чётко обозначенным и симметрично решённым главным фасадом.

Бутовый ленточный фундамент несёт кирпичные метровой толщины стены. Конструкция крыши выполнена из дерева ; в качестве кровельного материала применено листовое железо. В настоящее время здание оштукатурено цементно-песчаным раствором и побелено. Длина главного фасада - 10,80м. ; длина бокового фасада - 8,50м.

Единственным декоративным элементом фасада является узенькая лента фриза , опоясывающая объём здания.

Современное состояние интерьера , лишенного каких-либо пространственных элементов (стен , перегородок и т.п.) , не позволяет восстановить его первоначальный облик.

б)

Образец жилой постройки первой половины 19 века.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПЯМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) В 4 w -1.17.2
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятн. истор. и культ.
 Адрес Ивановская обл. Гав. Посадский р-н, с. Шекшево
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Здание бывшей земской школы. Ансамбль

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПЯМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ис
		4	

III. ДАТИРОВКА ПЯМЯТНИКА

1815 г.

IV. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальной назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
 ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+	+	
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да
нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
		+			

Дата составления карточки
 8 мая 1974 г.

М. П.

Составитель

Левичев Ф. В. *Левичев*

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Клемен
 (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажное в плане приближающееся к квадрату, здание выполнено в виде невысокого прямоугольного объема с четко обозначенными и симметрично решенным главным фасадом. Бутовый ленточный фундамент. Крыша железная на деревянных конструкциях. Единственным декоративным элементом фасада является узенькая лента фриза, опоясывающая объем здания. Образец жилой постройки первой половины XIX в.

Здание находится на
двухэтажном каменном
«Зоре». Условно
изогнуто.