

7720137000

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.3

I.32.1

номер

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия, Министерство культурыУправление по охране культурного наследия.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Водный дом. Хозяйственный флигель.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1820-е гг., кон.XIXв., 1910-е гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Москва, ул. Кудринская, 2, стр. 3-4.  
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда						
по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд		учреждение торгов. промышл. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

3

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

2

разрез —

фасад —

Схематический план

охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры  
и монументального ис-ва

— автор, строитель, заказчик, история создания.

а) Одноэтажный флигель для бани севернее главного корпуса Вдовьего дома был выстроен в нач. 1820-х гг., во время реконструкции главного дома. Он соединялся с домом деревянным переходом.

Севернее бани флигеля на планах владения 1830-х гг. показана стоящая к нему торцом хозпостройка.

На обмерном чертеже 1847 г. показана подробная планировка обоих построек. Банный флигель углом касался угла ретирады дома. Во флигеле было восемь помещений разного размера, много печей. Хозпостройка имела несколько изолированных помещений.

На генплане 1892 г. вместо двух построек показана одна, состоявшая из них и объединенная встройками. Эта постройка названа прачечной. Над баней был выстроен второй этаж. Существующая северная одноэтажная часть здания было выстроена позднее, судя по стилистике, в 1910-х гг.

В 1925 г. бывшую прачечную и баню приспособили под общежитие сотрудников психо-нейрологического института, расположившегося в главной корпuse. Затем здесь была гостинница института повысления квалификации врачей. В настоящее время во флигеле размещены учебные помещения, бухгалтерия и лаборатории РГБ. мед. академии последипломного образования.

### б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Двухэтажная часть флигеля в советское время была перестроена и обезличена. Много окон заложено, ликвидированы печи. Сделаны новые перекрытия.

### в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
для памятников монумент. иска-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Кирпичный оштукатуренный флигель расположен севернее главного корпуса и примыкает к выступу ретирады. Здание Г-образно в плане. Разделяет парковую и хозяйственную части комплекса.

Двухэтажное крыло с пристройкой с запада имеет в основе корпус 1820-х гг. У этой части здания нет определенной стилистической окраски. Цоколь облицован белым камнем. Оконные проемы сохранили классические пропорции. Одноэтажное северное крыло выстроено в скромных формах неоклассицизма, сохранило карниз и развитые штукатурные "замки" в перемычках проемов. В центре входного ризалита помещено трехчастное окно.

Первый этаж двухэтажного крыла сохранил попеченную стену 1820-х гг., продольная стена здесь, как и на втором этаже — кон. XIXв. Сохранилась белокаменная лестница на второй этаж. Временные перегородки — советского периода. Перекрытия после ремонта — железобетонные. Одноэтажное крыло, в целом, сохранило планировку нач. XXв. Большие помещения разделены тонкими перегородками на маленькие.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.  
Образец рядового разновременного служебного флигеля комплекса Вдовьего дома. Важный элемент композиции комплекса.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Г.ГНИМА, фототека, у-24493. Фото с чертежа А.О.Жиляри. 1847г.

2. ЦАНТД. Пресненская часть, № 362.

3. ЦИАМ, Ф.170, оп.62, д.7428. Об оценке владения Вдовьего дома.

1900-1911гг.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			+	
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Проект охранных зон Вдовьего дома разработан НИИПИ Генплана в 1980 г. Автор - А.Страшнова. Не утвержден.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование  
образования.


Российская мед. академия последиплом

д) дата и № охраниого документа нет

Дата составления паспорта

Составитель Карпова М.Г., искусствовед  
(Ф. и. о., должность или профессия)

«...» . . . 1995 г.

  
(подпись)

Инспектор по охране памятников

Рамазина М.В.

(подпись)


  
М.П.







Москва  
 ул. Кудринская, 2, стр. 3-4,  
 Вдольный дом  
 Хозяйственный флигель,  
 1820<sup>е</sup> гг., кон. XIX в., 1910<sup>е</sup> п.  
 I этаж




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1820<sup>е</sup> гг.
- кон. XIX в.
- 1910<sup>е</sup> п.

0 10м

Обмер:  
 Выполнила:  
 1995 г.  
 Кожевникова Е.П.  
 Карпова М.Г.  
 Кожевникова Е.П.

Москва  
ул. Кудринская, 2, стр 3-4,  
Вдовой дом  
Хозяйственный флигель,  
1820<sup>е</sup> гг, кон. XIX в., 1910<sup>е</sup> гг.  
II этаж



УСЛОВНЫЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- - 1820<sup>е</sup> гг.
- ▨ - кон. XIX в.
- ▨ - 1910<sup>е</sup> гг.

0 10м

Обмер:  
Выполнила:  
Кожевникова Е.П.  
Карпова М.Г.  
Кожевникова Е.П.

3.3.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 Союзная Республика Россия. Управл. по охране культ. наследия  
 г. Москва, ул. Кудринская, 2 (адрес республиканского органа охраны)

Адрес (АССР; край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Вдовий дом. Хозяйственный флигель.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1320-е гг., кон. XI в., 1910-е гг.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный

Дата составления карты

М.П.

Составитель Карпова М.Г., искусствовед.  
(Ф.И.О., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

Рамазина М.З.  
(Ф.И.О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Банной флигель за главным корпусом и хозпостройка рядом с ним возведены в период реконструкции Здворского дома в 1820-х гг. В кон. XIX в. Флигель был надстроен и объединен с хозпостройкой, а в 1910-х гг. одноэтажная часть здания была выстроена заново.

Кирпичное оштукатуренное здание имеет Г-образную форму, разделяет парк от двора. Двухэтажное крыло обезличено, одноэтажное сохранило неоклассическую декорацию. Частично сохранились капитальные стены 1820-х гг., кон. XIX в. и нач. XX в.

Образец рядового хозяйственного флигеля. Банный элемент композиции комплекса.