

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) - 1.61.2
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление по охране культурного наследия (область)
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес: Карелия, Калевальский р-н, п. Калевала, ул. Сельская, д. 8
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
 Дом жилой Леонтьевой Г.А.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

кон. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
+						

предлож. по исполн.:

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республиб.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденного охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографий	обмеры	реставрационные материалы
	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Дата составления карточки

10.04.1995

Составитель Власова О.Л. - архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(Ф. и. о., подпись)

ВНИИ Искусств.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборудованная сторона)
Дом построен в конце XIX в.

Фото или схематический план



Представляет историко-культурную ценность как единственно сохранившийся в п. Калевала дом-комплекс с традиционной объемно-планировочной структурой, характерной для застройки поселка кон. XIX-нач. XX вв. и с хорошими пропорциями фасадов.

Краткое описание
Одноэтажная жилая постройка на высоком подклете под единой двуслойной крышей. Главным фасадом дом обращен к улице. Вход через открытое крыльцо с двускатным навесом. Относится к домам типа "брус", у которого хоздвор приспособлен под жилье при одном из ремонтов. От хоз. части сохранились ворота на первом этаже и большой проем на сарай, а также следы от бокового прируба с правой стороны дома в виде пазов и выступов на торцах бревен.

Изда, квадратная в плане, имела три окна на лицевом фасаде, среднее из которых заложено. Сени расположены в едином срубе с задней частью дома. Передний и задний срубы дополнительно скреплены между собой замками.

Стены дома рублены из круглых бревен с углами, выполненными "в обло". Наличники окон передней части дома имеют навершие из профилированной доски. Крыша - самцово-слеговая с шиферным покрытием, первоначально была бездевой по курицам и потокам, крытая дранкой

