

3000065004

324 - 1.8.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)**

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Юоанно-Предтеченский монастырь. Базили монастырскаяII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Историческое значение	Научное значение	Художественное значение	Национальное значение
		(+) <u>д</u>	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или эпохи исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

2-я половина XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Астрахань, ул. Курская, 9/1(Магрибовская, 9)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на научные цели	культурно-просветитель	туристическо-культурное	искусство-изобразительное	искусство-实用艺术	искусство-художественное	искусство-художественное
используются			используются	+	используются	используются

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего плана — 3

Фото фрагментов —

Гравюры —

Обмеры план — I

Фото —

Рисунок —

Схематический план

Коридорный план —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для изучения предметов	— история восстановления, чем в всегда производился разводки и раскраски, новых драматических.
	для изучения истории	— история восстановления: краткая характеристика событий в лог, а также с историком объекта приобретают значение памятника.
	для изучения архитектуры и поиска памятников архитектуры	— автор, строитель, застройщик, историк памятника.

Иоанно-Предтеченский монастырь основан в 1688 г. В период реконструкции 2-й половины XIX в. почти все старые постройки были заменены новыми. Здание было выстроено в северо-восточной части квадратной в плане территории монастыря и использовалось под монастырскую баню.

б) пересадка и утраты, конструакция первоначальной оболочки квадрата.

Возникли деревянные пристройки с западной стороны.

в) реставрационные работы (облица фасадов кирпичами, крест, купол, лестница документированы).

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для реконструкции памятника	Барельефы на фасадах здания.
для сохранения памятника	Верхний ярус здания, северная и южная стены восточной части здания.
для дальнейшего изучения	Нижний ярус здания и его фасады, а также северная и южная стены восточной части здания, пригодные для изучения, но не подлежащие сохранению.
для научных изысканий, экспедиций	Северная и южная стены восточной части здания, пригодные для изучения, но не подлежащие сохранению.

Одноэтажное прямоугольное в плане кирпичное здание б.монастырской бани своей восточной стеной было встроено в северный участок восточной монастырской стены.

Основные габариты здания: II,15 x 6,73. С западной стороны к зданию примыкает терраса. Объем разделен на три секции. Вход в здание устроен в западной стене. На северном и южном фасадах - по два окна. На восточном фасаде - одно окно, прорубленное в верхней части проясла монастырской стены при присоединении здания под жилье.

Перекрытие - плоское, деревянное. Крыша четырехскатная, по сторонам крыта ширером. По фасаду сохранились фрагменты побелки. Размер кирпича: 27 x 13 x 6.

В прошлом, в период функционирования бани, сток воды осуществлялся в сточную яму, расположенную в 1,5 м к северу от здания.

Лаконичный декор постройки состоит из простого карниза, раскрепованного двумя лопатками у северо-западного и юго-западного углов здания.(на северном и южном фасадах).

Окна с лучковой перемычкой, обрамлений не имеют.

Сохранившийся фрагмент монастырской ограды, являющейся восточной стеной б.бани, украшен декоративным поясом зубчиков.

Стены интерьера в настоящее время гладкие, побелены.

*) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Здание является примером гражданской архитектуры 2-й половины XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Аполлон, архимандрит

"Описание Астраханского Иоанно-Предтеченского мужского занятитного монастыря, составленное в 1851 г." Астрахань, 1852 г.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для выставок и про-
 дажи:
 для показания ордера-
 туры в истории
 в экспозиции:
 для хранения и
 выставки

культурного слоя
 выставочных экспонатов
 инструмент
 стекло
 керамика
 позолота
 золото
 лаковая фаянсовая
 антикварные
 живопись
 скульптура
 бронза, иска
 шелк
 посеребренная
 скульптура
 грунтов
 краеведческого слоя

хорошее	среднее	плохое	известное
+			
+	+		
+		+	
			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории страны

страны	раскрыто	местах	известно
	+		+

б) дата и № документа и правила под открытие *Бюл. Уполномоченного АЧУСОИ № 07.07.80.*

в) границы горизонтальной зоны к зоне регулирования застройки (против обрамления со ссылкой на утвержденный документ)

на имбостол

г) балансовая принадлежность к конкретному исполнителю *Письмо № 7124/46*

д) дата и № открытия документа

Дата составления паспорта

• 28 • Июнь 1975 г.

Составитель

В. Никитин
[подпись]

Исполнитель по форме заявления



"0000005633"

заполнено

Московское пол. 26 кв. 13 Лин. 0175 Тип. 15000







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 32/6. - 1.9.8
 (номер в реестре)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры.

Адрес Г. Астрахань, ул. Кирская, 9/1, (Магнитогорск, 3)
 (АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Здание бани Иоанно-Предтеченского монастыря.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник и монумент ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Вторая половина XIX века.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяй- ственное	не исполь- зуется
				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	грязное	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не гостиниц
+		+	↗

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
1	3	1	-

место хранения документов

Дата составления карточки

июнь 1975 г.
М. П.

Составитель

Никитин В. П.

(Ф. И. О., должность или профессия подпись)

органы отряда	реставрационные мастерские	музеи, архивы НИИ
союзный	республикан.	местный

Инспектор по охране памятников

(Ф. И. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажное прямоугольное в плане кирпичное здание бывшей монастырской бани встроено в северный участок восточной монастырской стены. Здание входит в сохранившийся комплекс Иоанно-Предтеченского монастыря. Бывшая баня может служить одним из образцов служебной монастырской постройки второй половины XIX века.