

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР ~~Минкультуры~~ - Главное управление ~~охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры~~
высшего республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Село Верхнетяжбовское. Дом издателя Курясова Г. М.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник садово-паркового искусства
	1,3	2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

середина 1900-х г.г., 1937-1938 г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Хабаровский край, Комсомольский р-н,
АССР, край, область, район, автономная обл.,

с. Верхнетяжбовское, ул. Подкозья, д/н.

районный округ, заповедный пункт, путь водного сообщения

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на террито-рии, напри-мер, в заповеднике	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	демон-страционная	жилая	хозяй-ственное	не исполь-зуется
музей, библиотека		+	бюро, штаб, д/н.		управление треста, Комсомольск	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	3
Фото фрагментов —	6
Гипсы —	I
Обмеры, планы —	I
фасад —	Вычеты — I
разрез —	
Статистический план	
отраслевой зоны —	

2)	для заметки об архитектуре для заметки об истории для заметки об архитектуре и документального исхода	— история возмужения, кем и когда происходили разведки и рас- копки, место хранения колодезь — история возмужения: кратко характеристика событий и лиц, в свя- зи с которыми объект приобрел значение памятника — автор, строитель, заказчик, история создания
----	--	--

Курясов Григорий Макарович родился в середине 1860-х г.г., умер в 1931 г. В 1862 г. ребенком приехал с родителями-сервоосаленцами в с. Верхнетембовское (см. паспорт Сало Верхнетембовское, Хабаровский край, Комсомольский район). По словам его дочери Исавовой В.Г. дом был построен в середине 1900-х г.г. Строительством было начато и закончено за год. Для работы Курясов Г.М., один из наиболее знаменитых в то время крестьян Верхнетембовского, нанял бригаду китайских плотников-сезонников. Многочисленная семья Г.М. Курясова (8 сыновей, 5 дочерей) во множестве семьи отдаленного старшего сына Ивана жила в доме до 1934-1935 года, когда дом был отдан под школу.

В 1930 г. предположительно в этом доме состоялось собрание отряда Лалты партизанской армии Я.Трипидина ("Красной Армии Нижнеокского военного округа"). На собрании произошел раскол отряда на группу анархиста Лалты и группу Бузина, сторонника соединения с отрядами Амурского фронта ИРА. После раскола группа Лалты ушла в Бичи, где Лалта был убит отрядом Бузина.

После 1935 г. семья Курясовых жила в полученных в обмен на свой дом земляных выем и почты. В сентябре 1937 и в марте 1938 годов были арестованы братья Курясовы: председатель сельского Совета Григорий, колхозники Иван, Находим и Андрей, десятник участка речного пароходства Михаил, линейный связист почтового отделения Яков, начальник почтового отделения Игнат. Кроме Игната, все они погибли в результате противоправных репрессий. Оставшиеся в живых члены семьи покинули село.

(См. вкладки III)

6) реставрационные работы, связанные первоначальной обшивкой памятника.

В начале 1930-х г.г. на месте правого окна северо-западного фасад для семьи сына был прорублен отдельный вход, замененный впоследствии (при размещении школы (?)). При размещении школы утрачены Г-образные дощатые сени у северо-западного и юго-западного фасадов здания и ведущее на них с северо-востока крыльцо. Тогда же прорезана

4) реставрационные работы (общая характеристика, проект, автор, место хранения документации)

(См. вкладки III)

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятника архитектуры	— характер культурного слоя, выявление находок.
для памятника истории	— характеристика памятника, планы, текст и время изготовления плана реальной даты.
*) для памятника архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; материалы отделки, скульптура, прикладное искусство; строительный материал, основные технологии.
для памятника монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и выразительного решения; текст, материал, техника, даты.

Дом расположен в южной части села у мзлбани. Главным фасадом ориентирован на северо-восток, на берег р.Амур. Представляет собой прямоугольный сруб с дощатым сенями у правой части юго-западного фасада. По структуре планировки восходит к жилищу типа "связь", с тем отличием, что введено из трех помещений калов. В планировке вероятно влияние трехчастного китайского жилища и жилища изванов Верхнего Амура. В южном углу среднего помещения размещались русская печь и плита, в западном углу юго-восточного помещения — голландская печь. Первоначально с северо-запада и юго-запада к дому примыкали Г-образные сени, куда были вынесены кладовая и кухня. Сруб рублен из ала в обло с остатком 18см, средний диаметр бревна — 27 см. Толщина стен — 25 см. Сруб в плане 19,2 x 5,7 м, сени — 5,8 x 2,3 м. Дом построен на носогоро, число венцов — от 16 в южной части до 19 в северной при высоте стен от 335 до 455 см. Высота кровли — 2,4 м. Кровля — 4-скатная с чердачными окнами с юго-востока, крыта гофрированными оцинкованными маляком, с юго-востока частично нафером. Юго-восточный фасад обшит тесом, имеет три входа. Фундамент — ленточный из бетона. Карниз в виде трехрусного подзора с пропальной рейкой. Оконный проем — 110x167 см. Внутренняя высота помещений 265 в южной и 285 в северной части дома. Стены и потолок обшиты драгой, оштукатурены и побелены.

6) общая оценка общественной, научно-методической и художественной значимости памятника.

Этот дом начался в начале 20 в. в деревенском селе, связанном с историческими судьбами первых русских поселенцев на Среднем Амуре, с именами крестьян Курясовых, ставших жертвами противоправных политических репрессий 1937-1938 г.г. Сохраняется в стенах музея-заповедника.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Волкова Валентина Григорьевна, 1918 г.р., с. Бердзетовское, ул. Нагорная, 20, Залесано составителем 3.11.1968 г. и 15.8.1990 г.
2. Курясов Сергей Иванович, 1919 г.р., г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Восточное шоссе, 30, кв. 48, Залесано составителем 20.8.1990 г.
3. Лобинков Г. Дуаль в Вачи // Дальневосточный Комсомольск. — 1968, — 30 сентября.
4. Дуальнов В. Их, по тундре // Дальневосточный Комсомольск. — 1969, — 5 апреля. — с. 2.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

Для памятников археологии	культурного слоя включенных находок			
Для памятников архитектуры и истории	конструктив стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	↕ ↕	+	↕
в интерьере:	живопись скульптуры проявл. пластика			
Для памятников монументального искусства	посолах постаментов скульптуры грунта красочного слоя			

хорошее	среднее	плохое	завреждено

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

согласен	решуба.	известен	не состоит
			▲

а) категория охраны

б) дата и № документа и принятая под охрану **Не состоит**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Ведомственный охотничий билет
пропуск депутатов, не используется.

д) дата и № охранного документа **Не известно**

Дата составления паспорта

Составитель

Белкин П.В., художник

Ф. И. О. Должность или профессия

8. 19 90.

Инициалы

Инспектор по охране памятников

Новоселова Л.П.

Подпись



Вклады № к паспорту: Село Верхнетамбовское. Дом жилой Курносова Г.М. Хабаровский край, Комсомольский район.

У1 а

Школа 8-летка в доме Курносовых работала до середины 1970-х г.г., когда в нем была размещена дизельная. С 1988 г. здание не используется. Комсомольским городским отделением ВООПИК планируется размещение в доме филиала Комсомольского-на-Амуре краеведческого музея.

У1 б

впоследствии забитая дверь у левого края юго-западного фасада, ведущая в переход к несохранившемуся второму флигелю школы.

При размещении дизельной утрачены печи: русская, голландка и плита. Тогда же установлены 5 железобетонных фундаментов в помещениях дома, пристроены существующие сени, прорублены дверь в юго-западной стене северо-западного помещения, расширен дверной проем в юго-западной стене среднего помещения. В средней части северо-восточного фасада кирпичом заложено правое окно, а справа от него прорезаны проемы в 9, II, I2, I3 венцах.

Утрачен декор северо-восточного фасада, частично сохранившийся на доме №13 по ул. Набережной и на хозяйственной постройке у дома №4 по ул. Колхозной.



















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимое имущество) **2.1.3(3.2)-1.6.6**
 индекс

СООЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР Главк охраны памятников МК**

Адрес **Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Верхнетамбовское, ул. Колхозная, б/н.**
 наименование республиканского органа охраны
 АССР, край, область: район, автономная обл.; национальный округ: населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Село Верхнетамбовское. Дом жилой Курясова Г.М.**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1,3 середина 1900-х г.г.	2 1937-1938 г.г.
------------------------------------	----------------------------

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещени	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
----	-----

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

место хранения документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
---------------	----------------------------	-------------------

Дата составления карточки

союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
---------	--------------	---------	--------------	---------

М. П. **8 октября 1990**

Составитель **Бадковский П.В.** худ. Инспектор по охране памятников **Ковалевская Л.И.**
 должность профессора, доцент подпись



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом расположен в южной части села у кладбища. Главным фасадом ориентирован на северо-восток, на берег р. Амур. Представляет собой прямоугольный сруб с дощатыми сенями у правой части юго-западного фасада. По планировке восходит к дому "связь" с тем отличием, что все 3 помещения - южные. Дом рублен из ели в обло с остатком 18 см, средний диаметр бревна - 27 см. Толщина стен - 25 см. Сруб в плане 19,2 x 5,7 м, сени - 5,8 x 2,3 м. Дом поставлен на возвышении, число венцов - от 16 в южной части до 19 в северной при высоте стен от 335 до 455 см. Высота кровли - 2,4 м. Крыша - 4-скатная с чердачным окном с юго-востока, крыта гофрированным оцинкованным железом, с юго-востока - частично шифером. Юго-восточный фасад обшит тесом, имеет 3 входа. Фундамент - листовничные стулья. Карниз - в виде трехъярусного подзора с продольной резьбой. Оконный проем - 110 x 167 см. Внутренняя высота помещений 265 в южной и 285 см в северной части дома. Стены и потолок обшиты дранкой, оштукатурены и побелены.