

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
 исполнительный республиканский орган охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Само Воздвиженское. Амбул Федотова П.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник природы, и т. п.
	I	3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1920-е г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Хабаровский край, Комсомольский р-н,

АССР, край, область, район, автономная обл.

с. Воздвиженское, ул. Колхозная, во дворе дома №10

кадастровый округ, кварталный пункт, путь, подъезд

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

не охраняется, исключено	культурно-досуговый	туристско-экскурсионный	лечебно-оздоровительный	жилищно-бытовой	заповедный	не используется
+	муз. база, клуб	+	бани, спорт, х/з, т.д.		участок под застройку	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	4
Фото фрагментов —	
Генплан —	I
Обмеры: план —	I
фасад —	
разрез —	
Схематический план охранной зоны —	

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1)	<p>для памятников археологии</p> <p>для памятников истории</p> <p>для памятников архитектуры и монументального искусства</p>	<p>— история возникновения, кем и когда производились раскопки, их раскладка, место хранения коллекций.</p> <p>— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.</p> <p>— автор, строитель, заказчик, история создания.</p>
----	--	---

По сообщению Исаковой В.Г. амбар принадлежал Павлу Федотову, представителю одной из первых семей, поселившихся в Верхнетамбовском (см. паспорт: Село Верхнетамбовское, Хабаровский край, Комсомольский район, паспорт: Село Верхнетамбовское, Амбар Федотовых, Хабаровский край, Комсомольский район).

Амбар построен в 1920 -х г.г. В настоящее время принадлежит Сухановым.

6) перестройки и утраты, влияющие первоначальный облик памятника.

Переносен с берега Амура и установлен в усадьбе Сухановых. Тесная кровля заменена шиферной. Даты замены неизвестны.

7) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводилось

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

4)	для памятника археологии	— характер культурного слоя, наличием находок.
	для памятника истории	— характеристика памятника, название, время установления мемориальной доски.
	для памятника архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционной пространственной структуры и планировки; характер двора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, графических материалов, основные габариты.
	для памятника искусства, старины	— основные особенности композиционного и колористического решения, текст, материал, техника, размер.

Амбар расположен в усадьбе дома №10 по ул. Волховской в 7 м к юго-западу от дома. Ориентирован на северо-восток, в сторону дома. Установлен на ленте. Клеть амбара рублена в лапу, имеет размеры в плане 710 x 565 см, высоту 13 венков, 280 см. Высота крыши - 120 см. С северо-востока веранье три венка образует павес с выносом 120 см. Выносы двух нижних венков павеса с северо-востока зашиты досками, образует 2 ступени карниза. Торцы выносов бревен верхнего венка амбара, зашитые досками, образуют карниз с выносом 30 см относительно второго сверху венка. Амбар крыт на два ската шифером. Конек кровли относительно продольной оси плана смещен к северо-востоку. Фронтом зашиты в асбестом. Дверной проем 105 x 160 см устроен в левой части северо-восточного фасада выше второго венка. К нему с земли ведет дощатый трап.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Традиционный хозяйственный постройка в муромском селе, свидетельствующий о жизнедеятельности первых русских переселенческих семейств на Среднем Амуре. Сохраняется в числе музейных зданий.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Сведения и отчеты народного совета Архангельского о поселении его впаи по р. Амуру в 1808 году. Томск ИГАНБ. 9.702, см. 5, л. 177, с. 113-118
2. Волкова Валентина Григорьевна, 1918 г.р., с. Березятинское, ул. Набережная, 20. Записано составителем 3.11.1968 г., 16.6.1990 г.
3. Соболевский Н.А. Жизнь и хозяйственные постройки в селах Приамурья начала XX века. - Советская этнография. - 1966. - №2. - С. 80-81.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошо	средне	плохо	закрыто
характеристика общего состояния:				
для памятников архитектуры				
для памятников архитектуры: туры и истории		+		
в интерьере:		+		
для памятников монументального искусства		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	содание	республика	местная	не состоит
а) категория охраны				+

а) категория охраны

б) дата и № документа о проекте сод охраны Не состоит

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установленог) балансовая принадлежность и конкретное использование Верхнетемновский сельский Совет
народных депутатов. Комитетовенная постройка. Владислав Сузанов.д) дата в. о. охранного документа Не имеется

Дата выдачи охр. паспорта

Составитель: Бакланов П.В., художник

Ф. И. О., должность или профессия

13

90

10 г.

Копелевская А.И.

Инспектор по охране памятников

Водитель











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Главн охраны памятников МК

индекс

Адрес: **Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. Верхнетамбовское, ул. Колхоз-ники, во дворе дома №10**

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Село Верхнетамбовское, Амбар Белотова П.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления документа

№

М. П.

Составитель

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
	I	3	

1862 г., 1920-е г.г.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помеще-ние	хозяйственное	не используется
+		+			+	

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

союзная	республ.	местная	не состои-
			+

да	нет
	+

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны		реставрационная мастерские	

союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	музей, архив, НИИ
+	+	+			

13 октября 1960
Белый П.В., худ.

Коваленная Л.И.

Инспектор по охране памятников

ф. [подпись]



Фото или схематический план



Краткое описание

Амбар расположен в усадьбе дома №10 по ул. Колхозной в 7 м к юго-западу от дома. Ориентирован на северо-восток в сторону дома. Установлен на леваки. Клеть амбара рублена в лапу, имеет размеры в плане 710 x 555 см, высоту 13 венцов, 280 см. Высота крыши - 120 см. С северо-востока верхние 3 венца образуют навес с выносом 120 см. Выпускные двух нижних венцов навеса с северо-востока защищены досками, образуя 2 ступени карниза. Торцы выпусков бревен верхнего венца амбара, защищенные досками, образуют карниз с выносом 30 см относительно второго сверху венца. Амбар крыт на два ската шифером. Конек кровли относительно продольной оси плана смещен к северо-востоку. Фронтонны защищены в алочку тесом. Дверной проем 105 x 180 см устроен в левой части северо-восточного фасада выше второго венца. К нему с земли ведет дощатый трап.