

3.2....-I. 39.10

индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

5800000492

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны и использования памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Хлодой дом

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Конец XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пензенская область, Каменский район

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

г. Каменка, ул. Первомайская, 28

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ, клуб		больн. санат. д, отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

2

Фото фрагментов—

1

Генплан—

Обмеры: план—

1

фасад—

разрез—

Схематический план  
охранной зоны—

Вкладыш

1

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a) для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

**Письменных источников о времени строительства здания не обнаружено.** По утверждению жителей дома он был построен в конце XIX в., однако результаты стилистического анализа не позволяют считать эту дату подлинной, пока не будет произведено тщательное исследование здания в натуре с помощью производства зондажей (необходимо вскрытие штукатурки в определенных местах).

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Штукатурка, которой покрыты стены южного и западного фасадов, не изначальная. Не исключено, что под её слоем скрыты следы утрат и переделок некоторых деталей архитектурного убранства фасадов. К основному зданию со стороны двора была предположительно была пристроена новая часть дома, что нуждается в подтверждении.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

— характеристика культурного слоя, важнейшие находки.

для памятников истории

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

для памятников архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

a) для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом находится на отлогом откосе холма, спускающимся в западном направлении к долине реки Атмис. Он состоит из двух частей: изначальной, квадратной в плане (с сенями), и более поздней, пристроенной к ней с восточной стороны, по своему очертанию в плане близкой прямоугольнику.

Поперечная капитальная стена делит более позднюю часть дома на две половины, находящиеся одна относительно другой на разных вертикальных отметках соответственно уклону местности. Переход в уровнях наблюдается и на стыке этой части дома с изначальной. Стены обеих частей здания выложены в два с половиной кирпича. Перекрытия плоские, деревянные, крыша старой части дома полуводяная, новой — двухскатная. Материал кровли — железо.

На западном фасаде и южной стене (внутри сеней) верхние части окон декорированы наличниками, очертание которых отдаленно напоминает сандрики. Слой штукатурки скрывает конструкцию оконных перемычек. В настоящее время они горизонтальны, но не исключено, что прежде они были лучковыми. Этому предположению способствует слишком большое расстояние между уровнем перемычки и накрывающей частью наличника. Кроме того, под штукатуркой могли остаться следы переделки форм самих наличников, так как в настоящее время их вид не внушает доверия и противоречит установленвшимся в прошлом канонам. Штукатурный слой скрыл также подлинные профили как пояса, проходящего непосредственно под окнами, так и венчающего карниза. Беоформенным выглядит также и аттик над сенями, состоящий из лучковой кривизны стенки, заключенной между тумбами, при этом ось аттика сдвинута на юг по отношению к оси сеней в силу того, что северная тумба опирается не на угловую филенчатую

(см. вкладыш)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Подлинная оценка архитектурных достоинств здания может быть произведена лишь после более тщательного исследования здания в натуре с помощью зондажей.

## VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

не обнаружены

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя для памятников археологии важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

■ интерьере: живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит  
+-----+

б) даты и № документа о принятии под охрану **не имеется**

в) границы охранный зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

net



\*D000037558\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Кильё

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель ..... Рогов И.К., архитектор  
(ф. и. о., должность или профессия)

«.....» ОКТЯБРЬ 1981 г.

### Инспектор по охране памятников

(подпись)



Тип. ф-ки «Маяк революции» Зак. 2415

3.2....-1.39.10

Пензенская область, Каменский район,  
г. Каменка, ул. Первомайская, 28

Вкладыш

Жилой дом

III а)

лопатку четверика, а на перемычку между лопatkой и угловым столбом.

Фасады дворовой части здания кроме лопаток и простого карниза лишены каких-либо декоративных элементов.

Габариты изначального здания 8 x 8 м.,


с сенями 10 x 8 м.,

вместе с восточной частью дома 10 x 19 м.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЕНСКИЙ РАЙОН  
г. КАМЕНКА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 28  
ЖИЛОЙ ДОМ, конец XIX в.

П Л А Н

С ←



0 10 м.

Выполнил архитектор РОССОВ Л.К.  
1981 г.



Пензенская область

Каменский район

г. КАМЕНКА

ул. Первомайская, 28

жилой дом к. XIX в.

Западный фасад

Рессов Л.К. 1981 г.



(3)

Пензенская область  
Каменский район  
г. КАМЕНКА  
Первомайская ул. 28  
жилой дом к. XIX в.  
Восточная часть  
южного фасада  
Рессов Л.К. 1981 г.



Пензенская область  
Каменский район  
г. КАМЕНКА  
ул. Первомайская, 28  
жилой дом к. XIX в.  
Западная часть южного  
фасада  
Россев Л.К. 1981 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Р.С.Ф.С.Р.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

Гл. упр. охраны памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Пензенская обл., Каменский р-н, г. Каменка, ул. Первомайская, 28  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

3.2...-1.39.10

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
Жилой домII ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
+		+	

Конец XIX в.

предложен по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+						

## VI КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

октябрь 1970 г.  
М. П.

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	3	+	

органы охраны

реставрационные мастерск.

музей, архив  
НИИ

республикан.

республикан.

местные

местный

республикан.

местные

республикан.

Составитель

Россов Л.К., арх.

(прилож. к должностному присвоению, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Башкирская АССР, Белорецкий район  
с. Абзаково, ул. Молодежная, 29.  
28.01.1981, съемка АИИ.

Д.2.А.8.



1:100

Башкирский архитектор РОДНОД Д.И.  
1981 г.

Краткое описание

Дом состоит из двух частей - старой, квадратной в плане, и более поздней, пристроенной к старой с восточной стороны, имеющей очертания слегка перекошенного прямоугольника. Стены обеих частей выполнены в 2,5 кирпича. Перекрытия плоские, деревянные, крыша старой части дома полувальмовая, новой - двухскатная. Материал кровли - листовое железо.

Дата постройки дома, конец XIX в., требует дополнительной проверки, для чего необходимо вскрыть местами штукатурного слоя фасадов с целью установления подлинных форм деталей, которые в настоящее время выглядят искаженными. Это касается не только венчающего карниза здания и деталей обрамления окон, но и форм аттика над сенями.

Подлинная оценка архитектурных достоинств здания может быть произведена лишь после тщательного исследования здания в натуре с помощью зондажей.

Тип. ф-ки «Маяк революции» Зак. 2414