

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Вашня жилая к западу от сел. Цой-Педе.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVI-XVII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

сел. Цой-Педе.

(национальный округ, населенный пункт, пути связи...))

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.	жилищно-повелед.	хозяйственно-	не использов.
	музей библ. клуб		больн. санкт. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склада	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 6
 Фото фрагментов — 16
 Генплан —
 Обмеры: план — I
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда произвелись раскопки и раскопки, место хранения коллекции
	для памятников истории	— история возникновения, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Памятники в окрестностях Цой-Педе исследовались в 1928, 1939 и 1960. В результате было принято считать, что большинство построек эпохи позднего средневековья возникли здесь в пределах ХУ2-ХУ3вв. Уточнить датировку для данного памятника и установить его фамильную принадлежность не удалось.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Не сохранилась кровля башни и внутренние перекрытия ярусов. В стенах имеются трещины, широкие бойницы верхнего яруса заложены кладкой насухо.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) {	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции, характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Полубоевая башня принадлежит к отряду, расположенному примерно в 1 км. к западу от сел. Цой-Педе. Стоит на крутом склоне ущелья в окружении сильно руинированных хозяйственных построек.

План башни в виде неправильного четырёхугольника габаритами ок. 7х8 м. Четырёхъярусный суженный сверху объём водружён на скальном основании и сложен из грубо обработанных сланцевых плит на глине. Завершалась плоской крышей из сланцевых пластин, краями нависающих над верхом стен.

Главный фасад обращён к северо-востоку. При дверных проёмах в I, II и III яруса помещены на юго-восточном фасаде. Арочные перемычки входов образованы подтёской плит лицевой кладки стен. Изнутри проёмы помещены в глубоких нишах с трапецевидными "арками", при этом в пяти "арках" заведены горизонтальные перемычки их каменных плит. Первый ярус башни нежилой; в южной и восточной его стенах на разной высоте имеются мелкие окошки нерыбливой кладки. Стены жилых II и III этажей изнутри обмазаны глиной, а во IIм сильно покрыты копотью очага. Здесь же хорошо сохранились тщательно сложенные окна-бойницы. В 4ом ярусе, наряду с мелкими бойницами, в стенах с трёх сторон /юга, востока и севера/ первоначально были сделаны большие прямоугольные проёмы — "машикули". Позднее их заложили кладкой насухо. Несколько глухих ниш хозяйственного назначения можно видеть в западной стене второго жилого яруса.

Сужение объёма башни сверху достигалось незначительным наклоном стен и их постепенным утоньшением от яруса к ярусу. Для связи стен между собой в углах здания изнутри применены угловые связки-консоли, отчасти использованные для устройства горизонтальных перекрытий.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня в окрестностях сел. Цой-Педе принадлежит к числу наиболее типичных образцов полубоевых башен эпохи позднего средневековья, широко распространённых в данном регионе.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

М. Базоркин. Памятники средневековья в горах Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с. 26; В. Виноградов, В. Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, с. 85, № 455-460; В. "Арковин. В стране вайнахов. М., 1969, с. 86; Он же, В ущельях Аргвны и Фортанги. М., 1965, сс. 79-85.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		X X		- -
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республи-	местная	не состоит
			X


б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) не установлены



г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта _____ Составитель: Кулаков В.Е.
(Ф. И. О., должность или профессия)

Инспектор по охране памятников _____
(подпись)



































СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР **Мх. Гос. инсп. по охране пам. ист. и культ.** (индекс)

Адрес **Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Цой-Педе.**
 (уезд, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Баня жилая, к западу от сел. Цой-Педе.**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА **XVI-XVII вв.**

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещение	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденного охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов
 Дата составления паспорта

оригиналы	реставрационные мастерские	музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местный

М. П. **Кулаков В.Е. ГАП** инспектор по охране памятников
 (ф. и. о. подписи)





Краткое описание

План башни в виде неправильного четырёхугольника, 7х8м. Четырёхъярусный суженный кверху объём водружён на скальном основании и сложен из грубо обработанных сланцевых плит на глине. Завешивается плоской кровлей из сланцевых пластин, краями нависающих над верхом стен.

Башня в окрестностях сел. Цой-Педе принадлежит к числу наиболее типичных образцов полубоевых башен эпохи позднего средневековья, широко распространённых в данном регионе.