

ПАСПОРТ НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. Наименование. Хозяйственная постройка.
2. Адрес. Ивановская обл. Шуи́йский район, село Сергеево.
3. Время сооружения. Середина XIX в.
4. Автор, строитель, заказчик.
5. Расположение. Расположена на территории бывшего Воскресенско-Фёдоровского монастыря, напротив западного фасада Успенского собора. Подъезд осуществляется на автобусе из г. Шуя до с. Сергеево.
6. Исторические сведения.
7. Тип, планировочная структура.
Кирпичная, одноэтажная хозяйственная постройка. Общие габариты сооружения 11 x 12 м.
8. Конструктивная система.
Стены выполнены из кирпича, размером 25 x 14 x 7 см. Кровля металлическая, на деревянных стропилах, опирается на наружные несущие стены, покрытые побелкой. Здание имеет подвал.
9. Объемно-пространственная композиция.
Постройка представляет собой невысокий прямоугольный объем под двухскатной вальмовой кровлей. Своими небольшими размерами и простой формой здание удачно контрастирует с нарядным Успенским собором и гребенной, расположенными неподалеку.
10. Декоративное убранство фасадов.
Здание охватывает простой геометрический карниз, состоящий из трех полочек и пояске. Северная и южная стены обрешитены горизонтальным рустом, поднимающимся на две трети высоты стены, который заканчивается двухполочным карнизом. Оконные проемы отмечены неглубокими нишами, завершающимися над карнизом четырехлопастным архивольтом. Восточная стена гладкая, без рустовки, лишь на уровне архивольт устроены маленькие арочные окошки, обрешитенные пояском в один кирпич.

II. Интерьер:

в/основные помещения, габариты. Здание имеет два основных помещения, вход в которые осуществляется через двери восточной фасады. С одно из помещений ВЕДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ НА СЕВЕРНОЙ СТЕНЕ.

б/характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов / резьба, лепнина, чеканка/ - нет

в/монументальная живопись (время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения) - нет

г/стенковая живопись - иконы, картины и пр. - нет

д/скульптуре /время, автор, школа и т.д./ - нет

е/сохранившееся внутреннее убранство и оборудование - нет

12. Историческое и художественное значение памятника.

Является необходимой деталью ансамбля монастыря.

13. Фиксация памятника / фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифры/ - ИСРПМ, август 1970г.

14. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/ - не проводилась.

15. Состояние памятника.

На западной стороне разрушено перекрытие над сходом в подвал. Кладка стен сохранилась хорошо. Крыша в порядке.

16. Современное и перспективное использование памятника.

Используется под склад.

17. Охрана памятника. Не охраняется.

18. Основная библиография

Альбом исторических сведений, собранных о Воскресенско-Делаторском монастыре.)находится в архиве школы с. Саргеево.

19. Дополнительные сведения -

10 августа 1970г.

М. Улюнов

Редактор

В.И. Казаринова



0000026892









