

Ч100000141

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4/2.5)

-1.50.9

андекс

ПАМЯТКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Госинспекция по охране памятников Министерства культуры РСФСР
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ка
	5	4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1783-1786 г.г. — рубеж XIX-XX — нач. XX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Тульская область, Ефремовский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

с. Ступино.

(подразделение округ, населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей, музей-сад		бальнео-санаторий, бассейн		учреждения торговли, промышленности	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1

Фото фрагментов — 4

Генплан —

Обмеры; план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VII ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— и тория возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий в лице, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Церковь построена на месте существовавшего здесь ранее деревянного храма по заказу местного помещика подполковника Петра Иван. Бибикова. Трапезная и колокольня, построенные позже, могут датироваться самим рубежом Х и ХХ в.в. или началом ХХ века.

Село Ступино - родина писателя Н.В. Успенского (1837-1879).

ВХОД В ЦЕРКОВЬ

б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

От колокольни сохранился лишь четверик основания. Со стороны апсиды и колокольни имеются современные каменные пристройки. В алтарной стене пробит вход.

Стенки интерьеров не сохранились

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Заполнено Реставрация не производилась.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного ис. усова; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуш.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

В настоящем виде памятник представляет собой постройку с продольно-осевой организацией плана, состоит из церкви с полуокруглым алтарным выступом, четырехстолпной трапезной и четверикового основания несохранившейся колокольни с запада.

Основная часть церкви имеет прямоугольный план, боковые стены в центре имеют небольшие резолиты. На четыре свободно стоящих кресчатых столба посредством арок и двухступенчатых тромпов опирается круглый световой барабан с куполом и фальшивой главкой. Боковые рукава вписанного креста перекрыты крестовыми сводами, угловые — лотками с распалубками в сторону арок. Снаружи боковые рукава завершаются крутыми фронтонами. Алтарная апсида увенчана изогнутым полуокруглым кокошником. Фасады оштукатурены и украшены пилистрами по углам объемов, нишами, арочными обрамлениями окон и оконных ниш, по венцу стен проходит широкий карниз.

Трапезная перекрыта системой вспаренных сводов на арках. Декор ее фасадовдержан в формах старой части здания. Стены основания колокольни украшены рустом. Церковь построена из кирпича разм. 270x130x70 мм, трапезная и колокольня — разм. 230x120x65 мм. Цоколи белокаменные. Полы деревянные досчатые. Кровли железные. **Стены церкви снаружи и изнутри оштукатурены.**

Основные габариты: 49 x 22 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник является прекрасным образцом архитектуры раннего классицизма ~~на территории Тульской области~~ 80-х гг. XVIII в с различающимися барокко.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Приходы и церкви Тульской епархии, Тула, 1895, стр. 388.

ХЗ. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			
для памятников монументального искусства	поколия постамента скульптуры грунта красочного слоя			

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сезонная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется.

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования электробики (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
не установлены.



D000036874

находится на балансе совхоза
т.е. балансовая принадлежность в конкретное использование Соревнование, авторем. мастерски

д) дата и № охранного документа не имеется.

Дата составления паспорта
→ ИЮЛЯ 1981 г.

Составитель Н. Киселев
(Ф. И. О., должность или профессия)
А. Аникиев
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.







Михаил Архангельский
1783г - 195. XIX/XX вв.

Тульская обл.

Егорьевский р-н
г. Ступино.



Михаил Архангельский г.
1783, Пубд XIX/XIV в.
547 с.loc. 44

Тульская обл.
Егорьевский р-н,
с. Студено.



Михаилоорханьевская у.

1783г. №8. XIV/XXIII.

Тульской обл.

Борисоглебский рн.
с. Студено.