

3700000638

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3-6 - 1-17-6

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ

Министерство культуры, Гос. инспекция по охране памятников.

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Банк.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК ИСКУССТВА	ПАМЯТНИК ИСТОРИКО-ПЕЧАТНИЧЕСТВА	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ ПРОМЫСЛА
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

90-е годы XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Иркутская обл., г. Лиственна,ул. Ленина, 2/3.V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использу- ется для:	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лично-просветит.-образов.	научно-исследоват.	защитно-охран.	и др. историко-этногр.
	культ. музей		культ. музей		2	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фотоснимки —  
 Б. и. — количество —  
 Титульный лист —  
 Схемы: план —  
 разрез —  
 3D-план —  
 Сметной лист —  
 Расчетный лист —

1  
2  
2

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2)

Для памятников археологии

— историческое возмещение, кем в 1884 году проводились работы в этом месте, место археологических раскопок.

Для памятников истории

— историческое возмещение: в начале 1920-х годов в этом здании с этой стороны объект приобрел значение историческое.

Для памятников архитектуры  
и монументального искусства

— объект, строения, здания, исторически созданы.

Дом построен или перестроен в начале 90-х годов  
прошлого века.

~~Изначально~~ Первоначально в здании располагалась гостиница.  
А уже с предреволюционного времени — банк.

01 реставрация в здании, историческое возмещение объекта памятника

Несколько изменена внутренняя планировка. Сооружена современная бетонная лестница.

01 реставрационные работы в здании (реставрация, ремонт, отделка, и т.д.)  
архитектурно-документально

Не проводились.

#### VIII. ОПИСАНИЕ НАМЯТИНКА

<ul style="list-style-type: none"> <li>— для планировки зданий;</li> <li>— для планировки интерьеров;</li> <li>— для планировки архитектурных элементов;</li> <li>— для планировки отдельных помещений.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— планы помещений, этажей, зданий, комплексов зданий;</li> <li>— планы этажей планировки, планировки, текст в время строительства многоэтажных домов;</li> <li>— планы помещений планировки, архитектурно-пространственной организации и конструкции характер деталей фасадов и интерьеров, планы помещений, планировки, архитектурно-пространственной организации и времени строительства габаритов;</li> <li>— планы помещений планировки, архитектурно-пространственной организации и времени строительства габаритов, планы, планы, планы, планы.</li> </ul>
--	---

двухэтажное здание, расположенное в центре города, занимает угловое положение в квартале и имеет угловое решение.

Перекрытия в здании деревянные по балкам. Железная кровля сложена по деревянным стропильным конструкциям и обрешетке. Планировка здания отвечает его банковскому назначению: вокруг небольшого вестибюля располагается несколько помещений.

Оформление фасадов просто: небольшой ризалит восточного фасада, увенчанный шпцом, прорезает стрельчатое окно, угол здания на уровне второго этажа выступает эркером, плоскости рустованных стен которого с трех сторон также прорезаны стрельчатыми окнами. В нижней части эркера надпись "банк". Окна первого и второго этажей заглублены в ниши, над окнами второго этажа замковые камни. Плоскости стен венчают простые карнизы.

В интерьерах от первоначального убранства сохранился камин и паркетные полы, закрытые линолеумом.

Здание оштукатурено внутри и снаружи и побелено.

Этот материал подготовлен, в целях историко-культурного наследия, в соответствии с требованиями законодательства.

пример равновременной постройки, получившей оформление в конце XIX века. Закрепляет планировку старой Кинешмы, создает соответствующий колорит.

VIII. ОСНОВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

"Приход с общественных зданий 1893 года". Кинеш. краев. музей. Сообщено краеведом Матвеевым Б.П.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика	состояние	гидрическое	наводнение	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва	+		
для памятников монументального искусства	шпатель возвращения скульптуры грунта красочного слоя	+		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республиканская	местная	не существует
			+

а) категория охраны

не охраняется.

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранный зоны и/или зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены.



\*0000028912\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе Госсовета, банк.д) дата и № охранного документа не имеется.

Дата составления паспорта

Составитель М. Шлычков, мл. научн. сотр.И.В. Смирнов (подпись)

(подпись)

Зав. производственной группой  
«А» управления культуры

(подпись)







G A N H R





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР \* ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6 - 1.17.6  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране памятников (индекс)  
 Адрес \* Ивановская обл., г. Кузнецкий, ул. Ленина, 2/8 (индекс)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
 Б НК

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА \_\_\_\_\_

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник топонимический	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

90-е годы XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

во перво-начальном назначении	культурно-просветительные	туристо-экскурсионные	лечебно-оздоровительные	жилая постройка	хозяйст. ценное	не используется
					+	

предлож. по изпольз. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны \_\_\_\_\_

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ

паспорт	фотографии	чертежи	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов \_\_\_\_\_

органы охраны	реставрационные мастерские	музеи, архивы, НИИ

Дата составления карточки \_\_\_\_\_

республикан.	местная	республикан.	местная	НИИ
+	+			

13 ноября 1975 г.

Составитель \_\_\_\_\_

Л. Шлычков, мл. научный сотрудник ИР. СРПИ

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(Ф. И. О., подпись)



*Шлычков*

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Двухэтажное здание. Расположено на углу квартала и имеет угловое решение.

Перекрытия деревянные по балкам. Планировка свободная: вокруг вестибюля располагается ряд кассовых помещений.

Оформление фасадов: небольшой гизалит восточного фасада увенчан шипцом и прорезан стрельчатым окном. Угол здания, обращенный к центральной площади, на уровне второго этажа выступает эркером, рустованные стены которого с тех сторон также прорезаны стрельчатыми окнами. В нижней части эркера - надпись "банк". Окна здания заглублены в нишки, над окнами второго этажа - замковые камни.