

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия, Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Парк Национальный, природный ВодлозерскийЧасовня Дмитрия Солунского

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

кон. XIX, пер. пол. XIX вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, Пудожский р-н,п. Коскосалма, в 17 км от п. Курганиволовок

(наименование округа; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей бюл. клуб		санаторий, гостин., рест.		учреждение торгово-промышлен. сфера	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4

Фото фрагментов— 1

Генплан— 1

Обмеры: план— 1

фасад— 1

разрез— 1

Схематический план

охранной зоны

Вкладыш - 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

—история возникновения: кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

—автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик – неизвестны. В своем развитии насчитывает два строительных периода, цитируемых на основании архитектурно-конструктивных особенностей.

Первый период, связанный со строительством часовни, предположительно относится к концу XVIII века. Часовня имела два помещения: моделью, притвор и, вероятно, крыльцо с краалей на столбах. Стены были без обшивки, крыша беззводовой конструкции "по курицам и погоркам", увенчанная крестом. Окна и двери в первоначальной постройке трехкосящие с верхним сопряжением косяков "на ус", внизу – прямо.

Предположительно в пер. пол. XIX века к часовне было пристроено рубленое крыльцо, выполнена снаружи обшивка стен, крыша покрыта деревянным тесом.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В сер. XX в. утрачено завершение над храмовой частью, иконостас.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуств	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположена на холме в центре деревни и, композиционно поддержанная остатками культовой рощи, является доминантой в застройке поселения.

Четовальная деревянная. Объемно пространственная композиция состоит из основного прямоугольного в плане сруба, обединяющего молитвенное помещение и трапезную, с двухскатной самцовово-слеговой крышей, и прилегающего к нему с запада небольшого, прямоугольного в плане объема сеней, покрытого на два ската и завершающегося восьмиконечным крестом.

Стены рублены из круглого леса "в обло", снаружи оббиты профилированным гesso с выделением лопаток на углах здания и в местах выхода леерубра на боковых фасадах. В нижней части стены сливной доской выделен цоколь. Кровля гвоздевая из двух слоев дороженного теса. Под крышей проходит простой коробчатый карниз. Выпуски слег подвяты, а торцы закрыты гладкостроганными причелинами с выкруткой на конце. Окна оформлены наличниками из профилированной доски. На южный фасад выходят по одному окну молельни, трапезной и сеней, на северный - только окно молельни.

Восточный фасад глухой. На западном расположена двупольная филенчатая дверь главного входа.

Стены изнутри отесаны со скруглением углов на всю высоту помещения. В сенях устроена широкая одномаршевая лестница с верхней площадкой парой вхолоч в трапециевидную. Окна и двери трехкосящие, с сопряжением косяков вверху "в ус", внизу прямо. Полы выполнены из широких пластин по балкам. Потолок в молельне из досок, уложенных в пролольном направлении "в разбежку" по поперечной балке, в трапециевидной - "в разбекку" симметрично.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Харкарная для Водлозерья культовая постройка XIXв., сохранившая общее решение и архивные элементы (окна, покрите). Играет важную градостроительную роль в застройке поселения.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не обнаружено

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя и жилых нахолок гипсографий			
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+++		
в интерьере:	живописи сканьорами прика, иск-ва			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента сканьорами грунта красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

согласно	республ.	местная	не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Кутанаводского
пос. Совета.

д) дата и № охранных документов нет.

Дата составления паспорта

Составитель Коринин В.С. - архитектор
(Ф. И. О., наименование или профессия)



1984 г.

Испектор по охране памятников

Маркова Е.М.
(подпись)

г. Петрозаводск, Блок



0000027654

ВКЛАДЫШ I

Карелия

Пудожский р-н

д. Кооскосалма

Парк природный Национальный Водлозерский

Часовня Дмитрия Солунского

К п.УП а)

по продольной балке, в сенях - ровный настил в продольном направлении по балке.

Размеры плана II,8x5,02 м.











СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РоссияУправление охраны культурного наследия
(наименование республиканского органа охраны)Адрес: Карелия, Пудожский р-н, п. Кооскосалма

(АССР; край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк природный, Национальный Реп-I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Пудожский Часовня Гавриила СолунскогоII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ памятник археологии памятник истории памятник культуры памятник природыIII. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XVIII - пер. пол. XIX вв.IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ по первоначальному назначению культурно-просветительное туристско-заповедное лечебно-оздоровительное жилые помещения деловое искусство исследование

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее среднее плохое износистое

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная республ. местная не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт фотографии обмеры реставрационные материалы

+

+

+

+

органы охраны реставрационные мастерские музей, архив, НИИ

союзный

республикан.

местный

республикан.

местные

+

республикан.

местные

+

музей, архив, НИИ

РГИИ искусств.



(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.Н.
(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Часовня деревянная. Объемно-пространственная композиция состоит из основного прямоугольного в плане сруба, объединяющего молитвенное помещение и трапезную, с двухскатной самцовово-слеговой крышей, и примыкающего к нему с запада небольшого прямоугольного в плане объема сеней покрытого на 2 ската и завершающегося восьмиконечным крестом.

Стены рублены из круглого леса "в обло" снаружи обшиты профилированным тесом с выделением лопаток на углах здания и в местах выхода перекуба на боковых фасадах. Внизу стены выделен цоколь. Под крышей проходит простой коробчатый карниз.

На южный фасад выходят по одному окну молельни, трапезной и сеней, на северный - только окно молельни.

Кровля гвоздевая из 2-х слоев дороженного теса.

Размеры плана 11,8x5,02 м.