

Министерство культуры РСФСР
Государственная инспекция
по охране памятников истории и культуры

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

АССР, край, область /город/ Марийская АССР

Наименование и адрес памятника

Основная дата памятника

Здание Смоленского собора,
Горномерийский р-н, г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. № 39.

1871-1872 г.г.

1. Автор, строитель, заказчик Автор и строители неизвестны.

Заказчик - ~~жк~~ отставной губернский секретарь М.И.Дьяконов,
купцы - В.И.Замятин и Я.А.Морозов.

2. Даты основных пристроек и перестроек

Перестройки: 1921-1923 г.г., 1969 г.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного
искусства, связанные с памятником

Отсутствуют.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ◆ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 34
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Гл. упр. охр. рест. и использ. пам. ист. и памятников (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Марийская р-ка, Горномарийский р-он г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК ул. Советская
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

д. 39

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Смоленский собор.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1872 г.

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельный

туристско-
экскурсион-
ное

лечебно-
оздорови-
тельное

жилые
помещения

хозяйствен-
ное

не исп-
ользует

+

+

+

+

+

+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

+

+

+

союзная

республ.

местная

не состоя-

+

да

нет

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

+

+

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, арх-

союзный

местный

республикан.

местные

НИИ

республикан.

местные

республикан.

местные

+

+

+

+

+

место хранения документов

Дате составления карточки

198 г.

М. П.

Составители Смирнов Г. Г. Арх. рест.
 Ф. И. О. должность или профессия, подпись

Инспектор по охране памятников

Ф. И. О. подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Смоленский собор находится на пересечении улиц Советская и Чалова. Автор проекта Казанский архитектор Гриценч И.И. Храм построен в русско-византийском стиле. В планировочном решении применена б-ти столпная система с крестообразными столбами. Пере крыт собор центральным купольным сводом, опиравшимся на подпорки арки и девятью парусными сводами. Алтарная часть в середине перекрыта также парусным сводом, а боковые части перекрыты полуконхой. Собор имеет три арочных портала. Фасад двухярусный и разделен на пропела двойными полуарками, поддерживаемыми карнизами квадратными ширинами над которыми возвышаются закомары кильватерной формы. Собор шатирный, средняя глава большего размера. Стены и конструкции выполнены из красного кирпича. Все выступающие декоративные элементы фасада оштукатурены известковым раствором. В настоящее время на уровне первого яруса сделано перекрытие и собор используется под музей. Размеры в плане 27 х 15,5 м. Толщина стен 110 см.

5. Фотографии памятника (18 x 24): фасады, интерьеры, фрагменты, настенная живопись

1. Рябининовская "Литература, архивные данные
Казань, 1890 г.
2. очерки истории Чарийской АССР /с 1917 года до советского времени/.
3. Грищук В.М., Кашков Г.Н. "В них история народов", Ленинград, 1971 г.
- Бескин Ю.К., Санников Ю.Н., Сергеев М.Г. "По памятным местам", Марийгиздат, 1968 год.

Смоленский собор

4. Краткая история и описание памятника (историческая справка, материал, конструкция, архитектурно-художественные особенности) из эпохи бывших церквей являлся самым красивым. Построен он в 1872 году на средства отставного губернского секретаря М.И.Льяконова, купцов: В.И.Зематина и Я.А.Морозова в память императора Александра II.

Храм каменный: фундамент бутовый, стены выполнены из обожженного красного кирпича, толщина 110 см. Раствором при укладке стен служила известняк. Четыре скрытие потолка сводчатое, крыша покрыта келесом. Окна сводчатые, расширенные, обращены полукруглыми наличниками с полуколоннами. Своды и потолок собора были покрыты орнаментной и иконной живописью. По величине окна разные: конец каждой апсиды опирается на выступающую в стене массивную полуколонну, разделяющую стены на ярусы. Стены украшены подзором и лепными украшениями. В нижнем этаже северный и западный вход имеют ставни и двери чугуна в чеканке. На решетке ставни этого окна имеется дата построения данного собора. Внутри собора интерьер полностью разрушен. Раньше в нем было три алтаря. Своды поддерживаются четырьмя колоннами. Высота здания 10 метров 50 см.

В здании Смоленского собора расположается Горизматрийский краеведческий музей им. А.В.Григорьева.

Стены музея на уровне второго этажа покрашены под цвет изначальной фактуры цвета красного кирпича, полуколонны опущены и выбелены. Имеются на стенах архитектурные украшения в виде геометрических фигур.

Здание Смоленского собора находится под государственной охраной как памятник архитектуры.

7. Схематический план здания, участка, охранной зоны

Дата составления паспорта:
" 17" апреля 1967 г.

Паспорт составил:

Г. Кашков
Ответственный редактор:

Приложение к паспорту на
памятник архитектуры

Смоленский собор.

1. В чьем ведении находится памятник (бюджетная принадлежность)

Министерство культуры МАССР.

Районный краеведческий музей им. А.В. Григорьева.

2. Кем и как используется

Министерством культуры Марийской АССР как районный краеведческий музей.

3. Техническое состояние памятника

Требуется кап. ремонт здания. Разборка и перекладка 9 печей.

Замена железа крыши и водосточных труб. Замена стропил и обрешеток. Ремонт штукатурки стен и потолков, окраска пола.

4. Кем и когда обследован и обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта реставрации

Бюро инвентаризации Козьмодемьянского горисполкома, в 1931 и 1957 годах. Чертежи хранятся в бюро инвентаризации.

5. Кем и когда проводились работы по реставрации и ремонту памятника

Ежегодно проводился текущий ремонт.

6. Наличие охранных-арендного договора, охранных договоров или охранных обязательств, дата его заключения и срок действия

Охранное обязательство имеется.

Заключено 16 июня 1971 года

7. Размер арендной платы (общая сумма) и полезная площадь (каждого этажа)

Общая полезная площадь 475 кв.м.

Первый этаж - 250 кв.м. Арендная плата не оплачивается.
второй этаж - 225 кв.м.

8. Наличие сторожевой и противопожарной охраны

Сторожевая и противопожарная охрана - электрозвуковая.

9. Описание границ охранной зоны и зоны регулирования застройки (или предложения по данному вопросу), дата утверждения зон

10. Пути подъезда и расстояние до ближайшего административного центра

Памятник находится в районном центре - гор. Козьмодемьянске.

2. Козьмодемьянск,
ул. Советская, 39.

ЗДАНИЕ ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОННОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ МАРИЙСКОЙ А С С Р.

(Смоленский собор).

В 1918-1921 годах в г. Козьмодемьянске в советских и партийных органах работал Григорьев А. В., художник, который стал позже одним из основателей и руководителей Ассоциации художников революционной России, позже Союза советских художников. В 1919 году под его руководством в г. Козьмодемьянске открыт первый в Марийской АССР музей. Стараниями А. В. Григорьева в музее создана картинная галерея, собраны произведения великих художников мира - Брюллова, Айвазовского, Фешина, Дона и других.

А. В. Григорьев - уроженец Марийской АССР, деревни Пертнурь, которая находится в 15 км. от г. Козьмодемьянска.

Музей присвоено имя А. В. Григорьева. Здание музея является и архитектурным памятником - это бывшее церковное здание г. Козьмодемьянска, которое построено в 1876 году.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) № 44 N° 1.683
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
 Адрес: НАССР, г. Ковылжский
 ул. Советская, 89 (наименование республиканского органа охраны)
 ТАССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛОЛЕНСКИЙ СОБОР

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ПОЧЕМУ
ЧЕРНОГОДЫ

ПАМЯТНИК
ИСТОРИИ

ПАМЯТНИК
АРХИТЕКТУРЫ

ПАМЯТНИК
МОНУМЕНТА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

1871-1872 г.г.

ПАМЯТНИК
ИСТОРИИ

ПАМЯТНИК
АРХИТЕКТУРЫ

ПАМЯТНИК
МОНУМЕНТА

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
значению

культурно-
просвети-
тельный

туристско-
рекреаци-
онное

лечебно-
оздорови-
тельные

жилые
помещения

хозяйст-
венное

не исполь-
зуется

предлож. по исполь-

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

сознанная

— республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

+

фотографии

+

обмеры

+

реставрационные материалы

Документы охраны
составлены 1970

органам охраны

союзный

республикан-

местный

+

+

реставрационные мастерские

республикан-

местные

учеб. здания


НИИ

+

Инспектор по охране памятников



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)



Краткое описание

стены зеркально-каскадные, сочинены из бутового камня, толщина стены 10 см. Покрытие - свободное. Кровлю покрывает железом. Окна свободные, расширенные, обрамлены полукруглыми наличниками и полуточечными. Своды и потолок собора были покрыты иконной живописью. Окна по величине различны, конец кровли опирается на выступающую в стене массивную полуколонну, разделяющую стены на прясла.



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

1200141000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ. Мин. культуры. Главное управлениеохраны, реставрации и использования памятников.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Смоленский собор.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		+ 4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1867-1872 г.г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Марийская Республика, Горномарийский район, Город Козьмодемьянск ул. Советская 39.
(АССР, край, область, район автономная обл., национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
собор	музей библ. клуб	+	больн. санат. д/отд.		учреждение торгов, промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

8

Фото фрагментов —

12

Генплан —

11

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

Вкладыш - 1 стр. к п.у 11

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

a) для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Смоленский собор заложен 22 июля 1867 года в память спасения жизни государя Александра II 4 апреля 1866 года. Собор строился на средства отставного губернского секретаря Дьякова М.И., козьмодемьянского купца Морозова Н.А. и Троицко-Посадского купца Замятина В.И. На постройку собора израсходовано 50 тысяч рублей серебром. Строительство Смоленского собора завершено в 1872 году. Разрешение на постройку было дано Епископом Казанским и Свияжским Антонием. Автор проекта — Казанский губернский архитектор Гричевич И.И. использовал проекты церквей архитектора Тона К.А. изданные в 1838 году, альбомы чертежей построенных церквей и проектов храмов в русско-византийском стиле, рекомендованных в качестве образцовых для повсеместного использования и подражания.

Собор теплый трехпрестольный: главный — во имя Смоленской Божьей Матери, придел с правой стороны во имя Архистратига Божия Михаила, слева — во имя благоверного князя Александра Невского. Все росписи выполнены новгородскими мастерами. По проекту собор предполагалось построить со световым центральным барабаном, но строители опустили купол на подпружные арки. Благодаря этому изменению, при разрушении пятиглавия Смоленский собор сохранился до 1980-х годов только без пяти глав, но сохранил свою планировку и почти первоначальные фасады.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. В 1930 годы снесены все пять глав, забелены росписи, встроено межэтажное перекрытие, прорублены окна в первом ярусе, разрушены северная и южная паперти и утрачен живопись в медальонах. Тогда же в здании размещен краеведческий музей с картинной галереей. В 1976 году произведен капитальный ремонт, с разборкой старых печей и установкой водяного отопления. В 1969 году выполнена цветная расстекловка окон.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации). В 1970 году расчищены росписи подпружных арок центрального купола и в сам куполе. В 1988–90 годах восстановлено пятиглавие собора по сохранившемуся проекту. Автор Смирнов Г.Г. документация в СХИУ Министер-

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки.
- для памятников истории — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
- для памятников монумент. исч-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Смоденский собор находится на пересечении улиц Советской (бывшая Дальняя Вознесенская) и улицы Чкалова (бывшая Поперечная Вознесенская). Объемно-планировочное решение храма продольно-осевое симметричное. Здание в плане представляет собой прямоугольник со скругленными углами алтарной части и небольшим притвором. В планировочном решении применена с-ти столбовая система с крестообразными столбами, усеченными со стороны алтаря и в центральном подкупольном пространстве. Трехчастный алтарь, высотой чуть ниже основного объема храма, примыкает к чуть более широкому четверику. Четверик имеет форму правильного куба. С западной стороны примыкает притвор по всей высоте храма. Храм завершен пятью мощными луковичными главами. Центральная большая глава, с круглым барабаном, опирается на скрытый под кровлей восьмерик. Барабан с двенадцатью арочными окнами, обрамленными килевидными архивольтами. Широкий выступающий карниз барабана включает ряд квадратных ширинок. Четыре боковые главы находятся на барабанах, служивших звонницами. Их основные фасадные стороны значительно шире угловых и украшены 2мя прямоугольными вытянутыми по высоте филенками, фланкирующими арочные проемы с килевидными архивольтами, барабаны со сквозными пространствами, имеют широкий многопрофильный карниз с квадратными ширинками.

Основной объем храма стоит на белокаменном цоколе. Стены разделены на прясла полуколоннами. Подуконы поддерживает карниз с квадратными ширинками, над которым возвышаются кокошки-закомары килевидной формы по три с западной и восточной стороны и по четыре с южной и северной сторон. Собор имеет три арочных портала с перспективными архивольтами. Сохранились металлические кованые двери с ажурным металлическим орнаментом и орнаментальной розой в завершении. На южном портале имеется выкованный надпись "1871" год. Высокие арочные окна, на основных осах здания,строены и частично ложные, заключены в перспективные наличники с килевидным завершением. Окна над порталами меньше по размеру. Перекрыт собор купольным сводом, опиравшимся на подпружные арки и девятью парусными сводами. Алтарная часть в середине перекрыта также парусным сводом, а боковые части перекрыты полуконкой с чуть опущенным углом к опорному столбу.

- 6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. Примером здания русско-византийском стиле последней трети XIX века. Здание играет большую градостроительную роль в застройке города и является одной из ярких каменных построек города.

1. Справочная книга Казанской епархии
2. Известия по Казанской епархии за 1908 г. Казань.
3. ЦГАДА ф 1350
4. К.Рябинский. г.Козьмодемьянск Казанской губернии. Казань 1908

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

для памятников архитек-
туры и истории

в интерьере:

для памятников мону-
ментального искусства

культурного слоя
важнейших находок

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	средн.	плохое	аварийное
	+			
	+			
	+			
	+			
		+		
		+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров
Марийской АССР от 16 декабря 1970 г. № 692.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Отдел культуры Козьмо-
демьянской администрации. Краеведческий музей и картинная галерея.

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

2 апреля 1995 г.

Составитель Смирнов Г.Г. архитектор-рест.

(ф. и. о., должность или профессия)

Смирнов
(подпись)

М. П.

Инспектор по охране памятников



D000028108

Марийская Республика Горномарийский район. Г. Козьмодемьянск.

Ул. Советская 39. Смоленский собор.

Приложение № 1 к п.у11а.

Роспись интерьера выполнена в академическом стиле.

Сюжеты живописи новозаветные. Собор выложен из красного кирпича на песчано-известковом растворе по крестовой системе перевязки. Размеры в плане 27x 18 метров. Высота храма по кресту 35 метров. Толщина стен 110 сантиметров.





























