

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры, Госинспекция по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1823 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Мордовская АССР, г. Инсар

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ул. Московская

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещеная	хозяйст-венное	не используется
спортивный клуб	музей библиот. клуб		баны банн. д.отд.		учрежденн. торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— I
- Фото фрагментов—
- Генплан—
- Обмеры: план—
- фасад—
- разрез—
- Схематический план
- охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки место хранения коллекций.
- а) для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Приходская Христорождественская церковь с приделом в память Покрова Пресвятой Богородицы построена в центральной части города в 1823 году на средства прихожан.

Автор и строитель неизвестны.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1855 и 1869 г.г. церковь была расширена устройством дополнительных помещений к колокольне и храму, выполнена штукатурка и убранство фасадов. В 1930-е годы была сломана колокольня и объемное завершение храма. В связи с переоборудованием церкви под детскую спортивную школу значительно изменены интерьеры.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Неоднократно проводился текущий ремонт

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монументальной скульптуры	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника размер.

Структура плана— колокольня с двумя комнатами, обширная трапезная, трансепт храма и апсида.

Храм типа "ротонда на четверике".

Четверик церкви продолжен световым барабаном и перекрыт куполом. Арки барабана ныне заложены.

Фасады оставлены гладкими, их убранство составляет штукатурный руст по углам объемов и своеобразные разрезные сандрихи над окнами храма и алтаря; классические фронтоны окон трапезной и входа в колокольню.

Интерьеры памятника не сохранились.

Церковь кирпичная, размер кирпича 30х13х7 см.

Основные габариты храма — II,20хII,45 м, длина трапезной — I5,10, ширина — I3,15 м.

Здание церкви по периметру обсажено плотным кольцом деревьев лиственных пород, что сильно затрудняет зрительному восприятию памятника.

б) общая оценка общественной, научно-технической и художественной значимости памятника.

Пример сиренной приходской церкви провинциального городка, дошедшей до наших дней в сильно искаженном виде.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

"Церкви, причты и приходы Пензенской епархии" 1896 г. Пенза.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.4-I.64.10

РСФСР, Госинспекция по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Новгородская АССР, г. Инсар, ул. Московская

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

Учетная карточка церковь Рождественская

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		+	

1823

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	+					

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные записки
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
М. П.
197 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музеи, архивы
союзный	республикан	местный	республикан	местные	РБИАИ
	+				

Утвердил

арх. Руса Э.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)



Фото или схематический план



Краткое описание

Храм типа "ротонда на четвериках" построен в центральной части Города.

Структура плана - колокольня, обширная трапезная, трансцент храма и апсида.

Кирпичные фасады оштукатурены и побелены. Декоративные устройство фасадов составляют рустуглов объемов и разрезные сандрики над окнами. Длина памятника по оси 3-В- 38,50 м. ширина трансцента - 18,30 м.

Пример скромной приходской церкви нач. XIX в, дошедший до нас в сильно искаженном виде.