

2

3211113919
в)
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

5800000374

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Главное управление по охране памятников истории и культуры МК СССР
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

СЛУЖБЫ КОРПУС ГОРОДСКОЙ ДВОРАНСКОЙ УСАДЬБЫ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент искусства |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 2 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1830 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

РСФСР, Пензенская обл., Наровчат-

ский р-н, с. Наровчат, ул. К. Маркса

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просветит. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн. | жилые помещения | хозяйственное | не используется |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|
| музей библ, клуб | | | больн. санат. д. отд. | | учреждение торгов. промышл. склад | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

4

Фото фрагментов—

—

Генплан—

—

Обмеры: план—

—

фасад—

—

разрез—

—

Схематический план

—

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

автор, строитель, заказчик, история создания.

Как правило архитектурный ансамбль усадьбы в I-й половине XIX в. создавался одновременно по единому замыслу. Поэтому можно предположить, что в своей основе сохранившийся служебный корпус одновременен главному дому и флигелям – основным постройкам усадебного комплекса, и встроен залед за ними.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Здание сильно перестроено. Утрачен его первоначальный облик. Сбит декор. Растрескались окна. Устроены контрфорсы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

для памятников архитектуры

a)

для памятников монумент. искуства

— характеристика культурного слоя, важнейшие находки.

— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Служебный корпус расположен на внутреннем дворе усадьбы и является его северной границей, отделяя парадный двор от хозяйственного двора. На плане г. Наровчата 1837 г. на месте существующего служебного корпуса показаны три отдельно стоящие постройки.

В настоящее время это сильно перестроенное, кирзовое, оштукатуренное, Г-образное в плане здание, крытое вальмовой кровлей. Первоначально оно имело прямоугольную форму, было вытянуто вдоль северной линии двора по оси восток-запад и главным лицевым фасадом выходило во двор. Задняя часть корпуса пристрана позднее, в кон. XIX в. Левая часть главного фасада слегка повышена.

Первоначальный декор здания практически утрачен, поэтому судить о его функциональном назначении сейчас трудно. На основании сохранившихся фрагментов старой планировки можно предположить, что это мог быть конюшенный двор, построенный сразу после возведения основного ансамбля усадьбы и имевший в своем составе каретный сарай (в левой части корпуса), конюшни и помещения для обслуги.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример служебной постройки богатой городской дворянской усадьбы I-й половины XIX в., местоположение которой и ее планировка позволяют предположить, что это был комплексный двор. Входит в архитектурный ансамбль усадебного комплекса.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: культурного слоя для памятников археологии важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

| | хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|--|---------|---------|--------|-----------|
| для памятников архитектуры и истории | | | + | + |
| в интерьере: | | | + | + |
| для памятников монументального искусства | | | + | + |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ


а) категория охраны

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
| | | | + |

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены



D000037745

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Городская больница

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель **Юрий И. В. Искусствовед**
(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)




5 МАЯ 1984

1984

Наровчатский р-н,
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ф. НАРОВЧАТ, ул. К. Маркса, д. 31. № 31
Служебный корпус городской дворянской усадьбы. 1830 г.

ПЛАН I-ГО ЭТАЖА



Выполнила: Каманина Е.М.
1984 г.

3



Фото № 1. Пензенская обл. Наровчатский р-н, с. Наровчат, ул. К. Маркса 31 - бывший.
Служебный корпус городской дворянской усадьбы. Южный фасад - вид со двора.
07.11.1983г. Ф-ф Федоров Н.С. 18302.



Фото №2.Пензенская обл.Наровчатский р-н,с.Наровчат, ул.К.Маркса 31-бельеиз
Служебный корпус городской дворянской усадьбы.Боковой восточный фасад.
07.1983г.Ф-Ф Федоров Н.С. 1830 г.



Фото №3.Пензенская обл.Наровчатский р-н,с.Наровчат,ул.К-Маркса №-бокеиця.
Служебный корпус городской дворянской усадьбы.Задний северный фасад.
07.1983г.Ф-ф Федоров Н.С. 1830г.



Фото №4. Пензенская обл. Наровчатский р-н, с. Наровчат, К.Маркса 21 - бывший.
Служебный корпус городской дворянской усадьбы. Поздняя пристройка к заднему
северному фасаду. 07.1983г. Ф-ф Федоров Н.С. 1830г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Главн. управл. по охране памятников ист. и культ.

Адрес Пензенская обл., Наровчатский р-н, с. Наровчат, ул. К. Маркса, 31
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

СЛУЖЕБНЫЙ КОРПУС ГОРОДСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 2 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1830 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по перво- начальному назначению | культурно- просвети- тельное | туристско- экскурсион- ное | лечебно- оздорови- тельное | жилые помещения | хозяйст- венное | не ис- пользу- ется |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | + | | | |

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|----------|---------|------------|
| | | + | |
| союзная | республ. | местная | не состоит |
| | | | + |

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов
Дата представления карточки

5 маи 1984

| паспорт | фотографии | обмеры | реставрационные материалы |
|---------|------------|--------|---------------------------|
| I | 4 | I | |

| органы охраны | реставрационные мастерск. | музей, архив НИИ |
|---------------|---------------------------|---------------------|
| союзный | республикан. | местные |
| | | |

Ковшило Н.ИСКУССТВОВЕД

должность или префикс полисы

Испектор по охране памятников

(ф. и. о. подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Служебный корпус дворянской усадьбы выстроен вслед за главным домом и флигелями и расположен в задней части парадного двора усадьбы, куда выходит своим главным фасадом. Здание сильно перестроено. Фрагменты старой планировки дают возможность предположить, что это был конюшений двор с каретным сараем, конюшнями и помещиком для прислуги. Одноэтажное, кирпичное, оштукатуренное, Г-образное в плане здание, крытое вальмовой кровлей. Декор практически отсутствует. Пример служебной постройки богатой дворянской усадьбы I-й пол. XIX в.

Тип. ф-ки «Маяк революции» Зак. № 114