

3700000 815

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

З. З. №... 4-125.

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
 истории и культуры.

**ПАСПОРТ**I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник археологии	памятник природы

III. ДАТЫРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Первая половина XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Ильинский р-он,с. Ильинское-Лованско, ул. Колхозная, д. 1.ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| использование памятника |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| —                       | —                       | —                       | —                       | —                       | +                       |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

- это общего вида —
- это фасадного —
- это фрагмента —
- это детали —
- это конструкций —
- это элементов —
- это деталей —
- это фрагментов —
- это конструкций —

1 2 3 4

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- д) для памятников археологии:**

  - история возникновения, кем и когда покрывались деревни в селе  
Копыто, место хранения коллекции

**для памятников истории:**

  - история возникновения, краткая характеристика села, связанных с ним исторических объектов промышленного значения

**для памятников архитектуры и монументального искусства:**

  - адрес, структура, застройка, оценки заслуги

Дом, по-местному преданию, принадлежал князьям Хованским, но вероятнее всего, что он лишь стоит на месте их прежней усадьбы. Существующее здание построено где-то в первой половине XIXв., но более точной даты указать нельзя из-за отсутствия литературных сведений, как о построении дома, так и о его первых владельцах.

Уже в годы советской власти в здании располагался Райисполком. (Об истории села смотри паспорт на комплекс с. Ильинское-Хованское).

Следует учесть и утраты, имеющиеся в результате изъятия земель.

В результате многочисленных ремонтов (особенно после пожара 1971 г.) и переделок, связанных с приспособлением здания, оно претерпело множество изменений. Прежде всего это касается внутренней планировки обоих этажей (частично разобраны капитальные стены и поставлено множество дополнительных перегородок). Лестница, встроенная в каменную часть дома и ведущая на второй этаж, не соответствует требованиям пожарной безопасности.

### СМ. ВКЛАДЫ

Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, лежащего под землей;
для памятников истории	— характеристика памятника, относящегося к периоду существования мемориальной зоны;
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и внутренних помещений здания, скульптуры, прикладного искусства, типичных материалов, основные габариты;
для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и изобразительного решения: материалы, техники, цвета;

Двухэтажное кирпичное здание, отштукатуренное и побеленное. Под пояской видны следы более ранней светло-зеленої покраски. Горизонтальные тяги и карнизы выполнены из белого камня. Кровля четырехскатная, шиферная. Здание стоит на пересечении двух важнейших улиц села (Колхозной и Кооперативной), а главным фасадом обращено в сторону бывшего усадебного парка. Объем здания, прямогольный в плане и сильно вытянутый вдоль Кооперативной улицы, по своим размерам превышает ближайшие постройки и выделяется среди них. Несмотря на значительные переделки, хорошо читается основная схема первоначальной планировки обоих этажей дома. В основе ее лежит коридорная система взаимосвязи помещений. Две продольные капитальные стены пересекают пространство таким образом, что в центре образуется коридор. Существующая лестница, устроенная сравнительно недавно в юго-восточной части здания, современно изменила принцип взаимосвязи между этажами (прежняя лестница традиционно располагалась в деревянной пристройке). Декорация здания, как и планировка, весьма характерна для провинциальной школы архитектуры первой половины XIXв. К таким характерным чертам относятся многограниченные белокаменные карнизы и тяги, а также окна, помещенные в неглубокие нишечки прямоугольной формы (причем почти не встречающийся в более позднее время). Декорация здания сильно пострадала — нарушен прежний равномерный ритм окон (множество закладок и перебитых проемов). Локальная тяга между окнами на первом этаже.

см. вкладыш

О первоначальном облике можно судить лишь по отдельным деталям сохранившейся планировки и декорации, характерным для провинциальной архитектуры 1 пол. XIXв. Здание выделяется среди остальных жилых построек села своими значительными размерами и характером

## VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Крошки осмера, план и фотобиксация 1974г., хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя и важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

	хорошее	среднее	плохое	критическое
для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории	+	+	+	+
для памятников монументального искусства	+	+	+	+

в) интерьеры:

живопись  
скulptуры  
панели, иск-ва

для памятников монументального искусства

декорации  
постаменты  
скulptуры  
грунты  
красочного слоя

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не охраняется
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охранной зоны не установлены.



\*D000028726\*

г) фактическая принадлежность и конкретное использование:

находится в стадии капитального ремонта.

нет

д) дата и № охранныго документа:

Дата составления паспорта

январь 1975

Составитель арх. ВПНРК, Колесникова (по материалам А.А. Галашинича),  
Колесникова

подпись

№ 17

УВД Томской области  
отделение КУЛЬТУРЫ

подпись

## Вкладыш.

УІ раздел, пункт б)

вероятно, заменила собой деревянную (располагалась в пристройке) где-то в середине XVII в. Вместе с изменением системы взаимосвязи этажей и отдельных помещений были устроены и новые входные проемы. Кроме того в нижнем этаже заложена часть окон, а в верхнем - полностью переложен северо-восточный угол здания. Кровля новая, шиферная.

УІІ раздел, пункт а).

этакий и венчавшие карнизы усложняются по профилю в соответствии с возрастанием своего значения в декорации дома. Особенно интересен венчавший карниз, украшенный зубчиками.

УІІ раздел. пункт б)

отделки (в цокольной тяге и карнизах использован белый камень, почти не встречающийся в местной архитектуре).







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 РСФСР. МИН. КУЛЬТ. ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО ОХР. ПАМ. ИСТОР. И КУЛЬ.  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА. ИЛЬИНСКИЙ Р-Н., с. ИЛЬИНСКОЕ ХОВАНСКОЕ, ул. КОЛХОЗНАЯ,  
 Адрес — (АССР, край, область, район, автономная обл.: национальный округ; населенный пункт) Ц...  
 (АССР, край, область, район, автономная обл.: национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЖИЛОЙ ДОМ

### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ПАМЯТНИК  
АРХЕОЛОГИИ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологий	памятник истории	памятник архитектуры	памятники монументы и т. д.
------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------------

### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

I ПОЛ. XIX в.

### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предполож. по нынешнему

### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	заброшенное
	+		

### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие установленной охранной зоны

да	нет
	+

### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

организации охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзный	республикан.	местный

Дата составления картотеки  
31 января 1975 г.

М. П.


арх. Колесникова

Составитель (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

### Фото или схематический план



## Краткое описание

Двухэтажное кирпичное здание, оштукатуренное и побеленное. Под побелкой видны следы светло-зеленой покраски. Здание стоит на пересечении двух важнейших улиц села (Колхозной и Кооперативной), а главным фасадом выходит в сторону парка. Значительный по своим размерам объем выделяется среди окружающих его построек.

Легкой среди окружающих его построек. В основе первоначальной планировки здания лежит коридорная система (все помещения расположены по сторонам проходящего в центре коридора). Декорация, как и планировка, характерна для I пол. XIX в. Многопролетные тяги и карнизы выполнены из белого камня (редкое явление для жилой архитектуры этого района). Окна помещены в своеобразные филенки.

