

П А С П О Р Т
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. **Наименование.** Амбар и хозяйственные постройки. *г. Турлапова*
2. **Адрес.** с. Пустошь Афанасьевского с/совета, Буийский район, Ивановской области.
3. **Время сооружения** - XIX в.
4. **Автор, строитель, заказчик** -
5. **Расположение.** Расположены во дворе местной больницы.
Подъезд осуществляется автобусом до с. Пустошь и далее 300м пешком.
6. **Исторические сведения, строительная периодизация.** -
7. **Тип, планировочная структура, основные габариты.**
Деревянное, одноэтажное, хозяйственное строение; амбар с консольным выносом кровли, планировочная структура: ряд смежных срубов по одной оси.
8. **Конструктивная система:** деревянные бревенчатая клеть рубленая в обло; соединения внутренних стен с наружными выполнено в лапу. Диаметр бревна 18 см консольный вынос кровли амбаров поддерживается 3-мя деревянными столбами. Фундамент свайный по углам стен и в местах примыкания внутренних поперечных стен.
9. **Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.**
Строение представляет собой низкий, вытянутый по горизонтали прямоугольный объем крытый двухскатной крышей и обрешенной в сторону улицы торцевым фасадом.
10. **Декоративное убранство фасадов.**
Дополный карниз охватывает амбары по 3-м сторонам под крышей.
11. **Интерьер памятника:**
в/основные помещения, их габариты и архитектурные характеристики, система взаимосвязей.
Амбар состоит из 2-х основных помещений, разделенных бревен-

четой стеной, габаритами 4,25 x 4,9 и 4,8 x 4,3 и соответственно. Вход осуществляется через 2 двери из-под консольного навеса. К торцевой стене эсбаре примыкает сруб, имеющий 2 половины разделенные бревенчатой стеной, в которых помещается погреб и курятня. Габариты 5,8 x 4,5 и 4,5 x 5,3 м.

- б/характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов (резьбе, лепнине, чеканке). - нет
- в/мокументальная живопись (время, автор, школа, место происхождения, размеры, техника исполнения) - нет
- г/стеновая живопись - иконы, картины и пр. - нет
- д/скульптуре /время, автор, школа и т.д./ - нет
- е/сохраняющееся внутреннее убранство и оборудование - нет

12. Историческое и художественное значение памятника.
13. Фиксация памятника (фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифры). И С И Р И И, август 1970г.
14. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хранения материалов/. - нет
15. Состояние памятника. Удовлетворительное. Крыше в хорошем состоянии, консольный навес имеет прогиб посередине, вызванный отсутствием подпорного столба. Бревна имеют ряд трещин, но древесина здорова.
16. Современное и перспективное использование памятника. Хоз.помещение местной больницы.
17. Охране памятника - не охраняется
18. Основная библиография -
19. Дополнительные сведения -



0000026884





ПАНТОП
А.И. ПАНТОП