

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры.
Управление охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЧАСОВНИЯ ИЛЛ-ПРОРОКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
 втор. пол. XIIв.—втор. пол. XIXв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, Медвежьегорский
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,
 район, д. Лазарево, в 18 км от п. Шалговоара

национальный округ; населенный пункт; путь сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей Сибири и Сибирь			Баня, теплица, бассейн		учреждение торгов., промышл., склад	†

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида— 1
 Фото фрагментов— 1
 Генплан—
 Обмеры план— 4
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 застройки земли

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	—история возникновения; кем и когда производились разводки и расколки, место хранения коллекций.
для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика объектов и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и коммунального искусства	—автор, строитель, застройщик, история создания.

Датируется XVI веком на основании анализа архитектурных и конструктивных особенностей (тип постройки, объемное решение, конструкции дверных и оконных проемов). Косвенно подтверждают дату постройки иконы, находившиеся в часовне и датируемые XVI-XVIII вв.

Имеет два строительных периода:

1. Вт.пол.XVI в. Возведение в виде клетской постройки, состоящей из двух объемов, разных по высоте — рубленой клети молельни и более низкого притвора каркасной конструкции, покрытых двухскатными крышами. В молельне, на южной стене было волоковое окно (сохранились следы). Дверное полотно выполнено из панех в трехкосящатой с заплечиками двери. Потолок отсутствует, крыша покрыта "красным" тесом.

2. Вт.пол.XIX в. Притвор расширен, выполнен в виде симметричной конструкции — каркасной и русланной. Волоковое окно молельни расположено. Снаружи сруб оббит вертикально установленным тесом.

б) перестройки и утраты, изменения первоначальный облик памятника.

В 1962г. разобран иконостас, иконы XVI-XVIII вв. вывезены в Гос.

Карельский музей изобразительных искусств. К этому времени утрачен крест на кровле, обветшавшая кровля покрыта рубероидом, частично снята обшивка сруба.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструций; характер лекоров фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников-монументов, изваяний	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материала, техника, размер.

Расположена на западной окраине деревни, среди кипарисовой рощи.

Часовня деревянная, клетская, двухчастная. Состоит из помещения: молельни и притвора, имеющих общий прямоугольный в плане объем, покрытый двухскатной самодово-слмаговой крышей. Молельня рублена "в обло", в плане близка к квадрату. Притвор несколько шире. Конструкция его стен из-за поздних перестроек смешанная: одна половина, примыкающая к часовне - каркасной конструкции, другая - рублена "в обло". Каркасная часть представляет собой горизонтальную тесовую забирку с двумя стойками квадратного сечения по краям и одной посередине. Стены снаружи не обшиты.

Восточный фасад глухой. Молельня освещается одним окном на южном фасаде, а притвор имеет по одному окну в каркасной части на северную и южную сторону. Вход устроен с запада. Это трехкосящаяся дверь с прямым сопряжением косяков. Передней, вероятно, был крытый навес на столбах. Сохранились длинные выпуски продольных бревен стен - верхних, несущих кровлю, и нижних, на которых устроен настил. Причелины из гладкостроганной доски с контурной порозкой в виде чередующих крупных треугольников.

Стены изнутри отесаны со скруглением углов. Полы дощатые по балкам, потолок в обоих помещениях отсутствует. Дверь в молельню и окно - трехкосящатые, с сопряжением косяков "в ус" с заплечиками, дверное полотно на пятах.

Материал - сосна, ель.

Размеры в плане 3,0 x 7,7 м.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Одна из старейших часовен Карелии, относящаяся к типу наиболее древних культовых сооружений карели района Согозеро, в котором сохранилась трехкосящая дверь на пятах и отсутствует потолок.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Орфинский В.Л. деревянное зодчество Карелии.-Л., 1972, с.59.
2. Проект реставрации часовни в д.Лазар во.Арх. Каурова В.А.-Петрозаводск, архив п.о к/нного бюро АО "Лад", арх.№ 386-КМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
и жилых находок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

и интерьера:

живописи
скелеты
приклад. искуств

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скелеты
Грунта
культурного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+	+	
-	-	+	
-	-	+	
-	-	+	
-	-	-	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

согласно	республиканской	местной	не состоит
----------	-----------------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану:

Постановление Совета Министров РСФСР
от 04.12.74г. № 624

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ):

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование:

Отдел культуры Медвежьегорского
райисполкома

дата и номер документа:

№ имеется

Составитель Вахрамеева Т.Д. архитектор

(Ф. И. О., должность или профессия)

дата составления документа:

5 декабря 1984 г.

Инспектор по охране памятников Маркова В.И.

М. П.

г. Петрозаводск, Базант



D000027490*



ПАМЯТНИК
АРХИТЕКТУРЫ

XVI в.

ЧАСОВНЯ ИЛЬИ

ДЕРЕВЯННАЯ

ПОДЛЕНЖИТЬ ОКРАНЕ КАК
ВСЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР памятники истории и культуры СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР (наименование республики, союзной территории)
 Главк охраны памятников МК РСФСР (адрес)
 Адрес Карельская АССР, Медвежьегорский р-он, Шалговарский с/с, д. Лаза-
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)
 рево

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
 Часовня Ильи Пророка

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

втор. пол. XVIIв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
назначению

культурно-просвети-
тельное

туристско-экскурсион-
ное

лечебно-оздорови-
тельный

жилые
помещения

хозяйст-
венное

не исполь-
зуется

предлож. по использ.

включение в региональный музей

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская

республ.

местная

не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

+

органы охраны

советский

республикан.

местный

реставрационные мастерские

республикан.

местные

музей, архив,
НИИ

ВНИИ искусств

Дата составления картотечки

20 мая 1988 г.

М. П.

Составитель

Валентина Т.И., архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Расположена на окраине деревни среди кладбищенской рощи. Представляет собой вытянутый с востока на запад прямоугольный объем, перекрытый двускатной крышей. Часовня клетская, двухчастная. Молельня более ранней постройки, бревенчатая, рублена с половом. Притвор частично каркасный, частично рубленый из бревен. В молельне одно окно, растесано, косынчатое. Дверь в молельню трехкосящая с соединением "в ус" с заплечиками, дверь - на пятах. Декор-причелины с контурной резьбой.

Основные габариты 3,0x7,7 м

Одна из старейших часовен Карелии, сохранившая архаичные элементы /крыша по сплошному накату, тип дверей/ и следы реконструкций.



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры КАССР, государственная инспекция
(наименование областного органа охраны памятников)
по охране памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Часовня Ильи Пророка

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументальному искусству
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVI векIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Медвежьегорский р-н, дер. Лазарево, в 154 км к северо-западу от г. Медвежьегорска.
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительск.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей бойб-клуб		бальн., саун., джаку-		учреждение торгов, промышл., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

1

Фото фрагментов—

1

Генплан—

1

Обмеры: план—

1

фасад—

1

разрез—

1

Схематический план охранной зоны—

1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии
— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории
— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства
— автор, строитель, заказчик, история создания.

Архитектор, строитель, заказчик неизвестны.

Часовня датирована на основании архитектурно-строительных приемов и деталей, а также по следам уже утраченных элементов сооружения. Косвенно подтверждает дату постройки часовни живопись, выполненная Колицем.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Пристройка трапезной - XIX век.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуш.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Двухкамерная килтская часовня состоит из миниатюрного восточного сруба (258×260) и пристроенной к нему геометрической каркасной, частично рубленой трапезной (310×527). Крупная двухскатная крыша по склонам, брублена, имеющая в камбре самец профильных без главки (главка утрачена).

Трехкосящая дверь с широкими косяками с заплечиками. Окно с дубчатой коробкой профилировано с южной стороны на месте прежнего болоткового. На восточном фасаде сохранились приглушки с зубчатой контурной резьбой. На южном скате крыши сохранилась одна доска, конец которой отесан топором наподобие решета со срезанными нижними углами. На западной стене собственно часовни видны следы двухскатной крыши пологой и глубокой для трех склонов. Рядом с часовней обнаружен полуразрушенный столбик с резьбой. Вероятно, до пристройки трапезной с запада к часовне примыкало крыльцо с резными столбами, поддерживавшими двухскатную крышу. Восточный фасад обшият вертикальными досками без прибоя, что ускорило процесс гниения деревесины.

Стены изнутри неотесаны, пол из толстых попечных пластин. Балюстрада отсутствует. Хорошо просматривается основание крыши — геометрический слеги.

(см. приложение).

- 6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Нет

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии
и историикультурного слоя
важнейших находок
конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
лекори фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
приклад. иск-ва

для памятников монументального искусства

шокола
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		+

б) дата и № документа о принятии под охрану N 624 1979 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Рекомендуется установить охранную зону, включающую целиком квадрицепсную рощу и полосу шириной 50 м вокруг нее. Зона регулирования застройки радиусом 500 м.



'D000027491'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Совет Министров КАССР
не используется

д) дата и № охранного документа

Даты составления чл. прототипа

14 декабря 1970 г.Составитель Хегмунд В.Ф.
(ф. и. о., должность или профессия)

Инспектор по охране памятников

Д. Рыбакова
(подпись)

(подпись)

Приложение к пункту VII
паспорта
на памятник архитектуры
Часовня Ильи Пророка.

Живопись - иконы XVI - XVIII вв. - вывезена экспедицией карельского музея ЧЗО в 1962 г. 11 произведений древнерусской живописи хранятся в запасниках музея. Среди них:

1. „Спас Нерукотворный” - XVI - XVIII вв.
2. „Никола с житием” - 12 клейм - XVII в.
3. „Огненное восхождение Ильи” - XVI в.
4. „Александр Свирский” - XVI - XVII вв.
5. „Воскресение” - XVII в.
6. „Омегство” - XVII в.
7. „Петр и Павел” - XVII - XVIII вв.
8. „Архангел Гавриил” - XVII в. (из икона).
9. „Апостол Павел” - XVII в. (из икона).
10. „Апостол Симеон” - XVII в. (из икона).