

Главное Управление по охране памятников архитектуры
Комитета по делам архитектуры при СНК СССР

ПАСПОРТ

2910047001

№ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Номер столбца №	Старый название №	Наименование и адрес памятника	Оценочная цена памятника
25		<u>КОЛОКОЛЬНЯ ДЕРЕВЯННАЯ</u> в с. Рубцово Каргопольского района Архангельской области	XIII в.

1. Даты основных пристроек и перестроек

В 1883 г. сделана новая кровля шатра.

2. Автор, строитель, заслужен

Прихожане.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные
с памятником

Декор не сохранился.

4. В чём ведении находится памятник

В ведении Печниковского с/совета.

5. Кем и как используется

Пустует.

6. Техническое состояние памятника

Все конструкции - сруб, перекрытия, основания
звонка, подвалы, кровля шатра и покрытие главы,
за исключением внутренней лестницы, требуют
неотложного ремонта. Обшивка стен снята.

7. Тип, материал и основные конструкции

Шатровая, восьмерик на четверике. Основной материал - дерево, фундаменты - валуны; конструкции - деревянный рубленый сруб, деревянное покрытие /глава с шейкой- лемехом, шатер и повалы -тесом/

8. Краткая история памятника

Колокольня- третий памятник Лядинского погоста- классический образец древних шатровых колоколен, заимствовавших восьмериковую столпообразную схему от сторожевых военно-оборонительных башен рубленого "города".

Резные столбы, причелины, подворы и дощатые балясины Покровской и Егорьевской церквей дают основание утверждать о наличии подобного декора на колокольне до искажения, вызванного переделками во второй половине XIX века.



Вид памятника с запада.

Фото В.Лапина.

См. паспорт № 48.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Отделом по делам строительства и архитектуры
при Архангельском Облисполкоме выполнен в
1957 г. Архитектурный обмер планов, фасадов
и разрезов.

Место хранения материалов в Архангельской научно-реставрационной мастерской.

12. Обследование

Студентами МАИ в 1945 г.

Обыдлом архитектуры памятник неоднократно
обследовался с 1950 по 1959 г.г.

Архангельской научно-реставрационной мастерской
в 1962 г.

Примечания

Колокольня деревянная, ХУП в. находится под
охраной, как памятник архитектуры государствен-
ного значения.



D000018705 *


Дата составления паспорта:

4 сентября 62.

Паспорт составлен

 В. Лапин

Ответствен. редактор

 В. Кибиров

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые) 2910047001

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и культуры.
(разделение республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дорога Ледни. Колокольня.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки и техники
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано антисемантическое значение памятника — для памятников истории)

1820 год.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Аухан (въезд в село), Ширинский район, село Ледни. Проезд от г. Якутск до села — 30 км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-заповедному	академическому	художественному	хозяйственному	не используется
музейный зал, клуб			большой, сквозной, д/отд.		учреждение торгов, промышлен., склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 5

Гравюры —

Обмеры вида — 2

Фасад —

Разрез —

Сантехнический план

Воротной зоны —

Вкладыш — 1 стр. к разделам УГ/п, УГ/А, УГ. Схема фотографии — I.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

в)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, вмещающие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. исс-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техники, размер.

Колокольня расположена в западной части территории погоста между двумя церквями. Сооружение рублено из бревен, перевязанных в "ладу". Под нижний венец струе подложены крушные валуны.

Памятник представляет собой низкий четверик, несущий восемерик с повалом и площадкой звона, завершенной граненным шатром каркасной конструкции. Шатер увенчан луковатной главой на круглой шее. Перед входом с восточной стороны устроено крыльцо. Внутри конструктивная жесткость восемерика усиlena столбами, поставленными на углах и вертикально врубленными в массив бревенчатых стен, ограждении. Угловые столбы, продолжаясь вверх, поддерживают конструкцию шатра. В центре поставлен массивный столб, ссыпанный о крестом.

Глава колокольни обшита лемехом. В основании шеи сделана еланчевая "юбка". Шатер с полицами покрыт "красным" тесом, концы которого обрезаны в форме горошек. Верхнюю ~~обвязку~~ площадки звона, украшенную скромными прорезями подзором, поддерживают резные столбики, скрывающие спереди столбы несущей конструкции шатра. Ограждение площадки звона выполнено из плоского балюсника. Формы резных столбов, под-

/см. вкладыш № 1/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец шатровой колокольни первой четверти XIX века, выстроенной в традиционных для деревянного зодчества, архитектурных формах. Является составной частью комплекса Лядинского погоста.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Известия Археологической комиссии, Вып. 52, СПб., 1914, стр. 158.

С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов, Русское деревянное зодчество, М., 1942, стр. 189. /см. вкладыш № 1/

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ	хорошее	среднее	плохое	非常好的
характеристика общего состояния:				
для памятников архитектуры				
для памятников археологии				
для памятников истории				
в интерьере:				
для памятников изобразительного искусства				

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

- #### a) 電子商務與零售：市場趨勢分析

СИНЕМА | РЕДУБА | МОСТКАМ | BE CONCERT

б) дата и № документа о приемке под покров
за Т980 № 1327.

- *) границы различных зон и зоны регулирования настройки (краткое описание по ссылкам из утвержденный документа)

Границы охранной зоны не установлены.

Здание находится на балансе Управления культуры Архангельского облисполкома. Охранное обязательство выдано Печорскому сельскому совету 30 июня 1964 г. Объект туристского показа.

卷之三十一

Сестрорецк. ВДХ. Фермик П.Н.

(Φ , Ψ , Θ , $\Delta\Omega\Omega = \Omega\Omega - \Omega\Delta - \Delta\Omega + \Delta\Delta$)

10 of 10

Вкладыш № 1 к паспорту

Погост Лядины, Колокольня, 1820 г.

Архангельская обл. Каргопольский р-он.

с. Лядины.

к разделу III/а.

Во время реставрационных работ, проведенных на памятнике в 1960-х годах и в 1970-х годах, удален сильный крен колокольни; заменены бревна в нижних венцах четверика и восьмерика, в некоторых местах сделаны тыченыки прогнивших бревен и поставлены заплаты; частично заменено лемеховое покрытие главы; выполнен ремонт шатра. Восстановление первоначального крыльца проведено частично по сохранившимся следам, частично с привлечением аналогов. По аналогии с дверью кладовки восстановлено полотнище двери, ведущей на лестницу.

Реставрационная документация хранится в архиве Архангельской СНРПМ
Ш.05/2
40.

к разделу III/а.

зоров и балясника ограждения повторена в деталях крытого крыльца на восточном фасаде колокольни.

Внутри в основании колокольни устроена кладовка, отделенная от лестницы бревенчатой стенкой. Шитовые двери, ведущие в кладовку и на лестницу, навешаны на массивных, рубленых в "ус", косяках. На площадку звонят дут четыре лестничных марша.

к разделу III.

Г.П. Гунн, Каргополье-Онега, М., 1974, стр. 64.

Обмерные планы, фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

Вкладыш № 1 к паспорту

Погост Лядины, Колокольня, 1820 г.

Архангельская обл. Каргопольский р-он.

с. Лядины.

к разделу VI/в.

Во время реставрационных работ, проведенных на памятнике в 1960-х - 1970-х годах, удален сильный крен сруба колокольни; заменены бревна в нижних венцах четверика и восемерика; в некоторых местах сделаны вычурки прогнивших бревен и поставлены заплаты; частично заменено меховое покрытие главы; выполнен ремонт шатра. Восстановление первоначального крыльда проведено частично по сохранившимся следам, частично с привлечением аналогов. По аналогии с дверью кладовки восстановлено полотнище двери, ведущей на лестницу.

Реставрационная документация хранится в архиве Архангельской СН

III.45/2
40.

к разделу VII/a.

зоров и балюсника ограждения повторена в деталях крыльда восточном фасаде колокольни.

Внутри в основании колокольни устроена кладовка, отделенная от земли бревенчатой стенкой. Шитовые двери, ведущие в кладовку и на лестницу, нарезаны на массивных, рубленых в "ус", косляках. Помещение кладовки перекрыто бревенчатым накатом. На площадку звона ведут четыре лестничных марша.

к разделу VII.

Г.Н. Гуин, Каргополье - Онега, М., 1974, стр.

Офмерный план, фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

















3.4. 1.8.5.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК. Глав. упр. по охр. пам. ист. и культ.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвиж.

наименование республиканского органа охраны

Адрес Архангельская обл. Каргопольский р-он. с. Ялини.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Погост Ялини. Колокольня.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
			A

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1820 год.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристко- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
			+			

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
+			

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
			+

место хранения документов

органы охраны

Дата составления карточки

реставрац. мастерские

< март 1987 г.

М. П.

Составитель

союзный

республикан.

местный

республикан.

местный

+

музей, архив,
НИИ

ВНИИ

Старший инженер производственной группы

по охране памятников

(ф. и. о. должность или профессия, подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Колокольня расположена в западной части территории погоста между двумя церквями. Сооружение рублено из бревен, перевязанных в "лапу".

Памятник представляет собой низкий четверик, несущий восьмерик, с повалом и плоской звона, завершенной граненым шатром каракасной конструкции. Шатер увенчан луковичной главой на круглой шее. Перед входом с восточной стороны устроено крыльце. Верхнюю обвязку площадки звона, украшенную подзором, поддерживают резные столбики, скрывающие снаружи столбы несущей конструкции шатра. Ограждение площадки звона выполнено из плоского балясника.

В четверике основания колокольни установлена кладовка, отделенная от лестницы бревенчатой стенкой. На звон ведут четыре лестничных марша.

Здание реставрировано в 1960-1970 г.г.
Образец шатровой колокольни п.чет.ХV в., выстроенной в традиционных для деревянного зодчества архитектурных формах. Является составной частью комплекса погоста.