

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ДОМ ЖИЛОЙ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

начало 18 века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Амтальский край, г. Камень-на-Оби, ул.

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

Ленина 93.

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению

культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздорж.	жилищно-помещен.	хозяйств. вен.	не используе-ть
музей, клуб, библ.		больн., санат., д/отд.		учре; д. торговли промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3
 Фото фрагментов — 4
 Генплан — 1
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СРЕДЕНИЯ

а	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
	для памятников археологии и монументального иск-ва	— автор, строитель, э. эскизы, история создания.

Дом построен зажиточным горожанином, пимокатом по профессии. Фамилия не известна. В доме он содержал свою мастерскую. В 30-е годы XX века хозяин был раскулачен и выслан. В настоящее время в доме проживает семья Свитушковых.

б) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

Частично утрачены декоративные детали, водосборные трубы, с южной части пристроены новые сени.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Главное управление
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Алтайский край, г. охраны памятников истории и культуры
 (ССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)
 Камень-на-Оби, ул. Ленина 99

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ДОМ ЖИЛОЙ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ис
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельные	жилое помещение	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республика.	местная	не состоит
			+
	за	нет	
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охр. зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Дата составления карточки

18 ноября 1979

Составитель

М.П. Залесов В.Г. — архитектор

(Ф., и., о., должность, инициалы, подпись)

Инспектор по охране памятников

Шушарова В.Б.

(Ф., и., о., подпись)

Шушарова

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Типичный для Алтая представитель не большого деревянного дома рубежа веков имеющий богатый и своеобразный декор наличников. Расположен в северо-западной части села по красной линии застройки улицы, в окружении I этажных деревянных строений.

Дом одноэтажный, рублен "в лапу", прямоугольной в плане формы. Узкой стороной выходит на улицу, имеет веранду. Главный фасад симметричен, в 5 осей окон, со выделена щиповым завершением. Щипец имеет пропиленный декор. Наличники богато декорированы с высоким полем верхней лобовой доски; на верхние изогнутые, боковины декорированы плечиками и свесами. На плечиках вазоны припольной резьбы.

Планировка традиционная, в центре печь и вокруг неё размещаются смежные комнаты. Вход - дворовой с западного фасада. Интерьеры не сохранились.