

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Славки охраны памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР.

Самостоятельное республиканское предприятие культуры

ПАСПОРТ

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА мост через овраг.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

20-е гг. XX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Виноградский р-он, с. Борозинский с/с, с. Городец, д. Гагарина, Теплоход от с. Борозинки (райцентр) до пристани Бороз, далее 2 км пешком.СССР, край, область, район, автономная область,административный округ, населенный пункт, путь сообщенияV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

интер- нац. запо- няция	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	дипло- матрическо- информ.	желез. пешеходные	защитно- вспомог.	не использо- уется
+	музей заповед. запов.		запов. запов. запов.		учреждение групп. приемных класс.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 1.
- Фото фрагментов — 3.
- Генплан —
- Обмеры: план — 1.
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- окрестной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведениям местных жителей мост построен в 20-е гг. XX в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Бревна рязового сруба прогнили во многих местах, от чего мост просел. У краев склона оврага утрачен настил моста.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов).

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, ис-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Деревня Гагарино расположена в центре с.Городок. В одном км от нее расположены с запада д.Кулига и с востока д.Низ. Дорога, соединяющая д.Гагарино с д.Кулига, проходит через овраг где устроено два моста: старый рязжевой мост (раньше использовался как гужевой, сейчас разрушен) и новый — пешеходный на сваях.

Мост (старый) имеет сплошную рязжевую конструкцию, сложенную из бревен "в реж". Сруб представляет собой две продольные стены связанные в поперечном направлении шестью стенами-перерубами с выпусками бревен на фасадах. Средний пролет имеет редкие поперечные связи: в средней части одно бревно, в верхней — четыре. В нижней части пролет оставлен свободный (без связи) для пропуска весенней воды.

На верх сруба по прогонам уложен настил из мелких бревен.

Мост без ограждения.

Длина моста — 24 м, высота — 7 м, ширина — 3 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец моста с конструкцией сплошной рязжевой системы применяемый на оврагах в данной местности издавно.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика объекта системы:

для светового артефакта

культуры с/н
важнейших элементов

для конструктивной архитектуры и интерьер

конструкций
стен
подъемный
полы
полы
плиты факелов
интерьерной

в интерьере

классический
культуры
архитектуры

для конструктивной архитектурной системы

полы
подъемный
культуры
полы
архитектуры с/н

монитор	среды	лазер	экран
			+
			+
			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

категория	инструкция	план	на месте
			+

б) дата и № документа о приеме под охрану 1997

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

по плану.г) балансовая принадлежность и конкретное использование по использованию.д) дата и № охранного документа нет

Дата составления паспорта

Система Иванова А.И. - архитектор
Инженер, архитектор, инженер, архитектор

Инспектор по охране памятников



0000020078









Министерство культуры СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 36. №... I. 8. 4.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников истории и культуры.
 Адрес Архангельская обл., Виноградовский р-он., Воронский с/с, д. Гагарино
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мост через овраг.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
+		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

20-е гг. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранный зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны союзная	республикан.	местный	реставрационные мастерские
	+	+	музей, архив, ВНИИСКУПСТВОЗНАНИЯ
			республикан.
			местные
			+

место хранения документов

Дата составления карточки
20 октября 1984 г.
 М. П.

Составитель: Иванова Л. И. - архитектор.
 (Ф., И., О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____
 (Ф., И., О., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фото или схематический план



У д. Гагарино через овраг устроено два моста. Новый имеет свайную конструкцию.

Старый мост имеет сплошную ряжевую конструкцию, сложенную из бревен "в реж". Сруб представляет собой две продольные стены связанные в поперечном направлении б-ю стенами-перерубами с выпусками бревен на фасадах. Средний пролет имеет поперечные связи: в средней части одно бревно, в верхней - четыре. В нижней части пролет оставлен свободный (без связи) для пропуска весенней воды.

На верх сруба по прогонам уложен настил из мелких бревен.

Мост без ограждения.

Длина моста - 24 м.

Образец моста с конструкцией сплошной ряжевой системы применяемый на оврагах в данной местности издавно.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
административное республиканское учреждение культуры

ПАСПОРТ

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мост через овраг.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусств
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

20-е гг. XX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Амурская область, Вилюйский район,с. Горюхи, д. Кухта. Топограф. от с. Березник до пристани Горюхи, номер 2 км

по плану.

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просвет.	туристско- экскурс- он.	лечеб- но-оздоров- ительн.	жили- щно- бытовая	индуст- риальное	не исполь- зуется
+	музей, библиотека		больница, санаторий, д.т.п.		учреждение туристского промышленного типа	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—
 Фото фрагментов—
 Генплан—
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

У
2
1
1
1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

По сведениям местных жителей мост уже существовал в 20-х гг. XX в.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Бревна речного сруба прогнили во многих местах, от чего мост заметно просел. Настыл, неоднократно подменявшийся, в некоторых местах разрушен.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, пск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер

Деревня Кулига, входящая в состав трех деревень с.Городок, расположена в 1 км от д.Гагарино и занимает цепочку поселений с запада. Килые дома деревни расположены вдоль дороги, проходящей с севера на юг и оврага, вытянутого за домами. Дорога в поле проходит через овраг, пересекая его по диагонали, где устроен деревянный мост сплошной рязевой конструкции.

Настил моста (без ограждения) лежит на сплошном чьевом срубе, заполняющим ров (глубиной 5 м) до самого дна. Сруб представляет собой две продольные стены, связанные в поперечном направлении шестью стенами — передубами с круглой бревен "в реж", при этом концы бревен на продольных стенах имеют выпуски. На дне оврага средний поперечный ствол опирается на два небольших столбика. Сплошной рязевой сруб позволяет свободно пропускать весенние воды, а так же обеспечивает проветривание, предохраняет мост от загнивания.

Длина моста 23 м, высота — 5 м, ширина — 3 м.

Ширина бревен от 12 до 28 см.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Мост имеет очень древнюю конструкцию рязевой стены, встречающуюся сейчас на Севере СССР редко.

Вместе с окружающими его постройками мост создает представление о старинном уголке северного села.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Нет.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика объекта осмотра:

для памятника археологии

для памятника архитектуры и истории

в интерьере:

для объектов нематериального искусства

культурного слоя
включая пейзажиконструкции
стен
покрытий
литых
полы
декор фасадов
интерьераархеологическая
структура
слоев почвыссылка
на составленные
структуры
списки
археологического слоя

хорошо	средне	плохо	неудовлетворительно
		+	
		+	
		+	

X СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

общая	районная	местная	ниже системы
			+

б) дата и № документа и притом под охрану ИОТ

в) график охраны и режим регулирования застройки (краткое описание по ссылке №, утвержденный документ)

Не имеет.

г) фамилия, гражданство и конкретное использование с/х Боромский

ИОТ

д) дата и № охранного документа

Дата составления документа

Системный Ильин Л.И. - архитектор

Инженер-архитектор высшей категории

20 октября 84 г.

Выпущено по охране памятника




000020079









Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6.1.8.4.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников истории и культуры.

Адрес Архангельская обл., Виноградовский р-он., с. Городок, д. Кулига.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Мост через овраг.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

20-е гг. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

предлож. по исполз.	хорошее	среднее	плохое	аварийное
				+
	союзная	республ.	местная	не состоит
				+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
место хранения документов	органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
Срокный	республикан.	республикан.	местные
	+	+	ВНИИ ИСКУССТВООЗНАНИЯ
			+

Дата составления карточки

20 октября 1974 г.

М. П.

Составитель Иванова Л.И. - архитектор.


(Ф., и., о., должность, и.д., профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(Ф., и., о., подпись)



Фото или схематический план

**Мост устроен через овраг в д.Кулига.**

Настил моста (без ограждения) лежит на сплошном ряжевом срубе заполняющим ров (глубиной 5 м) до самого дна. Сруб представляет собой две продольные стены связанные в поперечном направлении шестью стенами-перерубами с врубкой бревен "в раж", при этом концы бревен на продольных стенах имеют выпуски. На дне оврага средняя поперечная стена опирается на два небольших столбика.

Длина моста - 23 м, ширина - 3 м.

Мост имеет древнюю конструкцию ряжевой стены, встречающуюся сейчас на севере СССР редко. Вместе с окружающими его постройками мост создает представление о старинном уголке северного села.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главк охраны памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР.

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мост через овраг .II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		б	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

20 -е гг. ХХ в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., виноградовский р-он.,МССР, уезд, область, район, автономная область.Борокский с/с., с.Городок, д.Верхний Моноц. Теплоход от Борозника до пристани Борок, далее 2 км пешком.административный округ, выделенный пункт, пункт застройкиV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использо- ван, напла- чено	культурно- просветит.	туристско- экскурси- он.	лечеб- но-оздорови- тельн.	жилая застройка	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей защит. музей		лечебн. санкт. зипта.		учреждение турист. экономич. отдел	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—
Фото фрагментов—
Генплан—
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план
парковой зоны—

3.
4.
1.
2.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведениям местных жителей мост построен в 20-х гг. XX в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Некоторые свайные бревна моста осели и наклонились от чего настил моста искривился. Частично утрачено ограждение.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер

Деревня Низ, входящая в состав 3-х деревень с. Городец, расположена с запада, в одном км от д. Гагарино. С юга на север местность деревни прорезает овраг, через который устроен однокалейный деревянный мост.

Мост имеет следующую конструкцию: семь пар бревен-свай вбиты на расстоянии 3,20 м в дно оврага лопельной частью вверх. В каждом бревне на уровне настила выдолблено вертикальное отверстие (15 x 40 см), куда вставляется стесанное бревно-прогон, соединяющее каждую пару бревен. Поперечный прогон имеет выпуски на фасадах моста; высота его может регулироваться при помощи клиньев, вбиваемых в отверстие свай под прогон. На поперечные бревна-прогоны опираются продольные прогоны, на которые уложен настил из досок, прибитый по краям небольшими бревнами.

Верхняя часть бревен-свай (H=80 - 100 см) является также стойками, ограждения к которым прибиты тонкие жерди поручня. Ограждение моста является продолжением ограждений участков домов.

Высота моста без ограждения 7,00 м, ширина 3,00 м, длина 31 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный образец свайного моста, возводимого на оврагах в данной местности /Борокский с/с./

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ















Министерство культуры СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

3.6. №...I.8.4.

Главк охраны памятников истории и культуры.

Адрес Архангельская обл., Виноградовский р-он., Борковский с/с, с. Городок,
д. Верхний Конец. (наименование республиканского органа охраны)
СССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Мост через овраг.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

20-е гг. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны		реставрационные мастерские	музей, архив, ВНИИ искусствознания
союзный	республикан.	местный	республикан.
	+	+	местные
			+

место хранения документов _____

Дата составления карточки 20 октября 1974 г.
 М. П.

Составитель Иванова Д. И. - архитектор.

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(Ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Мост устроен через овраг в д. В. Конец, семь пар бревен-свай вбиты в дно оврага комельной частью вверх. В каждом бревне на уровне настила выдолблено вертикальное отверстие куда вставляется стесанное бревно-прогон соединяющее каждую пару бревен. Поперечный прогон имеет выпуски на фасадах моста; высота его может регулироваться при помощи клиньев вбиваемых в отверстие свай под прогон. На поперечные бревна-прогоны опираются продольные прогоны на которые уложен настил из досок прижатый по краям небольшими бревнами. Верхняя часть бревен-свай является также стойками ограждения к которым прибиты тонкие жерди поручня. Ограждение моста является продолжением ограждений участков домов.

Интересный образец свайного моста возводимого на оврагах в данной местности /Борокский с/с./

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Р С Ф С Р~~Главк охраны памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР~~
~~Специальное учреждение культуры при Министерстве культуры РСФСР~~

ПАСПОРТ

I НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА мосты через овраги в с.Городок.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник искусства, искусства
		1	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

концы XIX в. — 20-е гг. XX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Виноградовский р-он.,
СССР, губ. область, район, автономная область,Борковский с/с., с.Городок.районный округ, районный центр, город поселкаV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- искусств.- оук.	лечеб- но- подрост.- турия	важно охраняемая	национ.- важные	не исполь- зуется
+	музей культ. культ.		бальн. санит. курорт.		уникальные предм. архитект. памят.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 3
 Фото фрагментов—
 Планы— 1
 Обмеры: план—
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранный зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а) для памятник археологии	— история возникновения, кем и когда производилась раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятник истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Территория Борокского с/с ранее относилась к Борцкой волости, к к. XIX в. состоявшей из 30 деревень. Освоение этой местности осуществлялось новгородцами в X - XII вв.

в с. Городок, входящем в состав Борокского с/с, сохранились древние деревянные мосты через овраги. Один из этих мостов (в д. Гагарино) был зафиксирован в 50-х гг экспедицией института истории и искусств АН СССР, и опубликован в книге И.В. Шаповалова (2).

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Некоторые мосты разрушены.

а) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

4)	для памятника археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятника истории	— характеристика памятника, название, время и время установления мемориальной доски.
	для памятника архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятника монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и выразительного решения; текст, материал, техника, размер.

поселения Борокского с/с, состоящего из десяти деревень, расположено на высоком правом берегу р.Сов.двини, в двух км от берега. Село Городок замыкает группу поселений с запада, располагаясь на самом высоком месте. С севера на юг эта местность прорезана несколькими оврагами. Село Городок состоит из деревень Кулиги, Гагарино и Берский конец, расположенных друг от друга на расстоянии 1 км соответственно с запада на юг. На пересечении дорог с оврагами устроены однопролетные деревянные мосты двух типов древней конструкции: Гужвыи и свайные.

В к.ХІХ — н.АА вв. наиболее распространение здесь получили рязанские мосты. Хорошо сохранились только два таких моста: в д.Кулиге и в д.Гагарино, возведенные в 20-х гг. АА в. (см. отд. паспорт). Остатки такого же моста обнаружены в овраге с севера от д.Гагарино, один из которых ранее был обмерен И.В.Мажовцевым. Монолитная конструкция рязанской системы обеспечивает жесткость всему сооружению.

Другим типом мостов на оврагах в с.Городок являются свайные.

Мост имеет простую и остроугольную конструкцию свайных опор: поперечные бревна-прогоны проложены в выдолбленные пазы столбов-свай. Хорошо сохранился такой мост в д.Берский конец (см. отд. паспорт). Такая конструкция применяется и в настоящее время для устройства пешеходных мостов: в д.Гагарино (новый мост), а также в других деревнях Борокского с/с.

6) Общедоступная общественная, научно-историческая и художественная значимость памятника.

Интересный образец мостов, возводимых на оврагах, со свайной и рязанской конструкцией, типичных для данной местности, и сохраняющих древние конструктивные приемы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Аратков историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск 1830 г. вып. II. стр.203.
2. Макавецкий И.В. Архитектура русского народного жилища. М. 1962 г. стр.221 — 223.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников архитектуры
 для памятников архитектуры и истории
 в интерьере:
 для памятников монументального искусства

структурное состояние объектов наследия
 конструктивный отдел
 окрасочный отдел
 отдел декора фасадов интерьеров
 инженерно-строительный отдел
 отдел охраны памятников
 отдел реставрации

люстры	стены	полы	окна
			+
			+
			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

состояние	регионал.	нац. парк	объект ЮНЕСКО
			*

б) дата и № документа и приватиз. под охрану 1997

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание по схеме на утверждаемом документе)

по плану

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Борокский с/с.

МОСР

д) дата и № охранного документа 1997

Дата составления паспорта

Составлено Иванова И.И. архитектор

Инспектор по охране памятников



000020077









Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимость)

З.И.В...I.8.4.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Главк охраны памятников истории и культуры.

Адрес

Архангельская обл., Виноградский р-он., Борокский с/е. е.Городок

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Мосты через овраги в е.Городок.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник природы	памятник монумент. ис-ва
		I	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

к. XIX в. - 20-е гг. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны		реставрационные мастерские	
союзный	республикан.	местный	музей, архив, ВНИИ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
	+	+	+

Дата составления карточки

20 октября 1984 г.

М. П.

Иванова Л.И. - архитектор.

Составитель

(Ф., И., О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников


(Ф., И., О., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Село Городок замыкает группу поселений с запада, располагаясь на самом высоком месте. С севера на юг эта местность прорезана несколькими оврагами. На пересечении дорог с оврагами устроены однопролетные деревянные мосты двух типов древней конструкции: рязевые и свайные.

В к. XIX-н. XX вв. большое распространение здесь получили рязевые мосты. Хорошо сохранились только два таких моста: в д. Кулиге и в д. Гагарино.

Другим типом мостов на оврагах в с. Городок являются свайные. Такие мосты имеют простую и остроумную конструкцию свайных опор: поперечные бревна прогоны пропущены в выдолбленные пазы столбов-свай. Хорошо сохранился такой мост в д. Нижний Концы (см. отд. паспорт).

Интересный образец мостов возводимых на оврагах, со свайной и рязевой конструкцией, типичных для данной местности, и сохраняющих древние конструктивные приемы.