

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация
Министерство культуры. Отдел охраны культурного наследия  
(именование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

Монстырь Спасо-Преображенский.  
Скит Воскресенский. Келейный корпус

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА \_\_\_\_\_

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1910 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г.Сортавала  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,о. Валаам (42 км от г. Сортавала)

национальный остров; сезонный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей этногр. науки		+	бани, сауна, дота.	+	устройство торгов. промышл. склада	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2  
 Фото фрагментов —  
 Генплан — I  
 Обмеры: план — I  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Келейный корпус Воскресенского скита был построен в 1910 году. Автор неизвестен, строительство велось артелью наемных рабочих при участии монастырской братии.

В 1965 году в связи с организацией турбазы "Влаам" здание было приспособлено для размещения обслуживающего персонала турбазы.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестроек нет. Утрачена рама круглого окна над крыльцом и внутреннее убранство келий.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материалы, техника, размер.

Келейный корпус Воскресенского скита расположен в северо-восточной части скитского комплекса. С трапезным и хозяйственным корпусами его объединяет кирпичная ограда.

Представляет собой прямоугольный в плане объем с примыкающим к нему с запада закрытым крыльцом — тамбуром. Здание покрыто вальмовой кровлей. На всех четырех скатах кровли устроены мансарды. Над мансардами и крыльцом кровли двускатные.

Основной объем здания, мансарды восточного и западного фасадов и крыльцо-тамбур венчает карниз, выполненный нависающими рядами кладки. Нижний ряд кладки карниза стесан на валик. Также стесан и проходящий по всем четырем фасадам здания пятый ряд кладки ниже карниза. Центральная часть западного и восточного фасадов выделена ризалитами.

Цоколь здания выполнен из блоков чистотесаного серого гранита. из месторождений Северного Приладожья, стены основного объема, крыльца и мансард западного и восточного фасадов сложены из кирпича монастырского производства, кладка выполнена под расшивку. Мансарды северного и южного фасадов — деревянные, обшиты строгаными досками. Кровля здания покрыта железом и окрашена в зеленый цвет.

Оконные и дверные проемы основного объема и крыльца имеют луковичные перемычки, спаренные окна мансард — арочные. Над оконными проемами мансард западного и восточного фасадов и дверью крыльца выложены люкарны, откосы всех проемов оштукатурены и побелены.

Вход в здание один, через крыльцо-тамбур на западном фасаде. Внутренняя планировка традиционна для монастырских келейных корпусов. Через все здание с запада на восток проходит общий коридор, в который выходят двери монашеских келий. В одном из помещений южного крыла здания устроена деревянная одномаршевая лестница, ведущая в мансарды и на чердак. В кельях сложены отопительные печи с топкой из коридора, каждая печь обогревает две кельи. Потолки во всех помещениях плоские, окрашены известью в белый цвет, стены в кельях оклеены обоями, в коридоре — окрашены масляной краской. Полы в коридоре выполнены из лащадных плит, в кельях — деревянные.

Основные габариты: 17,3х11,6 м, высота 7,2 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Келейный корпус — характерный пример жилой монастырской постройки в рациональном кирпичном стиле. начала XX века.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. "Воскресенский скит на Валааме", СПб, 1913, с. 3-5.

2. "Проектные предложения по реставрации с рекомендациями по использованию памятников Воскресенского скита на о. Валаам", Пояснительная записка, ДПИ "Спецпроектреставрация", 1985, архив НИЦ по охране памятников Минкультуры Р.К.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:  
 для памятников археологии культурного слоя  
 для памятников архитектуры и истории важнейших находок  
 конструкций  
 стен  
 покрытий  
 потолков  
 пола  
 декора фасадов  
 интерьеров

в интерьере: живописи  
 скульптуры  
 приед. лев-на

для памятников монументального искусства: докола  
 востанова  
 скульптуры  
 грунта  
 красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
± +	+		

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятия под охрану

Постановление СМ КАССР от 09.11.81 г.  
 № 420

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Собственность Вадаамского Спасо-Преображенского монастыря. Жилые помещения

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Левина Т.Л., Рудина Н.О.  
Ф. И. О. Должность или профессия

14 августа 1988 г.

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.  
(подпись)



D000027889



КППС 2





## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Ке́зельный корпус является основной частью ансамбля Воскресенского скита, расположенного в 5,6 км. от Спасо-Преображенского монастыря. Построен в 1911 г., автор не известен. Представляет прямоугольный в плане одноэтажный объем с мезонинами на всех четырех фасадах. Западная часть основного объема примыкает к закрытому крыльцу, покрытое двускатной кровлей. Центральная часть западного и восточного фасадов выделена ризолитом, продолжением которого служат стены мезонидов. Мезониды на западном и восточном фасадах имеют сдвинутые оконные проемы с полукруглыми завершениями, над ними выточен из кирпича сайдинг. Здание венчает карниз простого профиля. Чалачники окон оштукатурены и побелены. Здание поставлено на цоколь из крупных блоков темного серого гранита, стены из кирпича под расшивку. Валмовая кровля покрыта железом. Перекрытия в здании плоские. Ке́зельный корпус пример постройки в рациональном кирпичном стиле. Габариты: 17,3 x 11,6 м. Высота 7,0 м.