

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

P C ♡ C P

**Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(комплексное распорядительное управление города Москвы)**

ПАСПОРТ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Усадьба Козлова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

пакетное решение	пакетное решение	пакетное решение	пакетное решение
архитектура	истории	архитектуры	менеджмента искусств

III. ДАТИРОВКА ПЛЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение плятника — для памятников истории)

Вторая половина XIX – начало XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

АСТРОНОМЫ

Наборные I-го мкр. 143

JACOP-總裁外語文秘書處

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#) | [Print](#)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перепо- нял, напи- санном	культурно- просветит.- турристиче- ской секции	лечебной- оздоровите- льной	жизне- помощи	коопст- венное	не исполь- зуется
	штаб бюро секц.	фельд- шер. санит.	+	управление города архитек- торами,	

Детский сад

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото общего вида—
Фото фрагментов—
Генплан—
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план
околиной земли—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии
— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- а) для памятников истории
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника;
- для памятников архитектуры и монументального искусства
— автор, строитель, заказчик, история создания,

Каменные флигель и хозяйственная постройка с задними воротами в усадьбе Козлова встроены во второй половине XIX в. (возможно, до 1870 г.) прежними владельцами усадьбы Дадашевыми; каменный жилой дом с передними воротами уже существовал в 1870 г., из рубежа XIX и XX вв. был основательно расширен и перестроен П.И.Козловым. Проекты построек утверждались в строительном отделении астраханского губернского правления, разрешения выдавались городской управой.

Датировки основаны на библиографических и архивных данных, а также на сведениях, полученных от местных старожилов, и на стилистических признаках памятников.

По территориально-административному делению г.Астрахани владение числилось в 3-й части, 1-м квартале, после 1869 г. — в 4-м участке, 12-м окладке, по набережной Варваринского канала (ныне Набережная 1-го мая), в квартале между Луковской и Платиной улицами (ныне ул.Победы и Свердлова), задней стороной выходило на Католическую улицу (ныне ул.Бабушкина). По окладной книге 1870 г. здесь значился каменный двухэтажный дом с надворным строением, принадлежащий "армянам Авету, Арону и Ивану Моисеевим Дадашевым". Повидимому, это был одноэтажный на высоком полуподвале особняк с мезонином, с семью окнами по фасаду; возможно, что "надворными постройками" в окладной книге названы существующие флигель и хозяйственная постройка, возведенные на задней границе усадьбы, в линии Католической улицы. В 1884 г. владение по прежнему принадлежит Дадашевым, в конце XIX в. переходит к известному коннозаводчику П.И.Козлову, который и производит обширную перестройку жилого дома усадьбы: встраивает под углом второе здание с мезонином, пристраивает к боковому фасаду арочную галерею-вестибюль и полностью переделяет фасады и интерьеры.

В 1918 г. главный дом усадьбы был занят городским Угрозыском, затем в нем разместился датский питомник.

6) перестройки и утраты, изменения первоначальной облика памятника.

Жилой дом, в основном, сохранился в том виде, каким он приобрел после перестройки конца XIX-начала XX вв. Флигель находится в обветшалом состоянии. У хозяйственной постройки вместо небольших оконок по уличному фасаду пробиты нормальные проемы, со стороны двора первоначальные проемы частично заложены, пристроены деревянные тамбуры.

к) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

8)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, находящие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наимен., текст и время установления памятной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер лепных фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников инженерн. исс-ва	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, размер.

Квадратная в плане территория усадьбы (43 x 43 м) передней, юго-западной стороной выходит на Набережную 1-го мая, задней, северо-восточной — на ул. Бабушкина. Передняя половина участка занята жилым домом, который состоит из двух каменных, однотажных с мезонинами зданий на общем полуподвале, расположенных под углом друг к другу — по передней и северо-западной боковой границам участка, в восьмь проемов по уличному фасаду, из которых крайний является дверью боковой арочной галереи. Средняя, трехоконная часть фасада вместе с мезонином выделена ризалитом со скругленными углами, завершена скульптурой лежащего льва на пьедестале. Фасад расчленен отступающими от углов лопатками, по которым раскрепощающаяся сочные классические карнизы основного объема и мезонина, обработан рустовкой с расшивкой архивольтов над арочными проемами. Ризалит в нижнем ярусе украшен в простенках парными, до половины каннелированными пилastersами, в верхнем — тонкими разделительными колонками двойных окон. Мотивы архитектурной обработки главного фасада повторяются на других фасадах здания. Над входом устроен двухскатный зонт на фигурных чугунных колонках с кованым узорным подзором.

В линию с фасадом жилого дома по передней границе участка устроена каменная ограда с воротами, перекрытыми лучковой аркой, и калиткой. Значительно более скромная архитектурная обработка ворот заставляет предположить, что они были возведены до перестройки жилого дома.

Каменные флигель и хозяйственная постройка, возведенные на задней границе участка, в линии ул. Бабушкина, связаны задними воротами в единую архитектурную композицию. Однотажный трехоконный флигель с пристройкой и остекленной галереей по боковому и заднему фасадам, занимает восточный угол участка, уравновешивая (по диагонали) объем главного дома. Вытянутое здание хозяйственной постройки (конюшня, каретник и сараи) имеет высокий чердач-сушило, покрытый двухскатной крышей и открытый в сторону двора, с широкими арками сеновалов и деревянными жалюзи в пролетах каменных столбов. Общий фасад флигеля и хозяйственной постройки решен в скромных формах архитектурной эклектики: рустованными лопatkами, по которым раскрепощается профилированный карниз с гладким фризом, и простыми оконными обрамлениями.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник жилой архитектуры второй половины XIX-начала XX вв., прекрасный и хорошо сохранившийся образец богатой городской усадьбы. Выдающийся роскошной "ренессансно-барочной" пластикой фасада жилого дома, представляющего ценный элемент в ансамбле исторической застройки Набережной 1-го мая. Одновременно входит в ансамбль исторической застройки ул. Бабушкина единой архитектурной композицией задних построек.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Таблица домов и улиц города Астрахани... Астрахань, 1884, с. 51, 72.
ГАО. Ф. 480. оп. 1. ад. 2886. л. 93 об.

Фото памятника, крошки планов и генпланы хранятся в архиве Астраханской СНРПМ.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	非常好的
характеристика общего состояния:				
для памятников архео- логии	культурного слоя зажимающих находок			
для памятников архитек- туры и истории	конструкций стен покрытий облицовки пола декоративных интерьеров			
и интерьера:	желонеса тканоструки правиль. изг-ва			
для памятников мону- ментального искусства	цоколи постамента скульптуры группы красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сокращ.	республ.	местная	не состоит
		+	-

б) дата и № документа о принятии под охрану 5 июля 1980 г.

Решение исполнкома областного Совета депутатов трудящихся № 406.

в) границы отведенной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Не установлены.

г) фактическая принадлежность и конкретное использование Астраханский горисполком.

Детский сад № 46 и жилые квартиры.

д) дата и № отписанного документа

Дата составления паспорта

Составитель С.Попладик (искусствовед)

(Ф. И. О., должность или профессия)

Степанук
(подпись)

* * * * * июля 1977 г.

зр по охране памятников Савинова А.



0000005786*

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

Министерство культуры РСФСР
(наименование регистрационного органа памятника)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба коннозаводчика П.И. Крашенинникова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Вторая половина XIX — начало XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Астрахань

(РСФСР, край, область, район, муниципалитет)

ул. Набережная 1, дом 142, ул. Борисоглебская, 100

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-исследовательскому	деловому, коммерческому	жилые помещения	изделий народного творчества	не используется
музейный зал, аудио			бюро, консульт. центр	+	Учрежденное горсоветом, 1944 г. + + +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида—
Фото фрагментов—
Генплан—
Обмеры: план—
фасад—
разрез—
Схематический план охранной зоны—

3.2. I.9.8.

г. Астрахань, ул. Набережная I Мая, 143, ул. Бабушкина, 100.
Усадьба коннозаводчика П.И.Козлова.

Вікладиш № 2

к пункту X-б : (дополнение)

Постановление Главы Администрации Астраханской области
№ 230 от 27.I2.93 г. (прил.2)

3.2. I.9.8.

г. Астрахань, ул. Набережная I Мая, 143, ул. Бебушкина, 100.

Усадьба коннозаводчика П.И.Козлова.

Вкладыш №3

к пункту Х-б : (редакция)

Посад (междуречье Кутума и Варнавинского канала), XIII-XVIII вв.

в границах: ул. Набережная I Мая, ул. Красная набережная, ул. Желябова,
ул. Победы, стоит на окраине государства как историко-архитектурный
комплекс согласно постановления Главы Администрации Астраханской
области № 230 от 27.12.93 г.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Гос.инспекция.
 Адрес Астрахань, Набережная 1-го Мая, 143
(наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Усадьба Козлова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

Вторая половина XIX-начало XX вв.

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельный	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилие помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
			+	+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
/	/	/	

место хранения документов


Дата составления картоджи
• ИЮЛЯ 1977 г.
М. П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей архив. НИИ
союзный +	республикан. +	местные +

Составитель Попадюк С.С. С. Попадюк
(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)Испектор по охране памятников
(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Квадратная территория усадьбы передней, юго-западной стороной выходит на Набережную 1-го мая, задней - на ул. Бабушкина. Передняя половина участка занята жилым домом, который состоит из двух каменных, одноэтажных с мезонинами зданий на общем полуподвале, расположенных под углом друг к другу по передней и боковой границам участка в восемь проемов по уличному фасаду, решенному в богатых "ренессансно-барочных" формах. К фасаду примыкает каменная ограда с арочными воротами и калиткой. Каменный, одноэтажный, трехоконный флигель в заднем восточном углу участка и вытянутое здание хозяйственной постройки связаны задними воротами в единую архитектурную композицию, решенную в скромных формах эклектики рубежа XIX и XX вв. Прекрасный и хорошо сохранившийся образец богатой городской усадьбы.

РФ Министерство Департамент культурного наследия
 Адрес г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 143, ул. Бабушкина, 100
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба коннозаводчика П.И.Козлова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Вторая половина XIX-нач. XXв.²

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
				+	+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

• 3 апреля 197 2000

органы охраны	реставрационные мастерские	музей архив.
союзный	республикан.	местный

Составитель Малунеева Л.Ю., историк
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Малунеев

Инспектор по охране памятников Горлова Л.К.
(Ф. и. о., подпись)

Горлова