

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

П А С П О Р Т

Стори

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба "Дубровицы". Кукольный домик.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		7/2/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

к. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская обл., Подольский р-он,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

в 4 км от г. Подольска, Курская ж.д.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственно-вещное	не используется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — I
 Генплан — I
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | | |
|----|---|--|---|
| а) | { | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Точных данных о постройке Кукольного домика нет. Известно, что он был построен в конце XIX в. для дочери Голицына.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

При ремонте домика в 1960-х гг. была выстроена новая остекленная веранда взамен утраченной открытой террасы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

В 1960-х гг. были произведены ремонтно-восстановительные работы столяром ВИЖ'а. Восстановлены утраченные фрагменты резьбы, отремонтированы стены и кровля.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живописи скульптур прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколи постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		
+			
+			
+			
+			
+			
+			
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР
13-27 от 30 августа 1960 г.

в) границы охранный зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

см.пасп.3.2,4.XI-I.32.27.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование ВСК

Летнее жилое помещение

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Разумовский Ф.В.
 (ф. и. о., должность или профессия)

« I » октября 194 г.

(подпись)

Исполнитель по охране памятников

М. П.

(подпись)

Пушкинская ттл. Моск. №61. 1243-79

