

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — ГРССР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

## П А С П О Р Т

ЧОДРОВЕНЬКО В.И.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА сах. Аксиньинский I

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуств
			I,2,4,5

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Калите башни — XII-XIII вв; башни боевые — XII-XIII вв; склон — XIV-XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Аксиньино  
(АССР, край, область, район, автономная обл., г. и т.д.)  
Из г. Грозного до с. П. Аксун, далее по горной дороге до сел. Ялхорой /35 км/ и по тропе в долине речки /ок. 3 км/ по с. Аксиньино.  
(национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ., клуб		бальн. санат. д/цт.		учреждение торгов, промышл., склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план  
охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Структуру селения Акки, комплекс I составили: комплекс кылых башен, комплекс боевых башен в скалах и места захоронения.

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве отдельных сооружений селения в литературных источниках не найдено, на башнях нет надписей, преданий обители здесь летом настуки не знают.

По мнению исследователей, точная датировка вайнахских башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог И.Б.Мухухов считает, что кылые башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XVIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIV-XVII вв.

Этнограф В.П.Кобичев относит начало строительства кылых башен к XII-XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что после XIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XII в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И.Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

Этнограф В.П.Кобичев отмечает, что наукой не установлено ни времени возникновения склепов разных форм, ни причины, вызвавшие их появление. Он считает, что в склепах хоронили вилоть до XX в. Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что боевые башни появились не позднее XII-XIV вв. Датировка боевых башен затруднительна, т.к. за исключением единичных случаев, на них нет надписей; также отсутствуют достоверные сведения о времени их постройки.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Почти все археологические кылые башни руинированы, боевые башни разрушены в меньшей степени благодаря их труднодоступности. На территории селения построены дома настуков. Территория заросла бурьяном.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; изображение живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основание габариты.
	для памятников монумент. ис- кусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

**Селение Акин /комплекс I/ расположено на относительно крутом склоне. Оно протянулось вдоль русла речки по левому берегу на расстоянии 50 м от него и выше его метров на 30. Долина в этом месте глубокая. С запада ее ограничивает высокий скалистый хребет. С восточной стороны долины проходит хребет, высокий, с крутыми склонами и оврагами. Тропы связывают селение с селением сообщества Ялхарой /вниз по течению ручки/ и селениями сообщества Галайчюк /вверх по течению/ через небольшой перевал на восток. В структуру селения входит комплекс жилых башен и комплекс боевых башен в скалах. Планировка комплекса жилых башен рядовая — все башни стоят рядом вдоль русла реки. Размеры комплекса жилых башен примерно 300 x 40 м. Комплекс боевых башен расположен интаки на расстоянии метров 200 от комплекса жилых башен и выше его по рельефу метров на 20. Комплекс составляет несколько башен, встроенных в пазухах скал. Представляет интерес башня с балконом /хорошо виден его кованый каркас/. Башни в скалах труднодоступны.**

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

**Селение представляет большой интерес для показа на туристском маршруте.**

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Гольщтейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975, сс. 8, 20, 21, 43.
2. Кобичев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., "Наука", 1982, сс. 20, 183, 184.
3. Марковин В.И. В стране вайнахов. М., 1969, сс. 13, 17, 106.
4. Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне /по материалам исследований 1957-65 гг./ В сб. "Северный Кавказ в древности и в средние века". М., 1980, с. 218.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя  
последующих находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. искуш.

для памятников монументального искусства

поколки  
постамента  
скульптуры  
группы  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии				
для памятников архитектуры и истории				
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

согласная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется

4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

в) границы охраной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)  
не установлены



\*D000040443\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

территория используется для виноградарства

скота

не имеется

д) дата и № охранного документа

Дата составления акварта

13. ноября

88 г.

Кузьмин В.А.—архитектор

Составитель

(Ф.и.о., а.заключение о проф.сост.)

Р.З.Митт

(подпись)

М. П.

(подпись)

Грозный, тел. км. И. Н. Заболотного, 1976—9257

















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
 РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и  
 использования памятников культуры  
 Адрес ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, сел. Акки  
 (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

сел. Акки, комплекс I

### II ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исч-ва
		I 2 4 5	

### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

башня - XII-XVIII вв., склон - XVI-XVIII вв.

### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	используется
					+	

предлож. по использ.

### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	изарийное

### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

секретная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охраной зоны

да

нет

+

### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	8	I	

органы охраны

советский	республикан.	местный	реставрационные мастерские
	+	+	республикан., местные

место хранения документов

Дато составления карточки

«13» января 1988 г.

М. П.

Составитель Кузьмин Б.А. - архитектор

Б.А. Кузьмин

музей, архив,

НИИ

искусство-



знания

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)

Инспектор по охране памятников

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Селение Акки /комплекс I/ расположено на крутом склоне и протянулось вдоль русла речки по левому берегу. Тропы связывают селение с селением сообщества Йлхарой и селением сообщества Галанчох через перевал на восток. В структуру селения входит комплекс жилих башен и комплекс боевых башен в скалах. Планировка комплекса жилих башен радиальная вдоль русла реки. Комплекс боевых башен составляет несколько башен, выстроенных в пазухах скал. Башни в скалах труднодоступны.

Селение представляет большой интерес для показа туристам.

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА — РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

## ПАСПОРТ

цифровое

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА с. Ахки, комплекс 2II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ка
		I.2.8	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Ильинская башня — XII-XVII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ЧИ АССР Чечено-Ингушетий р-н, с. Ахки, комплекс 2. Из г. Грозного до с. Н. Ахки, далее по горной дороге до с. Ялхарой затем по тропе вниз, в ущелье и вдоль речки /ок. 5 км/ до с. Ахки, комплекс 2 (СССР, край, область, район, автомобильная дорога, национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библио. клуб		больни. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2  
 Фото фрагментов — 2  
 Генплан — 1  
 Обмеры: план —  
     фасад —  
     разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве отдельных сооружений селения в литературных источниках не найдено, на башнях нет надписей, преданий обитания не здесь летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка вайнахских кызыбашен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б.Мухухаев считает, что кызыбашни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIV-XV вв.

Этнограф В.П.Кобичев относит начало строительства кызыбашен к XII-XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что после XIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIV в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И.Марковина расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XIV-XVI вв.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Практически все сооружения руинированы, территория заросла бурьяном.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) **не проводились**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуз.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Селение Акки, комплекс 2, расположено на небольшом холме. На юго-восток комплекс 2 опускается к ручью С северо-запада к нему подходит склон горы. Место открытое, деревьев нет. Селение застроено компактной куполообразной башней. Застройка плотная, башни обложены друг с другом. Размеры селения примерно 100x50м. По другую сторону оврага, по дну которого течет ручей, расположено мусульманское кладбище.

Через селение проходит тропа, она поднимается от комплекса I селения Акки, которое расположено в 1,5 км на север, ниже по течению речки, вверх тропа уходит на пастбища.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример энциклопедии селения в виде очень компактной застройки сблокированными башнями. Представляет интерес для показа на туристическом маршруте.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Гольдштайн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975, сс.8,20.
2. Кобичев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., "Наука", 1982, с.20.
3. Марковин В.И. В стране вайнахов. М., "Искусство", 1969, с.106.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	иззрейное
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий перекрытий пола лакона фасадов интерьеров				
о интерьере:	живописи скульптуры приклад. ис- кусства				
для памятников монументального искусства	покров хроматика скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

согласно	республиканской	местной	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

не известно

в) границы охраны земельного участка регулирования застройки (кратко описаны со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены

Р. С. Т.



\*D000040446\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранных документов

не известно

Дата составления настоящего

Составитель

Кузьмин В. А. - архитектор

(ФИ, И., О. или профессия)

Кузьмин

(подпись)

13 · ноября

1988

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Грозный, тип. им. И. Н. Заболотного, 1976—9257









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР [недвижимые]

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и  
использования памятников истории и культуры

Адрес ФИ АССР Ачхой-Мартановский р-н с. Ачи комплекс 2

(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

сел. Ачи, комплекс 2

II ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
архитектурыпамятник  
монумент. искустваIII. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА **жилые бани - XII-XIII вв.**

1,2,3

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-  
начальному  
назначениюкультурно-  
просвети-  
тельноетуристско-  
экскурсионноелечебно-  
оздорово-  
тельноежилые  
помещения

хозяйственное

не исполь-  
зуется

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

Наличие утвержденной охраной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

да

нет

место хранения документов

Дата составления карточки  
"13" марта 1988 г.

М. П.

Составитель

Кузьмин В.А.-архитектор

Васпорт

I

фотографии

4

обмеры

1

реставрационные мастерские

органы охраны

союзный

республикан.

местный

реставрационные мастерские

республикан.

местные

музей, архив,  
ВНИИ

искусство-


знания

Инспектор по охране памятников

(Ф. И., О., должность или профессия, подпись)

(Ф. И., О., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)



## Краткое описание

Комплекс 2 селения Акки расположен на небольшом холме. На юго-восток опускается к ручью. С северо-запада к нему подходит склон горы. Место открытое. Селение застроено компактной группой жилых башен. Застройка плотная, башни блокированы друг с другом. По другую сторону оврага расположено мусульманское кладбище.

Через селение проходит тропа.  
Комплекс 2 селения Акки представляет интерес для показа на туристической маршруте.