

ПАСПОРТ

на памятник архитектуры

1. **Наименование:** Часовня Прокопьевская (Модеста)
2. **Адрес:** д. Прилуцкая, Виноградовский р-он, Архангельской обл.
3. **Время сооружения:** 1745г. (1803)
4. **Автор, строитель, заказчик:** не известны
5. **Расположение:** От районного центра Двинской Березники в 13 км. по проселочной дороге. На правом берегу р. Сев. Двина
6. **Исторические сведения:** В 1803г. была перенесена на настоящее место, тогда же весьма вероятно была несколько перестроена. Где располагалась ранее не известно.
7. **Тип, планировочная структура:** Часовня клетского типа, крытая двухскатной крышей.
основные габариты:
длина часовни - 5,4м.
ширина - 5,4м.
высота - 6,0м.
Планировочная структура: Основной объем часовни, квадратный в плане, не имеющий других каких-либо пристроек.
8. **Конструктивная система:** Часовня рублена из бревен диаметром 18-20 см. Над четвериком устроена двухскатная крыша. Основной объем часовни перекрыт плоским потолком.
9. **Объемно-пространственная композиция:** Объемная композиция часовни весьма проста: сравнительно небольшой куб, крытый двухскатной крышей. Несмотря на незначительность своей объемной композиции часовня играет немаловажную роль в планировочной структуре самой деревни. Несмотря на то, что она находится на окраине села она поставлена с учетом зрительного восприятия, хорошо видна и служит хорошим ориентиром.

Декоративное убранство фасадов: Стены часовни обшиты тесом и возможно скрывают интересные детали (наличники, дверной портал). Следует отметить два небольших, расположенные почти параллельно, окна на западном и восточном фасадах. (Попадающему первоначально).

Интерьер памятника: Внутреннее помещение часовни оштукатурено. Декоративное убранство не сохранилось. Внутренние размеры - 5,0х5,0м.

Историческое и художественное значение: Часовня является типичным представителем наиболее распространенного типа клетских веверных часовен.

Фиксация памятника: Фиксация и фотографирование, обмеры, произведены в 1971г. экспедицией ЦС руководителем Бобылев В.Г.

Реставрационные работы: Не производились

Состояние памятника: Удовлетворительное. Были произведены некоторые ремонтные работы для использования помещения часовни под склад зерна. В частности: перестлана крыша. Крест и глянца утрачены.

Современное использование: Используется под склад зерна Березниковским совхозом.
(в перспективное)

Основная библиография: "Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии" Изд. Арх. 1896г. вып. II.

Охрана памятника: На Госохране не состоит

Дополнительные сведения: Нет.

Дата составления паспорта

"найт" 1971.

Автор: Бобылев В.Г.

Редактор: *Александров*



0000020097

