

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственное управление охраны памятников  
(исполнение распоряженияного приказа первых заместителей)  
 истории и культуры.

### ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Бабина — *Историческое здание*

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятника археологии	памятника истории	памятника архитектуры	памятника изобразительного искусства
	-	2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1860-е гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Астрахань  
*Красная набережная, 26*  
(АССР, край, область, район, название ул.,  
 квартальный номер; населенный пункт, дата постройки)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-исследовательский	лечебно-оздоровительный	жилой	хозяйственный	не используется
исследовательский			Баня, сауна, бассейн	+	Учреждение торговли, промышленности, сферы	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида—
- Фото фрагментов— 7
- Генплан— 1
- Обмеры плана— 3
- Факс—
- Разрез—
- Схематический план охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕНИЯ

а)	для памятников архитектуры	-- история возникновения, кем и когда производилась реставрация и раскрытия, место хранения изысканий;
	для памятников истории	-- история возникновения; краткая характеристика событий в здании с копией или объектом приобретение значение памятника;
	и памятников архитектуры и монументального искусства	-- автор, строитель, заказчик, история создания.

Дом выстроен в третьей четверти XIX в. (до 1878 г., вероятнее всего - в 1860-х гг.) местной строительной артелью по заказу астраханского купца А.Т.Бабина. Проект постройки утвержден в строительном отделении астраханского губернского правления, разрешение выдано городской управой.

Датировка основана на архивных данных и стилистических признаках памятника.

По территориально-административному делению г.Астрахани 1869 г. владение числилось во 2-м участке, 3-м окладотке, по набережной р.Кутума (ныне Красная набережная), в квартале между Шарбичебугорной и Индийской улицами (ныне ул.Карова и ул.Володарского). По окладной книге 1878 г. здесь значится "Бабина Алексея Трофимова, купца - Каменный 2-х этажный дом с двумя лавками, службами, каретником с конюшникою, особенными каменными тирами помешаними и кладовыми... о 8 окнах. Занимает сый сам дом владелец с семейством. Дом может приносить дохода 1500 руб. ...за исключением же 35 % на исправления и другие расходы 975 руб."

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

В связи с приспособлением дома под коммунальные квартиры изменена внутренняя планировка, наружные двери обеих лавок в нижнем этаже превращены в окна, а одно из окон - в дверь.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, известья о находках.
	для памятников истории	— характерный памятника, наличие, время установления империальных засек.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер дворца, фасадов и анфилад, наличие мажонаков, скульптуры, прикладного искусства, строительных материалов, исполнения гипсовых.
	для памятников искусства, науки	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, загородка, техника, размер.

Каменный, двухэтажный с подвалом дом (20 х 11 м), занимающий всю ширину дворового участка и северным фасадом (на центральной оси во втором этаже окна сдвоены) выходящий в линию застройки Красной набережной. Между эркерами выступами боковых фасадов помещается деревянная галерея верхнего этажа, к которой примыкают каменные двухэтажные пристройки, возведенные по периметру участка; средняя часть галереи, опирающаяся на два каменных столба, выступает наподобие полуротонды. Арочный проезд на центральной оси делит нижний этаж на две симметричные части, служившие помещениями двух лавок. Капитальная продольная стена делит здание на переднюю и заднюю половины. Внутренняя планировка дополнялась деревянными перегородками; в передней половине верхнего этажа, над проездом, сохранилось помещение гостиной, очевидно связывавшееся антресолей с восточным залом и двумя комнатами в западной части. Лестница во второй этаж помещалась в галерее.

Постройка выполнена из кирпича 26 x 13 x 6,5 см на ленточном фундаменте, покрыта ширерной двускатной крышей на деревянных стропилах. Полы и паркетные деревянные, балочные. Стены снаружи и изнутри, потолки и перегородки оштукатурены и побелены.

Фасад увенчен подвешенным карнизом среднего выноса с мелкооблоенным штукатурным профилем в фризе лепных розеток. Трехчастное расчленение фасада, с выделением центральной оси, выполнено ярусными пилонами на пьедесталах, фланечатами в верхнем ярусе. Раскрепованный по пильстрям междуярусный карниз с широкими плоскими зубцами изгибается над аркой проезда лучковым архивольтом. Нижний ярус обработан штуковой рустовкой. Арочные окна верхнего этажа обрамлены плоскими архивольтами; сдвоенные окна на центральной оси решены в виде трифорий — схватывающим профилированным архивольтом и круглым ложным окном над простенком. Раскрепованная подоконная тяга отделяет пологую тумб, украшенный бильянками. Деревянные столбы дворовой полуротонды выполнены в виде тонких колонн с тоосканскими капителями. Сохранилась первоначальная расстекловка галереи с трехлопастными и стрельчатыми парелетами бремуг.

В интерьере сохранились кафельные печи (в гостиной — угловые) с богатым архитектурным и скульптурным решением "зеркал".

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник жилой архитектуры третьей четверти XIX в., ранний пример силовой застройки по "красным" линиям с максимальным использованием дворовых участков. Выполненный в ранних формах архитектурной эклектики, отличается подчеркнутой центральной осью фасада и своеобразным композиционным решением типичной для Астрахани задней галереи. Входит в ансамбль исторической застройки Красной набережной.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Таблица домов и улиц города Астрахани... Астрахань. 1884, с.74.  
ГАМО. ф.480, оп.1, ед.3037, лл.16 об.-17.

Фото памятника, крошки планов и генплана хранятся в архиве Астраханской СИРИМ.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников археологии	культурного слоя изъединяет застройки
для памятников архитектуры и истории	архитектурной стены оконный подиумы. пила лекара фасады потолков.
в интерьере:	железные скульптуры прим. кухни
для памятников инженерного искусства	новая постановка скульптуры группы красивости здания

зарегистрировано	зрелое	плохое	издранное
	+	+	
		+	
		+	
		+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

государственная	республиканская	местная	не имеет

б) дата и № документа о присвоении кода охраны

Не установлено.

в) базовая принадлежность к конкретному исполнителю Астраханский горисполком.

### УСЛОВИЛЬНЫЕ КВАРТИРОВ.

г) дата и № первичного документа

Дата составления паспорта

Составитель С.Попадюк (искусствовед)

(Ф. И. О., должность или профессия)

С.Попадюк  
(подпись)

\* \* ЕДЛТ 1977 г.

Испектор № 1



0000005787\*

М. П.
















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2. - Т.9.8  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры. Гос. инспекция.  
 Адрес Астрахань, Красная набережная, 26  
 (наименование <sup>(наименование)</sup> публиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

#### Дом Бабина

##### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

##### II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

##### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1860-е гг.

##### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	исильные помещения	хозяйственное	не используется
				+		

##### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

##### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

##### наличие утвержденной охранных зон

да	нет
	+

##### VII. Наличие документации

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
1	7	4	

##### место хранения документов

Дата составления картотеки  
июля 197 г.

М. П.

Составитель Попадюк С.С. Струга

органы охраны	реставрационные мастерские	музей архив, НИИ
союзный +	республикан. +	местные +

Испектор по охране памятников  
(ф. и. о., подпись)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Каменный, двухэтажный с подвалом дом в 7 осей по северному фасаду в линии Красной набережной. Между задними выступами боковых брандмауэров помещается деревянная галерея верхнего этажа, к которой примыкают каменные двухэтажные пристройки, возведенные по периметру участка; средняя часть галереи, опирающаяся на два каменных столба, выступает наподобие полуротонды. Арочный проезд во двор делит нижний этаж на две симметричные части, служившие помещениями двух давок. Здание делится на переднюю и заднюю половины. Оштукатуренный фасад решен в разных формах архитектурной эклектики. Ранний пример сплошной застройки по "красным" линиям.