

П А С П О Р Т
на памятник архитектуры

1. Наименование. Богородская церковь.
2. Адрес. Город Короча /Корочанского р-на, Белгородской обл./
3. Время сооружения. Построена в 1868 году.
4. Автор, строитель, заказчик. По рассказам местных жителей, церковь строилась на средства купца Сидория Балабанова.
5. Расположение /топография/, основные подъезды, расстояния от ближайших селений и остановок транспорта/
 - Церковь расположена в центре города в 100 метрах от главной площади.
6. Исторические сведения /важнейшие исторические события и выдающиеся личности, связанные с памятником, строительная периодизация/.
 - Не обнаружены.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты.
 - Трехапсидная, пятикупольная, четырехстолбовая в храмовой части. Планировочная структура церкви складывается из подокольной части, трапезной, храмовой части и трех апсид. Основные габариты /60,5 x 29,0/ м.
8. Конструктивная система, материалы фундамента, стен, перекрытий, отделочные материалы, размеры кирпича, каменных блоков, керамики.
 - фундамент, стены и своды сложены из кирпича. Размер кирпича /28 x 14 x 7/ см. Отделочными материалом является сам кирпич, штукатурка с последующей побелкой.
9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.
 - Объемно-пространственная композиция памятника складывается из объемов: подокольни, трапезной, храмовой части и трех апсид.

Колокольня построена в четыре яруса с постепенным убыванием их объемов вверх. Четверик первого яруса во втором ярусе переходит в нервный восьмерик. Третий и четвертый ярусы также нервные восьмерики. Каждый из трех верхних ярусов имеет по четыре сквозных арочных проема. Завершается колокольня пологим куполом, над которым возведена глухая главка. Трапезная и первый ярус храмной части имеют одинаковую высоту и сливаются в единый горизонтальный объем. Во втором ярусе храмная часть имеет пять восьмигранных световых барабанов, завершенных пологими куполами и прорезанных восьмью световыми проемами. Центральный, опирающийся на четыре столба, наибольшей по высоте и по объему. Три разных по высоте полу круглых апсид, центральная из которых наибольшая по объему, завершают объемную композицию с восточной стороны.

Церковь расположена в центре города и, благодаря своим внушительным размерам хорошо видна с подъездов.

10. Декоративное убранство фасадов, скульптура, орнамент, роспись, керамика и т.д. /краткая художественно-стилистическая характеристика/

- Фасады церкви пишно декорированы. Углы всех помещений имеют закругление и рустовку, а также отмечены прямоугольными пилонами. Стены расчленены теми же пилонами. Арочные световые проемы храмной части, трапезной и первого яруса колокольни имеют одинаковую форму и декоративную обработку: две небольших пилонов и сверху фигурный сандрик. Входы в храмную часть отмечены большим арочным проемом двери и двумя оконными проемами. Венчают горизонтальный объем два карниза, верхний из которых имеет ряд сухариков. Первый ярус колокольни и храмная часть имеют по три, выступающих под плоскостью стен, медальоны с росписями. Трапезная также отмечена двумя медальонами. Второй ярус колокольни отмечен по углам прямоугольными пилонами и прорезан четырьмя арочными сквозными проемами с несложным наличником. Два многообъемных карниза венчают этот ярус, причем один из них имеет ряд сухариков. Третий и четвертый ярус прорезаны каждый четырьмя проемами и венчаются многообъемным карнизовым. Дополнительно

в четвертом ярусе имеются четыре круглых проема.

Декоративная главка имеет четыре арочных впадины. Все пять световых барабанов, в втором ярусе храмовой части, декорированы одинаково: восемь арочных проемов с несложными наличниками; углы отмечены прямоугольными пилastersами; два многообломных карниза, верхний из которых имеет ряд сухариков. Все эти детали пропорционально объему увеличены у центрального восьмерика. Декорированы восьмигранные главки декорированы восьмыми арочными впадинами.

II. Интерьеры памятника:

- a/ основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.
 - Основными помещениями являются: подколокольное пространство /5,0 x 5,0/ м, трапезная /18,0 x 18,0/ м, храмовая часть /25,0 x 26,0/ м и три апсиды /R = 4,3 м R = 2,7 м/. Подколокольное пространство сообщается с трапезной арочным проемом двери. Трапезная сообщается с храмовой частью широким арочным проемом. Внутреннее пространство делится на две индивидуальных достаточно светлых и легких объема трапезной и храмовой части. Большая длина обоих помещений создает краскливую осевую перспективу.
- IIб - характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов /резьба, лепнина, чеканка/
- Не обнаружено.
- IIв - монументальная живопись /время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения, краткая художественно-стилевая характеристика/
- Истенная живопись прописана заново в 1957 году. Авторов установить не удалось. Новая пропись выполнена неудачно. Интереса не представляет.
- IIг - станковая живопись - иконы, картины и пр. /время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, краткая художественно-стилевая характеристика/

- Иконы в основном переписаны за ново в последнее время.
Наибольший интерес представляет икона "Спаситель", кото-
рая находится в южном алтаре. Деревянная, резная, барий-
ская икона, в разном деревянном окладе.

III - скульптура /время, автор, школа, месторасположение, со-
кет, материал, краткая художественно-стилевая ха-рактери-
стика/

- Не обнаружено.

IV - сохранившееся внутреннее убранство и оборудование, ико-
ностасы, светильники, утварь, мебель, печи /время, ма-
стер, школа, краткая художественно-стилевая ха-рактеристика/

- Внутреннее убранство и оборудование сильно пострадало
при закрытии церкви. До нашего времени донес частично
разной деревянный иконостас, остальное оборудование вы-
полнено в последнее время.

V. Историческое и художественное значение памятника в раз-
витии национальной архитектуры и искусства.

♀ Объемно-пространственная композиция памятника и убранст-
во фасадов представляет определенный интерес.

VI. Фиксации памятника /фото, обмеры, зарисовки, где находят-
ся, иллри/

- Фотофиксация и обмер плана произведены в 1969 году. Хра-
нится в министерстве культуры РСФСР и управление культу-
ры белгородского облисполкома.

VII. Реставрационные работы /характер, время, автор, место хра-
нения материалов/

- Не проводились.

VIII. Состояние памятника. - Состояние памятника удовлетворитель-
ное. До нашего времени донес без каких-либо существенных
переделок. Храмная часть и апсида лишены своего внутрен-
него убранства.

IX. Современное и перспективное использование памятника.
Кодонольни и трапезная используется местной общиной верую-
щих, а храмная часть и апсида - как складское помещение.

I7. Охрана памятника /кем, когда взят на охрану, наличие охранный зоны/

- Памятник не находился под охраной. Выявлен в 1969 году.
Предлагается белгородскому облисполкуму взять на местную охрану.

I8. Основная библиография. Историко-статистические описания церквей и монастырей курской иенархии.





