

187.2

3700108000

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь во имя Божьей Матери "Неопалимая

Купина"

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. иск-ва |
| | | 4 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1827г. /см.п.8/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл. Гаврилово-Посадский

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

р - н , с.Бородино, Бородинский с/с.

(наименование селен, населенной пункт, пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по первонач. назначению | культурно-просветит. | туристско-экскурсион. | лечебно-оздоровительн. | жилое помещения | хозяйственно-скот. | не используется |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | музей библ. клуб + | | больн. санит. детя. | | учреждение торгов. промысл. скот. | |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 3
- Фото фрагментов — 2
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- 3 Схематический план охранный зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

| | | |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

См. приложение I.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утраты: алтарная апсида, перекрытие притвора, паперти, венчание.

Перестройки: в стенах южного и северного фасадов устроены дополнительные дверные проемы; заложен арочный проем центрального, западного входа; изменено покрытие храма.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не производились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| а) | для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. иск-ва | — основные особенности композиционного и колористического решения, текст, материал, техника, размер. |

См. приложение 2.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В. Березин. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1896г, Выпуск 3; стр. 213-214.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий полов декора фасадов интерьеров

в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
| + | | | |
| + | + | + | |
| | | + | |

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

| союзная | республи. | местная | не состоит |
|---------|-----------|---------|------------|
| | | + | 3 |

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет.

реш. обл. комитета в 249 от 28.4.73.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Здание находится на балансе
Областного управления культуры.

д) дата и № охранного документа

нет.

Дата составления паспорта

Составитель Барнштейн Л.К., архитектор.
(ф. и. о. должности и/или профессии)

сентябрь 1972г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



000028383



П Р И Л О Ж Е Н И Е I

Построена в 1827г. на средства прихожан и посвящена "Божьей матери", нарицаемой "Неопалимая купина". (см. п.8)

В 1878г. на средства генерал-лейтенанта Н.А.Бутурлина в правой части церкви был устроен дополнительный алтарь в честь Спаса Нерукотворного Образа. (см. п.8)

Имена автора и строителя утрачены.

Очевидно, декор фасадов подвергся "поновлению", судя по характеру существующих декоративных деталей, в конце 19 начале 20 века. Поводом для такого рода предположений служит нехарактерность декоративного убранства экстерьера времени создания памятника в целом.

Церковь закрыта в 1929г.

Схема композиции двухчастная — "четверик" летнего храма и притвор.

Церковь типа "четверика", двухстолпная, одноапсидная.

Здание декорировано двойными пилестрами по углам и в простенках и наличниками, составленными из пилестрочек и клеветных арок. Сложно профилированный карниз из поребрика и полочек опоясывает весь объём здания. Треугольные фронтоны, наклонные тячи которых повторяют декоративный мотив карниза, украшают северный и южный фасады "четверика", а также западный фасад притвора, как бы фиксируя положение двух главных композиционных осей. Перекабины в виде капителей с фартуками и модульонами дополняют декор фасадов.

Интересная и редкая двухстолпная конструкция храма обусловила расчленённость внутреннего пространства, а система подпружных арок с возведёнными между ними крестовыми сводами подчёркивает трёхнефность организуемого пространства. В целом интерьер храма, лишённый декоративных украшений, малой высотой и небольшой глубиной создаёт ощущение уюта, столь характерное для русских зимних церквей.

Настенная живопись и иконостас не сохранились.

Церковь кирпичная , размер кирпича - 270*160*90 в храме и притворе

Длина храма по оси З.-В. - 13,45м. ; ширина - 18,80м.

Длина притвора по оси З.- В. - 3,95м. ; ширина - ХХУУУУУ 6,45м.

6/

Характерный образец приходской церкви , типичный для русского провинциального зодчества первой половины 19 века.











122
 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 34w -1.17.2
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охр. памятн. истории и культ.

Адрес Ивановская обл. Гав. Посадский р-н, с. Бородино
(наименование республиканского органа охраны)
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Церковь Возьей Матери "Неопалимая Купина"

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник монумент. ис-ва |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 4 | |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1827 г.

IV. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| по перво-начальному назначению | культурно-просветительное | туристско-экскурсионное | лечебно-оздоровительн. | жилое помещение | хозяйст-венное | не исполь-зуется |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | + | | | | | |

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
 ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| хорошее | среднее | плохое | аварийное |
|---------|---------|--------|-----------|
| + | + | + | |

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

| союзная | республ. | местная | не состоит |
|---------|----------|---------|------------|
| | | + | + |

наличие утвержденной охранной зоны

да нет
нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

| паспорт | фотографии | обмеры | реставрационные материалы |
|---------|------------|--------|---------------------------|
| + | + | + | |

место хранения документов

| органы охраны | | | реставрационные мастерские | | музей, архив, НИИ |
|---------------|--------------|---------|----------------------------|---------|-------------------|
| союзный | республикан. | местный | республикан. | местные | |
| | | + | | | |

Дата составления карточки
 с 12 мая 1974 г.
 М. П.

Составитель

Левичев Ф.В.
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Шеллинг
 (Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь типа "четверика", двухстолпная, одноаспидная, здание декорировано сдвоенными пилястрами по углам и в простенках и наличниками, составленными из пилястрочек и килевидных арок. Сложно профилированный карниз из поребрика и полочек опоясывает весь объем здания. Интересная и редкая двухстолпная конструкция храма обусловила расчлененность внутреннего пространства. Настенная живопись и иконостас не сохранились.
Церковь кирпичная.