

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2000000023

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР.

Министерство культуры, Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Некрополь Басты. Комплекс.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		7/4/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
XIX - XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)
верховья р. Чанты-Аргун, ручей Бастыхи, место Басты.

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. дфод.		учреждение, торгов. промшл. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото с плана - I

Фото общего вида - 4

Фото фрагментов - I

Генплан -

Общерег. план -

фасад -

разрез -

Схематический план

охранной зоны -

- | | | | |
|----|--|---|---|
| а) | | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Комплекс ранее не исследовался и археологические раскопки здесь не проводились. Поэтому примерная датировка памятников основана на традиционной типологии зданий, относимых исследователями к XIV - XV вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Надземные склепы №1 и №2 имеют частичные утраты кровель. Склеп №3 и стоящая над ним башня находятся в руинах.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Комплекс некрополя Басты находится в глубоком горном ущелье, на высоком левом берегу ручья Бастыхи. Здесь на верхней части склона имеется скалистый выступ в виде "языка", на поверхности которого водружены все постройки комплекса. Они компактно расположены цепочкой одна над другой. Ниже всех на самом краю скалистого обрыва стоит надземный прямоугольный склеп с лоджией /склеп № I — см. паспорт/. Он вытянут с юго-запада на северо-восток и обращён к северо-востоку главным фасадом с лоджией. Несколько выше и под прямым углом к нему стоит другой прямоугольный надземный склеп № 2 /см. паспорт/. Ещё выше различим руины третьего склена, над которым возвышается остаток стены руинированной башни.

Одна из особенностей комплекса — стабильность строительной техники с применением плоских сланцевых плит, прочного известкового раствора, плоских двускатных кровель и характерных "каменных рамок" для квадратных отверстий лазов.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Компактный мемориальный комплекс эпохи позднего средневековья, интересный ярко выраженным характером местной строительной техники.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Комплекс не исследовался и в литературе не опубликован.

Общие работы: А.Ф. Гольдштейн, Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., 1975, с. 19-50.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварии

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

+ 2

б) дата и № документа о принятии под охрану

не имеется под см Ч-и ВССА №96

от 13.3.90

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № документа

не имеется

Дата составления документа 1.11.1988



Составитель В.Е. Кулаков Архитектор
(ф. и. и должность или профессия)

Ку
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.7/4/. - I.63

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культуры. Гос. инспекция по охране памятников. (индекс)

Адрес: И. АССР Советский р. и. ул. р. Чантин-Аргун, р.уч. Бастыхи, место Басты.

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Некрополь Басты. Комплекс.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		<u>И/А</u>	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIV - XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						X

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
X	X	X	X

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республи.	местная	не состоит
		<u>X</u>	<u>X</u>

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	X

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X	X	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	X	X			

Дата составления карточки

4 / 15 1972 г.

М. П.

Составитель

В. Е. Куляков.

Архитектор

Инспектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)





Краткое описание

Некрополь Басты расположен в глубоком ущелье верховьев р. Чанты-Аргуна на левом берегу ручья Бастыхи. Все постройки компактно разместились одна над другой на скалистом выступе склона в виде "ящика". Комплекс включает прямоугольный надземный склеп с лоджией № I /см. паспорт/, прямоугольный склеп с двухскатной крышей /№2/, руины третьего склепа и башенной постройки.

Комплекс интересен ярко выраженным характером местной строительной техники объединяющим все постройки.