

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 истории и культуры.

ПАСПОРТ

Иван. р-н

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Деревянный мост № 3 на реке Тезе (памятник истории)
обозначен канал, мост, возм. мелиорация

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументальной скульптуры
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Гжский р-он, с. Хотимль. От г. Гжи автобусом(районный округ, ст. створный пункт, путь сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-аккурсионной	лечебно-оздоровительной	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей быта, клуб		баня, сауна, душ		учреждение турист. профсоюз. слеза	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1
 Фото фрагментов — 1
 Генплан —
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

3)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Шлюз впервые был сооружен в нач. XIX в. Подобных шлюзов на реке Тезе пять. Большое значение они приобрели в период развития текстильной промышленности в городах современной Ивановской обл., когда по Тезе шел хлопок, а так же во время Великой Отечественной войны, когда по Тезе сплавливали лес и везли зерно. До недавнего времени от устья реки до г. Шуя существовало регулярное пассажирское движение, которое сохранилось лишь в окрестностях города. В последние годы значение этого водного пути постепенно утрачивается.

От первоначального устройства шлюза в нач. XIX в. сохранилось лишь его местоположение и отводной канал. Облицовка же быков бревнами, ледорубы, подпарные стенки и разводные ворота шлюза неоднократно меняются и ремонтируются ежегодно. Даже заполнение быков бутовым камнем не первоначальное, так как при их капитальном ремонте камень выбирался до основания.

(Об истории с. Хотимль смотри паспорт на "храмовый комплекс").

6) перестройки и утраты, произошедшие первоначальной обшивкой быков.

Ежегодно проводятся ремонтные работы. Мельница переведена на электричество.

6) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции, характер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва.	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Устройство всех шлюзов на р.Тезе почти идентично шлюзу № 3. и отличается от него лишь длиной обводного канала или отсутствием мельницы. Данное гидротехническое сооружение состоит из подпорной плотины, перегородившей основное русло реки, обводного канала со шлюзом для пропуска судов и ослабления напора воды на плотину во время паводков и водной мельницы. Для устройства шлюза выбран узкий участок реки с ровными, невысокими берегами. Берега укреплены бутовыми камнем, просыпанным землей и пролитым глиной и облицованы просмаленными бревнами. Подпорная плотина трехпролетная с двумя опорными быками. Северная опора (ближняя к левому берегу) меньшего размера, в плане прямоугольная. Глина, возможно, устроена на естественной отмели, массивная, квадратная в плане. Перед быками, выше по течению, устроена заградительная ломаная линия ледорубов. Ледоруб устроен и на северном быке. Пространство между опорами и берегами забрано очень толстыми сваями, поставленными вертикально примерно через метр — полтора. В пазах свай крепятся деревянные щиты, сдерживающие напор воды. Через плотину устроен пешеходный мост из бревенчатого наката.

К югу от плотины в правом берегу прорыт обводной канал для прохода судов, а немного ниже по течению, относительно плотины, в канале устроен шлюз. Берега канала в некоторых местах укреплены сваями. Шлюз однокамерный, все конструкции деревянные. Уровень воды в канале и реке регулируется вручную подвижными щитами плоти-

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

СМ. ВКЛАДЫШ

Несмотря на неоднократные капитальные ремонты и переделки, комплекс сохранил типичные характерные черты гидротехнического сооружения конца XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Литературных сведений не обнаружено. Схематический план, негативы и фотографии 1973г. хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

Л.А. Шлычков, Листья времени страницы. Ярославль, 1983, с 198.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	+			
для памятников архитектуры и истории	+			
в интерьере:				
для памятников монументального искусства				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	союзная	республ.	местная	не состоит
а) категория охраны				+

б) дата и № документа о принятии под охрану

нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.



'D000026796'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
владельцем

Сооружение используется по первоначальному назначению.

а) дата и № охранного документа

нет

Дата составления паспорта

Составитель Якунин О.Ф., арх. ВПНРК

(ф. и. о., должность или профессия)

- 18 января 195 г.

М. П.

Защ. производственной группой
обл. управления культуры

17020522

Вкладыш.

УЦ раздел, пункт а)

ны. Створки ворот шлюза так же разводятся вручную длинными рычагами. Камера шлюза узкая и способна пропустить лишь небольшую барку, катер или маленький теплоход. Мельница расположена к северо-востоку от плотины на левом берегу. Здание мельницы кирпичное. К ней примыкает просторный деревянный амбар, куда выезжали прямо с возами на лошадях. Вода к механизму мельницы подводилась по деревянному желобу на сваях, устроенному в специально прорытом небольшом канале. Место прохода воды через плотину заложено и засыпано. В настоящее время мельница работает на электричестве и система водяного двигателя в бездействии.









3.6.№. I.17.18.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. памят. ист. и культ. _____ (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес: Ивановская обл. Дзский р-н, село Хотимль _____ (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Деревянный шлюз № 3 на реке Тезе.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIX.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
				+	

Дата составления карточки
« 4 » ИЮНЯ 1975 г.
М. П.

Финогенов

Составитель: _____ (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. о., подпись)



А (оборотная сторона)

Краткое описание
 Шлюз № 3 состоит из подпорной плотины, перегородившей основное русло реки, обводного канала со шлюзом для пропуска судов и водяной мельницы. Для устройства шлюза выбран узкий участок реки с ровными и невысокими берегами. Подпорная плотина трехпролетная с двумя опорными быками. Перед быками, выше по течению, устроена загородительная ломаная линия ледорубов. К югу от плотины в правом берегу прорыт обводной канал для прохода судов, а немного ниже по течению в канале устроен шлюз. Шлюз однокамерный, все конструкции деревянные. Уровень воды в канале к реке регулируется вручную рычагами. камера шлюза узкая, способная пропустить лишь небольшую баржу, катер или маленький теплоход. мельница расположена к северо-востоку от плотины на левом берегу. Здание кирпичное, к ней примыкает просторный деревянный амбар. Вода к мельнице подводится по деревянному жолобу на сваях. В настоящее время мельница работает на электричестве.

