

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Никольская церковь. с. Чивашино арх. 6/8

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1791г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Еланский р-н,

с. Мутрееево-Никольское, снт. Елань, автобусная остановка

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музейный зал, клуб			больница, санаторий, диспансер		учреждение торговли, промышленности, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов —

Гемпльян —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план  
огражденной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а) для памятников истории	—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Ходолинская Никольская церковь построена в 1791г. В качестве летней церкви ~~в~~ <sup>старой</sup> крамовый комплекс ~~ходит~~ Мутреево-Никольского. (См. паспорт)

Заказчик не выяснен, по-видимому, это был владелец села. Строили, как можно заключить из анализа архитектурных форм, местные мастера. В середине XIXв. церковь была расписана.

Продолжение п. УП а):

Внешний колокольня покрыта куполообразной четырехскатной кровлей, стропильной конструкции со шпилем.

Внешняя декорация суха и графична. Нижний ярус украшен филенчатым рустом и завершен бризом со впадинами, схематично воспроизводящим дорический антаблемент. В убранстве верхних ярусов преобладают филенки и пилястры.

Внутри церкви на стенах и сводах сохранилась темперная живопись середины XIXв., исполненная, вероятно, местными мастерами. Грамотная, но с оттенками провинциального примитивизма, живопись стилистически представляет переход от барокко к классицизму.

Все элементы архитектурной декорации во всех частях здания (пышные карнизы в уровне пят сводов, в храме и в основании ротонды) выполнены средствами живописи. На стенах четверика храма помещены евангельские сцены, в барочных обрамлениях. Сюжеты росписей в ротонде и куполе почти недоступны для обозрения в современных условиях. В алтаре центральное место занимает композиция "Положение во гроб". На стенах притвора хорошо видны евангельские сцены, освещенные текстами, помещенными над изображениями в барочных картушах. На своде притвора сюжетная живопись утрачена.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разрушены боковые портики храма. В основном объеме устроено междуэтажное перекрытие, поставлены деревянные перегородки. Утрачен иконостас.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Здание Никольской церкви сложено из кирпича размером 32(34)x17(18)x8(9) см. Нижняя часть стен покрыта тонкой обмазкой, верхняя — побелка. Фундамент — валунный. Здание выстроено в стиле раннего классицизма и своей объемно-плановой структурой резко отличается от современных ему местных сельских культовых построек. Очевидно, строительство велось по готовому, возможно, типовому проекту местными силами. О последнем свидетельствуют огрубленные формы деталей, их сильная моделировка, местная упрощенная трактовка форм, доходящая до схематизации.

Объемная композиция памятника построена на двух вертикалях — ярусного храма и колокольни. Помещение трапезной отсутствует. К четверику первого яруса храма примыкают: с востока — алтарь усложненной конфигурации, с запада — равновеликое, аналогичное помещение притвора, к которому вплотную поставлена трехъярусная колокольня. Второй ярус храма представляет собой мощную ротонду с высоким сферическим куполом, который увенчен по странам света ложными луковичами и прорезан световыми барабанами глазы. Цилиндр ротонды покоятся на парусах и подпружных арках, опирающихся на угловые устои. Ротонда освещают восемь окон, образующих в храме второй ярус света. На фасадах это число удвоено за счет ложных проемов, имитирующих подлинные живописными средствами. Этот же прием зрительно облегчает массив ротонды.

До недавнего времени храм имел сильно вынесенные боковые шестиколонные портики со сдвоенными краинами колоннами. Колоннам на фасадах отвечают пилястры. В стенах храма остались гнезда от балочного перекрытия портиков, которые завершались фронтонами.

Основным декоративным мотивом в убранстве фасадов храма служат оконные наличники, сохраняющие барочный характер. Простые рамочные обрамления с замковым камнем имеют навершия и подоконную часть несложной геометрической формы. Декор с сильным рельефом построен, в основном, на игре двух плоскостей: накладных элементов и врезанных в них филенок.

Колокольня по общей трактовке форм и характеру убранства более ординарна и провинциальна. Массив ее состоит из трех почти равновеликих, прорезанных арочными проемами, четвериков, из которых два нижних разделены дополнительным полулукосом. Первый ярус, который служит входом в церковь, перекрыт крестовым сводом. В помещение над ним ведет винтовая лестница, расположенная в северо-восточном пylonе колокольни. Остальные перекрытия и лестницы — деревянные.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет ранний пример проникновения в провинциальное сельское строительство городской архитектуры классицизма. Характерен для местных построек барочной трактовкой декоративных форм.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В. ДОБРОНРАВОВ и В. БЕРЕЗИН. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии, вып. 5, Владимир, 1898, стр. 395–396.

Обзор матча, крошки и кегли — с изложением областной Управления культуры.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола **Нет**  
декора фасадов  
 интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
приклад. искуства

для памятников монументального искусства

покрытия  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии:				
для памятников архитектуры и истории:	+	+		
в интерьере:	+			
для памятников монументального искусства			*	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.



\*D000026768\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

используется под склад сор-

хозом "Мургасский".

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

Архитектор НИРК

ноябрь 197 г.

В.И. Колесникова

Башкирия

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Ист. ч. 2029

















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4.1.17.18  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятник<sup>ов</sup> и культ.

Адрес Ивановская обл. Южский р-н, с. Мугрёво-Никольское  
 (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Никольская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис- кусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1791 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	изарийное
	+		
советская	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да  нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки  
 «14» мая 1974.  
 М. П.

Составитель

органы охраны	реставрационные мастерские	музей. архив.
советский	республикан.	местный
	+	

Левичев Ф.В. *Ф. Веселов*

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

*А. Алеев*  
 (Ф. и. о., подпись)

Краткое описание

Здание сложено из кирпича. Нижняя часть стены покрыта тонкой обмазкой, верхняя побелена. Здание выстроено в стиле раннего классицизма и своей объемно-плановой структурой резко отличается от современных ему местных сельских культовых построек. Объемная композиция памятника построена на двух вертикалях — ярусного храма и клоакольни: с востока алтарь усложненной конфигурации, с запада — равновеликое, аналогичное помещение притвора.

Памятник представляет ранний пример проникновения в провинциальное строительство городской архитектуры классицизма.

Совхоз "Мугреевский".  
Склад.

