

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

370036 2003

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМинистерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковная сторожка.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

22 ноя. Начало XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская область. Савинский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)село Филяндино22км от райцентра

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещения	хозяйственно-склад.	не используется
	музей, библиот., клуб		бани, санит., кухня		учреждение, предприятие, склад +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 3
 Фото фрагментов— 1
 Генплан—
 Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) $\left\{ \begin{array}{l} \text{для памятников археологии} \\ \text{для памятников истории} \\ \text{для памятников архитектуры} \\ \text{и монументального искусства} \end{array} \right.$
- история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
 - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

Сторожка при Никольской церкви и Владимирской церкви в селе Филяндино предназначалась для нужд и была построена на средства церковной общины. Имеющиеся сведения и данные стилистического анализа позволяют отнести ее строительство к началу XIX в.

б) перестройки и утраты, изменявшие первоначальный облик памятника.

Северо-западный фасад закрыт бревенчатой пристройкой.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
а)	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Кирпичное, с четырехскатной железной кровлей, прямоугольное в плане здание сторожки расположено к северу от Владимирской церкви, выходя лицевым фасадом с тремя окнами на улицу. Фасад сторожки, с расположенным на центральной оси чердачным окном, обращен на северо-восток. Юго-восточная стена прорезана двумя окнами, между которыми к ней примыкает ограда. Западная стена постройки — глухая, без окон, как и другие стены, покрыта несколькими слоями побелки и не имеет цоколя. Фасады, несколько подвышенной, имеющей подвал, сторожки обработаны по углам пилястрами на всю высоту и увенчаны карнизом, состоящим из трех горизонтальных тяг с профилировкой между ними. Окна здания, с лучковыми перемычками, обрамлены наличниками с такими же бровками. На высоте завершения окон, угловые пилястры перехвачены отрезками горизонтальных тяг.

Уравновешенному характеру композиции фасада соответствует интерьер здания, представляющий собой одно большое помещение с деревянным полом и таким же полом по накату, освещенное окнами главного фасада.

При постройке сторожки был использован кирпич размером 25 x 11,5 x 7,5 см

Основные габариты плана 8,05 x 5,92

Материалы: план, проект

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Сторожка является частью исторически сложившегося ансамбля села Филиандино и поэтому представляет историко-художественный интерес.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Материалы обследования, фотофиксации и кроки обмеров хранятся в Управлении культуры Ивановского облисполкома.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологич. культурного слоя

для памятников архитектуры и истории важнейших находок

стен

покрытий

потолков

пола

декора фасадов

интерьеров

в интерьере: живописи

скульптуры

прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства: цоколя

постаментов

скульптуры

грунта

красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	мес.ная	не состоит
		+	3

б) дата и № документа о принятии под охрану

Исп. И. П. Д. И. М. И. Ч. М. О. Л. А. 1322 от 22.10.86

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не утверждены.



'D000027133'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

совза. Торговое помещение.

Магазин Савьянского райпотреб-

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта
27 ноября 1974

Составитель Лонго А.Л., арх. ВПНРК
(Ф. И. О. и должность или профессия)
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

[подпись]







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР **О** ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и куль.
 Адрес: Ивановская обл., Савинский р-н, с. Филидино.
 [СССР, край, область, автономная обл., национальный округ, населенный пункт]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Церковная сторожка

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

достоинство архитектуры

памятник истории

памятник архитектуры

памятник искусства

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

во внешне-национальном отношении

культурно-историческое

туристско-экскурсионное

заповедно-защитное

наличие памятника

наличие памятника

документально

+

предлож. по известн.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

завалено

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

общая

республ.

местная

не охраняется

+

различие утвержденных охранных зон

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

место хранения документов

органы охраны

реставрационные мастерские

музеи, архивы

дата составления карточки

союзная

республикан.

местная

республикан.

местные

иные

27 XI 1972 г.

+

+

+

Составитель **арх. В. П. Лонго А. Л.**

Инспектор по охране памятников

[Ф., и. о., должность или профессия, подпись]

[Ф., и. о., подпись]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Прямоугольное в плане, вытянутое по оси ЮВ-СЗ здание обращено по лицевым фасадам с тремя окнами на улицу и перекрыта четырехскатной кровлей с чердачным окном, расположенным по средней линии главного фасада. Два окна на юго-восточной стене между которыми прижимает ограда, также как и окна главного фасада имеют лучковые перемычки и обрамлены наличниками с такими же бровками. Побеленные кирпичные стены сторожки обработаны на углах пилястрами на всю высоту, увенчаны карнизом из трех горизонтальных тяг с профилировкой между ними, и не имеет цоколя. Уравновешенному характеру композиции фасада соответствует интерьер здания, состоящий из одного большого помещения с деревянным потолком и полом по накату.

Строительный материал: кирпич -
2х11,5х7,5см.

Основные габариты плана - 8,05х5,92м.

