

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников  
истории и культуры  
(наименование подразделения по охране памятников)

## ПАСПОРТ

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## Здание церкви

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуства
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника) 1900 год (дата памятников истории)

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

## Алтайский край

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

## Усть-Пристанский район, село Коробейниково

национальный округ, населенный пункт; путь подъезда)

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоров.	жилые помещен.	хозяйствен.	не используют
	музеи, клуб, библ.		больни, санат., д/отд.		учрежд. торговли промышлен. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 1

Фото фрагментов— 4

Генплан—

Обмеры: план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

(а)

для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
для памятников археологии и монументального искуства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Здание церкви в селе Коробейниково построено около 1900 года местными архитекторами и строителями, успешно решившими сложные конструктивные задачи и обеспечившими сложную моделировку декора с использованием однотипного кирпича, без снижения архитектурного уровня здания.

Пришла в негодность значительная часть кровли, в том числе кровля центрального купола.  
б) перестройки и утраты, изменения первоначальной облика памятника.  
Осипалась значительная часть внутренней штукатурки. Пол покрыт толстым слоем (местами более 1 м) химикатов. Сделан большой проем в северной стене для въезда автомобилей. Утрачена часть деталей декоративного оформления фасадов.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры	— характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
для памятников монумент. ис-ка	— основные особенности композиционного и колористического решения

Здание пятиглавой церкви с ~~коинскими~~ <sup>материковыми</sup> построено из красного кирпича без наружной штукатурки. Размеры в плане 22 x 36 м, полезная площадь 300 м<sup>2</sup>. По архитектуре здание относится к официальному "русскому" стилю, распространенному в конце прошлого века и характерному сочетанием жесткого симметричного построения с архитектурными формами, позаимствованными из арсенала русских зодчих XVI -XVII веков. Оно интересно как обладающий некоторым своеобразием вариантом трактовки "типовой" композиционной схемы, решенной грамотно, с соблюдением всех архитектурных правил своего времени.

Свообразно нигде больше не встречающееся, оригинальное решение четырех угловых главок, выполненных из дерева.

Здание интересно умелим выбором места в ландшафте, монументальность облика, выразительность силуэта, величественным интерьером.

б) общая сцена общественной жизни исторического расцвета как выдающееся явление в истории нашей архитектуры, но тем не менее оно представляет определенный интерес и ценность как пример высокого строительного мастерства местных исполнителей. К тому же в Сибири почти не сохранилось зданий такой архитектуры.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			+	+
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола	+	+		+
в интерьере:	декора фасадов интерьеров	+	+		
	живописи скультур				
для памятников монументального искусства	приклад. иск-ва				
	шоколай постамента скультур				
	грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

местная	республ.	союзная	не состоит
4			

б) дата № документа о принятии под охрану

регистрационное свидетельство№ 108 от 24.03.89 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



"000018178"

г) балансовая принадлежность и конкретное использование \_\_\_\_\_

д) дата и № охранного документа \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта \_\_\_\_\_

Составитель \_\_\_\_\_

Ф.и.о., должность или профессия \_\_\_\_\_

1987 г. \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

М. П.

подпись \_\_\_\_\_











Адрес Алтайский край, Усть-Пристанский р-н, село Коробейниково  
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

## Здание церкви

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

## IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. ис-ка
		+	

1900 ГОД

По первоначальному назначению	Культурно-просветительное	Туристско-экскурсионное	Лечебно-оздоровительное	Жилые помещения	Хозяйственное	Не используется
					+	

Предлож. по использ.

## V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Хорошее	Среднее	Плохое	Аварийное
		+	
Союзная	Республ.	Местная	Не состоит
		+	+

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Наличие утвержденной охранной зоны

Да	Нет
	+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Место хранения документов

Паспорт	Фотографии	Обмеры	Реставрационные матер.
+	+	+	

Дата составления карточки

< > 19 г.  
М. П.

Органы охраны	Реставрацион. мастерские	Музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Составитель

(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Здание церкви построено в 1900 году местными архитекторами и строителями. Принадлежит к официальному "русскому" стилю, распространенному в конце прошлого века.

В настоящее время используется как склад сельхозудобрений.

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССР

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры.  
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ЧЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент цивилизации

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1700-1900

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Алтайский край, Усть-Пристанский район, село Коробейшево

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

район, село Коробейшево

национальный округ, населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоров.	жилые помещения.	хозяйствен.	не используется
	музей, клуб, библ.		больни, санат., з/отд.		учре: д, торговли промышл. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	3
Фото фрагментов —	4
Генплан —	4
Обмеры: план —	I
фасад —	
разрез —	
Схематический план охранной зоны —	
НЕГППИБи —	7.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
(а)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
	для памятников археологии и монументального искуства	— автор, строитель, зодчий, история создания.

Автором каменной церкви являлся Еорзенко из города Бийска. Он же осуществлял надзор по её строительству. Средства на строительство собирало местное население. В числе строителей числился местный киттель Крымшин Ф., который устанавливал кресты на главках.

В 1937 году в июне месяце Казанская церковь была закрыта и в дальнейшем использовалась под хозяйственные нужды сельхозкоопа "Коробейниковский". С 1968 года она была освобождена от химических удобрений и в настоящее время не используется. Часть иконостасов сохранилась и в настоящее время находится у жителей села Коробейниково Аксеновой П.М. и Горбуновой Марии.

### б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1947 году — утрачено крыльце с западной стороны церкви

1947 год — утрата пола. Утрачена лестница ведущая на колокольню

### в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документаций).

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры	— характер культурного слоя, важнейшие находки
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст в время установления — мемориальной доски
(а) для памятников архитектуры	— особенные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций: характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
для памятников-мемориалов, из-за	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Казанская церковь расположена в южной части села Коробейниково. Она была построена на бывшей ярмарочной площади, недалеко от живописной речушки, имеющей крутые берега. Церковь хорошо видна с различных точек села, а также окрестностей. Прямоугольный участок церкви ровный, по периметру ограничен улицами и отдельностоящими деревянными домами дореволюционной постройки.

Казанская церковь представляет собой распространенный тип храма с трехчастной планировочной схемой. Ядром композиции является кубический двухсветовый храм, к южной и северной сторонам которого примыкают приделы, с самосто- ятельными входами с западной стороны.

Храм соединяющий с трапезной и колокольней, принадлежит к типу бесстолпных пятиглавых церквей: двухсветный куб с тремя апсидаами перекрытый сомкнутым сводом увенчан пятью главами с глухими восьмериковыми барабанами, поставленными по углам на четырехугольные балконы-постаменты, а пятая по центру. Центральная имеет световой барабан и стоит на восьмигранном основании.

Маковины завершены металлическими крестами. По продольной оси храма над проходом в трапезную стоит трехярусная колокольня, которая завершается стройным восьмигранным шатром с двумя рядами слухов и главкой.

Фасадный декор церкви характерен для монументальной архитектуры XVII-XVIII вв. Лопатки (на углах огибание) поддерживает фризы в лице прямоугольных зубцов и поребриков. Окна двойные и одиночные обрамлены полуколоннами, выполненными из локального кирпича и завершены архиволютами. Порталы приделов фланкированы лопатками и имеют арочное завершение.

Колокольня церкви поставлена над проходом в трапезную. Первый ярус имеет прямоугольный план, а остальные — восьмигранные. Все ярусы декорированы лопатками. Ярус звона имеет четыре проема по вертикали обрамленных полуколоннами, а вверху архивольтом. Дугобразные кокошки завершают четыре плоскости восьмигранника, которые являются основанием высокого шатра с двумя рядами слухов. Железная кровлю над храмом и трапезной уложена по деревянному настилу.

Все главки имеют деревянный каркас поверх которого уложено кровельное железо с восьмью вертикальными фальцами.

Внутри храма четырехскатный перекрытый сомкнутым сводом, раскрыт широкими арочными сводами с трапезной и приделами. Стены опущены известковым раствором и побелены. Приделы имеют цилиндрическое перекрытие.

б) Здание имеет черты русского стиля и перекликается с храмовой архитектурой европейских русских городов — Владимира, Болоты и др.<sup>17</sup> Это наша история строительства общественных зданий в научно-исторической и художественной ценности памятника. Памятники истории и культуры Сибири, Новосибирск, 1975, с. 44-55.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ГАТО Ф 144-1 с.д. 1,д 835.



Алтайский край, Усть-Пристанский район,  
село Коробейниково.

Церковь Казанская.

Бкладыш № I. к пункту УП-а.

В окнах нижнего уровня сохранились кованые решетки. Они состоят из повторяющихся по высоте звеньев, образованных горизонтальными и вертикальными стержнями и диагоналями закрученными в спираль. Во втором уровне окон местами сохранились тонкие деревянные переплеты.

Материал стен - красный кирпич. Кровля металлическая уложена по сплошному деревянному настилу и обрешетке.

Габариты здания 35.0 x 24.5 м.















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Алтайский край, Усть-Пристанский р-он, с. Коробейниково

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

также включает в себя подразделения по охране памятников истории и культуры

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монументального искусства
		3. 3	

1900-1903 гг.

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первоначальному назначению	Культурно-просветительное	Туристско-экскурсионное	Лечебно-оздоровительное	Жилые помещения	Хозяйственное	Не используется
						+

Предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Хорошее	Среднее	Плохое	Аварийное
	+		

  

Союзная	Республ.	Местная	Не существует
			+

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Хорошее	Среднее	Плохое	Аварийное
	+		

Наличие утвержденной охранной зоны

Паспорт	Фотографии	Обмеры	Реставрационные материалы
+	+	+	+

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Паспорт	Фотографии	Обмеры	Реставрационные материалы
+	+	+	+

Органы охраны	Реставрационные мастерские	Музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный

Органы охраны	Реставрационные мастерские	Музей, архив, НИИ
республикан.	местные	

Место хранения документов

Дата составления картотеки

1 ноября 1989 г.

Составитель М. П. Шагов Е. В. - архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

4. исход

Инспектор по охране памятников

Шумакова Ч. В.

(Ф. и. о., подпись)

Е. С. Семёнов

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА, (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Памятник архитектуры XX века Казанская церковь в селе Коробейниково имеет распространенный тип храма с трехчастной планировочной схемой. Архитектура сооружения несет черты псевдорусского стиля. Храмовый объем имеет кубическую форму. Он перекрывается сомкнутым сводом с пятью главным завершением. Главка, завершает центральный барабан, с окнами для освещения внутреннего пространства.

Шатровая восемьгранная колокольня, поставленная на четверик притвора и по высоте имеет двухчастное членение. В своем основании кровля колокольни обрамляется кокошниками килевидного очертания..

С восточной стороны церковь завершается тречастным алтарем с кубическим завершением центральной, на которой поставлена небольшая главка.

Выразительный силуэт храма обогащают как однообразную архитектуру, так и живописный ландшафт старинного села Коробейниково.