МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры МИНКУЛЬТУРЫ РФ.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс Пертоминского монастыря. Северная башня ограды.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1904 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская область, Приморский район, пос. Пертоминск, ул. Ленина, 10.

АССР, край, область, район, автономная область

(сельский округ, населенный пункт; улица, номер дома)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначал. назначению	культурно-просвет.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровит. целям	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей, библ., клуб		больн., санат., д./отд.		учреждение торгов., промышл., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
Фото фрагментов —
Генплан —
Обмеры: план — 2
фасад —
разрез —
Ситуационный план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Башня в 1904 году выстроена в северном углу ограды. С южной стороны к ней пристроена "деревянная глухая пристройка с внутренними входами"[I] .

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

С южной стороны пристроены дощатые пристройки ,с западной навес для дров.Часть перемычек из лучковых сделана прямыми .С севера окно растесано для двери.Здание находится в запущенном состоянии .

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документация).

Реставрационные работы не проводились .

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер

Башня расположена в северном конце комплекса,протяженным южным фасадом обращена на ул.Ленина.

Двухэтажное кирпичное здание покрыто восьмигранной кровлей.Прямоугольный объем его усложнен пониженной дощатой лестничной пристройкой с юга.Построена башня в формах эклектики.На деревянном шатре сохранилась первоначальная кровля "в лапку",на одном из углов -остаток парапетной тумбы.

Весь объем опоясан междуэтажным карнизом.Стены венчает карниз с поребриком и сухариками .Оконные проемы башни имеют лучковые перемычки.

Первоначальных входов два:оба через пристройку. Внутри стены оштукатурены.Пол на первом этаже бетонный ,а наверху деревянный.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Характерный для начала XX века образец угловой башни ограды монастырского комплекса .

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

I. Государственный архив Архангельской области.Ф.60.Оп.2. Д.59./1906г./.Л.16.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя				
	каждейших методов		+		
для памятников архитектуры и истории	конструкций				
	стен				
	покрытий				
	потолков				
	пола				
	декора фасадов				
	интерьеров				
в интерьере:	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя				
	постамента				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

D000018215

г) балансовая принадлежность и конкретное использование земля поселкового совета.

дата и № правового документа Нет.

Дата составления паспорта

24 января 94 г.

Составитель Попова Л.Д., искусствовед

ф., и., о., должность или профессия

подпись

Инспектор по охране памятников

подпись

М. П.

Холм. район. тип. 1986 г. Зак. 57 т. 3000

3.4.е/.I.8.I6.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР □ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ Главк охраны памятников МК РФ (индекс)
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Архангельская область, Приморский р-н, пос. Пертоминск, ул. Ленина, 10
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс Пертоминского монастыря. Северная башня Ограды

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА I904 год

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Местонахождение документов для составления карточки

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

24 января 1994 г.

Составил Попова Л.Д., искусствовед Попова Инспектор по охране памятников
(ф., и., о., должность или профессия, подпись) [ф., и., о., подпись]

Министерство культуры РСФСР

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Башня расположена в северном углу комплекса, южным фасадом обращена на ул.Ленина.

Двухэтажное кирпичное здание покрыто четырехгранной кровлей. Его объем с юга усложнен пониженной дощатой пристройкой с лестницей. Построена башня в формах эклектики. Имеет междуэтажный карниз. Стены венчает карниз с поребриком и сухариками. Проемы с лучковыми перемычками.

Характерный образец угловой башни монастырского комплекса.

Холм. район. тип. 1991 г. Зак. 1858 т. 1000