

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

3300575006

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМин-во культуры, Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Карповой А.Т.КонстантиныII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

II пол. XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Владимирская обл., Петушкинский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)пос. Сушнево

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион	детско-оздоровител.н	жилищ. назначения	хозяйств. ветное	не используется
	музей библ. клуб		больш. санит. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 3
- Фото фрагментов — 3
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- огражденной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)	для памятников археологии	— истории возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— истории возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор и точная дата постройки — неизвестны.

Исходя из художественно-стилистического анализа памятника, он может быть датирован II-ой пол. XIX в.

b) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Проемы на фасадах заложены, внутренняя планировка полностью изменена. С северной стороны сделана современная деревянная пристройка. Часть оконных проемов заложены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводилась.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, наиболее находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, пластика	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Конюшня, входящая в число зданий, составляющих ансамбль усадьбы, принадлежавшего Карповой А.Т., находится в восточной части бывшей усадьбы и поставлена вдоль линии хозяйственных построек.

Стены кирпичные, оштукатурены и побелены. Кладка на известковом растворе. Размеры кирпича: 250x70x120. Цоколь невысокий, кирпичный. Крыша на 4-е ската стропильной конструкции. Покрытие металлическое.

Тип служебной усадебной постройки.

В плане здание представляет вытянутый прямоугольник, ориентированный по оси север-юг. Единый прямоугольный низкий объем имеет с северной стороны позднюю пристройку. Композиция фасадов симметричная. Плоские лопатки членят фасады на три равные части. Западный фасад имеет в каждой части по три оконных проема, на восточном фасаде с северо-восточной части по два оконных проема. Профилированная полоса карниза.

Декоративное оформление фактически отсутствует, исключение составляет орнаментальная полоса из "сухариков" идущая ниже карниза. Первоначальная планировка полностью изменена. Единое пространство перегородками на несколько помещений разной площади так, что по центру образуется с западной и восточной сторон два больших помещения, изолированных друг от друга. Потолки в помещениях плоские. Оконные проемы прямоугольной формы с широкими откосами. Оконные заполнения - двойные деревянные рамы. Дверные проемы прямоугольной формы. Двери современные филенчатые. Стены оштукатурены, побелены и окрашены. Пол деревянный, крашенный.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник представляет пример хозяйственной постройки II-й пол. XIX в., в настоящее время значительно перестроенной.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

Для памятников археологии культурного слоя древнейших находок

Для памятников архитектуры и истории

для памятников истории и культуры

в категории:

в категории:

Для памятников монументального искусства

конструкций стен
покрытий полов
декора фасадов интерьеровактивных скульптуры
входа в зданиянадписи
востановки скульптуры
грота
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

общая	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Решение Владимирского облисполкома от 05.10.1960г. № 754

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

'D000031163'

г) балансовая принадлежность и конкретное наименование Подсобное хозяйство дома отдыха"Сущинско-Г". Детские ясли сотрудников дома отдыха.д) дата и № охранного документа 23 октября 1969г.

Д. О. С. М. В. О. Т. А. паспорт

Составитель: Арзамасцев И. В. - и/с ВСЭНРИМ

(ф. и. о. должность или профессия)

198 г.

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Ю-П. тип, Заказ № 32-2 7















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. куль. Гос. инсп. по охр. пам. ист. и культ. (индекс)

Адрес Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Сушнево (наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Усадьба Карповой А.Т. Конюшня

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		0	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

II пол. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
			+			

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+
		да	нет
			+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерск.		музей, архив.
союзный	республиканск.	местный	республиканск.	местные	НИИ
+		+		+	+

Дата составления карточки

1989 г.

м. п. Арзамасцев И. В. - н/сотр.



(ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Конюшня, входящая в число зданий, составляющих ансамбль построек бывшей усадьбы, находится в северной части бывшей усадьбы и поставлена вдоль линии хозяйственных построек. Здание сложено из кирпича на известковом растворе. Размеры кирпича составляют: 250х70х120. Стены оштукатурены и побелены. Памятник представляет одноэтажное здание на невысоком цоколе, крытое 4-х скатной кровлей. Покрытие металлическое. В плане здание представляет вытянутый прямоугольник. Памятник представляет пример хозяйственной постройки II пол. XIX в., в настоящее время значительно перестроенной.