

370000 1319

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4. № - I.I7.I3.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР. (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры.
(полномочие республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Вознесенская церковь.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иска
		4.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1800 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., Савинский район, село

Вознесение, 16 км. к юго-западу от Савино, автобусом на Лежнево, ост. "Вознесение"
(автомобильный сквер, изолированный пункт, пути подъезда)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библио. клуб			больн. санит. дворг.		учреждение культуры, спорта, связи	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 4
 Фото фрагментов — 5
 Темпера — 1
 Обмеры: план — 1
 фасад — 1
 разрез — 1
 Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии
— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- а) для памятников истории
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искуства
— автор, строитель, заказчик, история создания.

Вознесенская церковь в селе Вознесение на р. Уводи построена в 1800 г. на средства прихода.

Более поздними, но возникшими также в XIX в. являются северный и западный притворы.

С перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

На южном фасаде трапезной и на юго-западной грани алтаря пробиты позднейшие дверные проемы. Четверик уже в послевоенное время разделен деревянным потолком на два этажа. Почти полностью утрачено убранство интерьеров/сохранились фрагменты отделки "2 этажа-четверика. Несохранилась глава четверика. К западному фасаду трапезной примкнула деревянная пристройка.

из реставрационных работ (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Кирпичное здание церкви расположено в центре села, выходя восточным и южным фасадами на дорогу Вознесение-Городок, являющуюся одной из основных магистралей застройки села.

* Схема ее объемно-пространственной композиции достаточно традиционна для сельского приходского храма. План первоначально симметричен относительно оси Восток-Запад. К четверику храма, перекрытому четырехлопастным сомкнутым сводом с центральным световым отверстием, с востока примыкает пятигранный алтарь перекрытый коробовым сводом с тремя лотками на востоке и открывающийся в пространство четверика тремя арками. С запада примыкает короткая, равная по ширине четверику, соединенная с ним широким арочным проемом и перекрытая лотковым сводом. Стропильные кровли здания крыты железом: четверик на четыре ската кровля трапециевидной формы, алтарь на пять скатов.

В композиции архитектурных масс доминирует высокий объем трехсветового четверика, завершенного небольшим цилиндром барабана главы. Благодаря высоким и крутым кровлям трапециевидной и алтаря с основных боковых точек зрения достигается "пирамидальность" композиции и силуэта, чем обеспечивается уравновешенность художественных масс. Этой цели подчинена и композиция основных /северный и южный/ фасадов памятника. Сплошной довольно дробный руст объединяет нижний ярус четверика с равными ему по высоте трапециевидной и алтарем. Таким образом он служит как бы монументальным цоколем для верхней части четверика /лба света/, виделленной уступом стены. На него опираются пилasters, закрепляющие углы четверика и членящие плоскости южного и северного фасада на три части. Между пиластрами см. ВКЛАДЫ № I.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.
Интересный образец провинциальной культовой постройки, характерной по своей типологии, хорошо сохранившей позднебарочный декор фасадов, в которых оказались включеными и еще более архитектурные элементы, восходящие к традиции XVII в. Входит в архитектурный ансамбль вместе с Никольской церковью. Объем здания играет значительную роль в архитектурной композиции села.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
В. Березин и В. Любонравов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. 1., Владимир, 1893 г., стр. 194—195.
И. Ф. Токмаков. Историко-статистическое описание г. Коврова Владимирской губернии. М., 1903 г. стр. 40—41.
Материалы обследования, крошки обмера, план и фотография находятся в Ивановском областном управлении Культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		X	XXX	X	X
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. ис-ва					
для памятников монументального искусства	декоры постамента скульптуры группы красочного слоя					

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не устанавливались.



D000027108

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Магазин и склады Савинского районот-

требсоза, чайная.

р) дата и № схранившего документа

Дата составления паспорта

Составитель Травкина Е. арх. ВЛНРК
(ф. и. о., должность или профессия)

* 8 * X 197 4 *

[Handwritten signature]

М. П.

Заяв. производственной группой
обл. управления культуры

(подпись)

Инв. гор. тип., зак. 456

ВКЛАДЫШ № 1.

у II. Описание памятника.

а/ - страми расположены окна : верхние-круглые, обрамленные полу-
вализком; окна II света, также обрамленные полууваликом, имеют навер-
шия в виде сложнокомпонованных полок , включающими в себя пояски
сухариков и капелек, и подоконные доски; окна "цокольного" яруса
обрамлены наличниками барочного типа с плоскими тягами, "ушами",
навершиями в виде динамично изогнутых сандриков и подоконными "под-
весками". Окненные перемычки двух нижних ярусов - лучковые, более
плоские лучки у окон II света. На центральной поперечной оси четвер-
тика в нижнем ярусе устроены порталы весьма архаичного типа: пер-
спективные, с дыньками и архивольтами, набранными из фигурного кир-
пича. Боковые проемы продольных фасадов четвертика сдвинуты внут-
ри своих присел к центральной оси, что, впрочем, не нарушает сим-
метрии в их построении. Завершены фасады четвертика довольно широк-
им многообломным карнизом с сухариками. Наличники окон трапециевид-
ны алтаря идентичны наличникам I яруса четвертика. Цоколь по всем
первоначальным объемам отделен полууваликом. Фасады побелены.

Размер кирпича первоначальной постройки: 28 x 14 x 7,5.

Длина здания по оси В-З без западного притвора: 29,1 м. Ширина
четвертика - 12,8 м. Размеры даются по внешним габаритам.

Близкую по характеру рустовку имеют фасады церкви села Антилохово
Савинского района Ивановской области.















ЗОО

МАГАЗИН







34. N - 1/7/13.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (занесенные в реестр)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. МИН. КУЛЬТ. ГОССИСПЕКЦИЯ ПО ОХР. ПАМЯТИКИ И КУЛЬТУРЫ
Адрес: Ивановская обл., Савинский р-н, с. Вознесение.

(район, края, области, автономных или национальных округов, национальных парков)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Вознесения

ОЦЕНЕНИВАНИЕ ПАМЯТИКА

Архитектурно-художественная ценность

материальная ценность

историческая ценность

художественная ценность

культурная ценность

4

ОЦЕНКА ПАМЯТИКА

1800 ₽

ХАРАКТЕР ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| использование |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| исследование |

предметы по изысканию

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	非常好的
+	+	+	+

КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

справная	искусств.	член в	не существует
+	+	+	+

заполнение утверждением охранной эксп

заполнение
заполнение

ПОДЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	измерения	реставрационные карты
+	+	+	+

отсутствие документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, залы
республикан.	местные	зарубеж.

составления картотеки

197 г.

республикан.	местные	зарубеж.
+	+	+

М. П. Травкина Е.Е. арх. БИПРК

Составитель Испектор по охране памятников

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

Юр.

14. 11. 1987 г. по форме

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

За исключением отсутствия колокольни система объемно-пространственной композиции, симметричной относительно оси традиционна для сельского приходского храма этого времени.

Сплошным рустом объединен нижний ярус здания разный по высоте трапезной и алтарю, который служит как бы монументальным цоколем для верхней части четверика. В целом декор носит барочный характер, пластика членений и деталей отличается плоскостью.

Размер кирпича 28x14x7,5 см.
основные габариты плана

Длина по оси без западного притвора 29,1 м.

Ширина четверика 12,8 м., размеры даются по внешним габаритам.