

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация
Министерство культуры, отдел охраны культурного наследия  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

Монастырь Спасо-Преображенский.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Скит Александра Свирского, Калейный корпус.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументально-искусств
		4,2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1556г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Республика Карелия, г. Сортавала  
(АССР, край, область, район, автомобильная обл.)архипелаг Валаам, остров Святой (40 км от г. Сортавала)  
национальный округ, населенный пункт, буны подсобляяV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
	музей сов. клуб		больн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промшля. склада	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —  
 Фото фрагментов — 2  
 Генплан — 1  
 Обмеры: план + 1  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны

а) для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. — автор, строитель, заказчик, история создания.
--	---

Скит Александра Свирского сформировался в 50-е годы XIX века. Кроме церкви во имя преподобного Александра Свирского здесь были построены келейный корпус и ряд хозяйственных построек в восточной части острова.

Келейный корпус был построен в 1855 году артелью наемных рабочих по заказу Валаамского монастыря. В 1861 году он был оштукатурен изнутри.

Как монашеская община скит перестал существовать в 30-е годы XX века. За истекшее время все хозяйственные постройки были утрачены, а келейный корпус пришел в остро аварийное состояние. Это был одноэтажный дом — пятистенок, рубленный из оконтованных бревен, покрытый двускатной тесовой кровлей и обитый по фасадам профилированной доской. Углы здания были выделены накладными пилястрами. Окна и двери обрамлены наличниками. С южной стороны внутрь здания вело открытое крыльцо. Входная дверь приводила в сени, в восточной стене которых были расположены двери, ведущие в две смежные кельи. Большая печь с топкой из сеней обогревала обе кельи. Каждая келья освещалась двумя окнами.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Келейный корпус находится в остроаварийном состоянии. Чердачное перекрытие, стропильная система и кровля обрушились, наружная обшивка и декоративные элементы на фасадах сохранились лишь фрагментарно. Полностью утрачено крыльцо, оконные и дверные заполнения. Частично сохранились полы, перегородка между кельями, внутренняя штукатурка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Проектная документация на реставрацию разработана ЛПИ "Спецпроектреставрация" в 1985 году, гл. архитектор проекта В.С.Рахманов, хранится в НИЦ по охране памятников культуры Карелии. Реставрационные работы не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
в) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Келейный корпус расположен к югу от церкви Александра Свирского, композиционного центра ансамбля скита.

В настоящее время это пятистенный сруб из отесанных на два канта бревен, рубленых в обло с обрушенным чердачным перекрытием и кровлей. На срубе фрагментарно сохранились обшивка наружных стен, видны следы оконных наличников и ставен на четырех оконных проемах на восточном, северном и южном фасадах. На бревнах сруба множественные следы гнили.

Внутренняя планировка читается хорошо, видны остатки полов из толстых плах, уложенных на балки. На стенах внутри здания частично сохранилась штукатурка по дроби и известковая окраска. Сохранилась большая обогревательная печь с леханками в обоих кельях. Перегородка между кельями сохранилась лишь частично.

Основные габариты: 7,5 x 6,0 м, высота сруба 3,2 м

б) общая оценка общественной, научно исторической и художественной значимости памятника.

Келейный корпус — типичный пример жилой постройки XIX века в монастырских скитах Валаамского архипелага.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Валаамский монастырь и его подвижники, СПб, 1902, с. 290
2. ЛИА, Ф. 1863, оп. 1, д. 80

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				↑ ↑ ↑ ↑
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республика | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление СМ КАСР от 09.11.81г.

**№ 420**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**Не установлены**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Собственность Валаамского Спасо-

Преображенского монастыря. Не используется

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Левина, Елизавета  
(подпись) (фамилия)

24 ноября 1988 г.

М. П.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.  
(подпись)



'D000027910'

г. Петроаводск, Блакс





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПЯМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культуры; Гл. управление по охране памятников  
Карельская АССР, г. Сортавала, архип. Валаам, о. Святой Ков

Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Спасо-Преображенский монастырь  
Скит Александра Свирского, Келейный корпус

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1855г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
						+

по первоначальному назначению

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			+

Дата составления карточки 14 декабря 1974

М. П.

Рудина Н.Ф. ст. н.с. ВГМЗ

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.


Составитель

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)

(Ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Келейный корпус расположен к югу от церкви Александра Свирского. В настоящее время это пятистенный сруб из окатованных бревен с фрагментарно сохранившейся обшивкой наружных стен, явными следами наличников и ставен на окнах. Чердачное перекрытие по деревянным балкам частично обрушено, стропильная система и кровля наполовину утрачены. Оконные и дверные заполнения утрачены полностью. Внутренняя планировка читается хорошо, видны остатки полов из толстых плах, частично сохранившаяся штукатурка и окраска на внутренних стенах. Сохранилась большая обогревательная печь с лежанками.

Это типичная жилая постройка монастырских скитов на Валааме  
Основные габариты: 7,5x6,0 м