

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

266

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня Дзодзиевых

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
			5

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XIV-XVIII в.в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Северо-Осетинская АССР

(АССР, край, область, район, автономная абл.,

Алагирский р-н село Барзикуа

(национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) 

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведению местных жителей эта башня принадлежала роду Дзодзиевых.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Сохранился южный фасад до высоты третьего яруса

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно - пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Квадратная, боевая башня. Сохранилась только на высоту двух ярусов. Северная стена разрушена полностью, западная и восточная частично сохранились. Нижний ярус был глухой. Вход в башню с юга, через дверной проем с арочной перемычкой. Арка ложная, выложена из двух подтесанных известковых блока.

Сложена на известковом растворе из валуна и сланца.

Габариты сохранившейся части

4,9 x 2,4 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец Осетинской башни

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не имеется

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков	
	пола	
	декора фасадов интерьеров	
в интерьере:	живописи скульптуры	
	прикл. иск-ва	
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя	

хорошее	среднее	плохое	аварийн.
		+	
		+	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не сост.
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану \_\_\_\_\_

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование \_\_\_\_\_

бесхозная

д) дата и № охранного документа \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта

« 14 » ноября 1976 г.

Составитель Кулаков В.Е.архитектор  
(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Агаян В.А.

Инспектор по охране памятников

М. П.



\*D000010265 \*

(подпись)



СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР,

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

Барзинау  
с.иц Дзодзиневыр

ФОТО  
С. ТАРТАКОВСКОГО

19762

782



28-2

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

с. Баршиду  
дамш Озоджильевх

ФОТО  
с. ТАРТАКОВСКОГО

1976г.



28-3

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ АССР

АЛАСЫРСКИЙ РАЙОН

Баргузин

Башен Доржеволь

ФОТО  
С. ТАРТАКОВСКОГО

19762



СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР

АЛАГИРЕКИЙ РАЙОН

п. Барзинай  
д.ч. Дзоджевано

ФОТО  
С. ТАРАКОВСКОГО

19762

5-82



СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР

АЛАГУРСКИЙ РАЙОН

Барзинау  
г.иц Федорцевых

Ф.И.О.  
с. ТАРИАКОВСКОГО

19762

5-82

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_  
 союзная республика РСФСР Гос.инспекция по охране памятников \_\_\_\_\_  
 Адрес Северо-Осетинская АССР Алагирский р-н с.Барзикуау  
(наименование республиканского органа охраны)  
(АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Башня Дзодзиевых

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

ХЛУ-ХУШ в.в.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее среднее плохое аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
			+

вне утвержденной охранной зоны

да нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

всего хранения документов

15 составления карточки  
ноября 1976 г.  
М. П.

организации охраны	реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ	
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные
+	+	+		

Составитель Кулаков В.Е. архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

Агаян В.А.

(Ф. и. о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Квадратная боевая башня. Сохранилась

только на высоту двух ярусов. Северная стена разрушена полностью, западная и восточная частично сохранились. Нижний ярус башни был глухой. Вход в башню с юга, через дверной проем с арочной перекладиной, вел он во второй ярус.

Сложен памятник на известковом растворе из валуна и сланца.