

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССРМинистерство культуры, Главное управление охраны, реставрации и использования
национального достояния, республиканского архива истории и культуры ПАМЯТНИКОВ

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА МозольII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

кон. XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Великомушкетский р-н,
МССР, край, область, район, автономная область,с. Писка, Березинский с/с, д. Антономовка, Автобус Дз. Березини-Вязки,
остановка Писка
районный центр, выделенный центр, другие поселенияV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просвет.	туристско- экспозиц. он	лечебно- подрива- тельн.	жилое социальное	законст- ванное	не исполь- зуется
+	Музей Библ. клуб		Бани, санкт. двор.		учреждение Тяж. промисл. обл. +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5
 Фото фрагментов — 10
 Планы — 10
 Обмеры: план —
 фасада —
 разрезы —
 Схематический план
 окружающей зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По типологическим признакам и стилистическим особенностям магазина построена в конце XIX в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены предмостья, заложена брезентовая дверь, забиты окна, плохо сохранилась кровля.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводилась.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятных археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятных истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятных архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятных монумент, иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер

Магазин стоит у дороги Архангельск-Вологда и ориентирован вдоль нее по оси восток-запад.

Большею прямоугольни^ю в плане сруб-штитостенок на невысоком подклете перекрыт двускатной кровле^ю. Рублена из бревен в обло. Внутри разделена двумя поперечными стенами на шесть больших отсеков. Два входных проема, расположенных на одной продольной оси, смещены относительно центра торцевых стен. Над проемами помещены небольшие прямоугольные окна. Вдв один входной проем северного бокового фасада заложен бревенный. Подмет прорезан узкими отверстиями-продухами. Кровля самолоял, с тесом покрытием. В свес, залитые изнутри тесом, поддерживаются фигурными подкосами-кронштейнами. Торцы слег прикрывают доски-причельны. Ослы над дверными проемами обрамлены простыми наличниками. Дверные проемы обработаны толстыми косыми. Бревна по бокам проемов стесаны. Причельны гладкие, без резьбы.

Внутри магазин разделен перегородками, в которых устроены проемы по одной оси со входами. Перегородки образуют шесть больших отгороженных отсеков для засыпки зерна. Пол деревянный, из толстых плах.

Основные габариты: 14 x 8,4 м

б) объект «объект общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника».

Интересен образец большею складной постройки с традиционным конструктивным решением и скромным внешним оформлением.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
для памятника «Звон-
дочка»

структурного слоя
каменного извода

для памятника архитек-
туры и истории

конструкций
стен
покрытой
потолочной
плоскости
дверей, фасадов
внутри

в интерьере:

каменное
скульптурное
решение

для памятника монументального искусства:

основы
постановки
скульптурной
группы
каменного слоя

планом	срезом	пазом	сварбом
	+		+
		+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

полная | средняя | частичная | не существует

б) дата и № документа о присвоении под охрану Нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не определены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Судья с/х "Евразийский"

д) дата и № охранного документа Нет

Дата составления паспорта

Составитель: И. П. И. И. П. И.
И. П. И. И. П. И.
И. П. И. И. П. И.

Инспектор по охране памятника _____



0000020098































Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) **3.6. 1.8.4.**

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР Мин. культ. Главк охраны памятников**

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес **Архангельская обл. Виноградовский р-н, с. Пине, д. Антоновская**

(ГССР, край, область, район, город, поселок, национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Магazel

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

конец XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны			реставрационные мастерские
союзный	республикан.	местный	музей, архив, ВНИИ Искусствознания
	+	+	+

Место хранения документов

Дата составления карточки

20 июня 1974 г.

М. П.

Составитель **Шеева М.В., научн. сотр.**

(Ф., и., о., должность или профессия, подпись)


Инспектор по охране памятников

(Ф., и., о., подпись)

Шеева

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Магазин стоит у дороги Архангельск-Вологда и ориентирована по оси восток-запад. ^{вдоль нее}

Большой прямоугольный в плане сруб-пятистенник перекрыт двускатной кровлей. Рублена из бревен в обло. Внутри разделена двумя поперечными стенами на 6 больших отсеков. Два входных проема торцевых фасадов расположены на одной продольной оси. Кровля самцовая, с тесовым покрытием. Ее свесы поддерживают фигурные кронштейны.

Внутри магазина разделена перерубами, в которых устроены проемы по одной оси со входами. Перерубы образуют шесть больших отгороженных отсеков для засыпки зерна.

Интересный образец большой складской постройки с традиционным конструктивным решением и скромным внешним оформлением.