

045/69

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

8.3. - 17.10.  
номерПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

З 400339000

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры

(государственный орган по охране памятников)

## ПАСПОРТ

Здание Мышского кредитного общества

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или эпохи исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1912-1914 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение ПАМЯТНИКА)  
**Ивановская обл., г. Мышь,**  
**улица Михайловская, 10**

РСФСР, край, область или краевое общество

*Бывший земельный участок*

(помеченные цифры в скобках указывают на подразделения)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОДСЧЕТ ЧИСЛА ЧЛЮЧЕЙ ЧЛЮЧЕЙ	КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕЩЕНИЯ	ТУРИСТИЧЕСКО- ЭКСКУРСИОННОГО	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ	РУКОВОДСТВО ПОДПОДДЕРЖКА	ЗОДАЧИСТВОВОЕ	ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ
много + много			безопасность охрана зрелищ		зрелищное приятие, занятия туризм	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Схематический план —  
Схема фундамента —  
Генплан —  
Сборные планы —  
Фасады —  
Разрезы —  
Схематический план  
подземной зоны —

1

3

2

4

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии  
3) для памятников истории  
для памятников архитектуры и искусства.
- история возникновения, кем вклада производились, автором, хранителем, место драгоценной коллекции.
  - история возникновения: краткая хроника местного происхождения и связь с историей объекта приобретение памятника.
  - автор, строитель, мастерка, исполнитель, создатель.

Дата постройки известна со слов М.Н. Романова.

6) перестройка в стиле, отличный от первоначального, включая фасады:

Утрачено первоначальное убранство интерьеров, изменена внутренняя планировка. Устроены внешние пожарные металлические лестницы.

2) реставрационные работы (общая характеристика, приемы, методы, меры охраны, документация)

**Не проводились.**

## II. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- |                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для памятников архитектуры               | — характер культурного слоя, важнейшие находки.                                                                                                                                                                     |
| для памятников истории                   | — характеристика памятника, наличие, текст в время установления исторической доски.                                                                                                                                 |
| для памятников археологии                | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и крытых галерей, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал. |
| для памятников природы, памятник природы | — основные особенности композиционной и композиционного решения; текст, материал, техника, размер.                                                                                                                  |

**Двухэтажное прямоугольное в плане здание. Расположено в восточном углу центральной площади Мята.**

**Здание кирпичное. Часть перекрытий первого этажа /помещения, примыкающие к главному фасаду/ деревянные балочные. Другая часть — кирпичные своды по металлическим балкам. Чердачные перекрытия деревянные балочные. Крыша четырехскатная стропильной конструкции. Покрытие железное.**

Постройка характерна обилием оконных проемов. Декоративное оформление одинаково на всех фасадах. По низу окон первого этажа идет поясок из полки ручья, поддерживаемый сухариками. Между окнами первого и второго этажей еще два пояска: один аналогичен первому, второй с уголками в нижней части. Венчающий карниз из двух полочек и полуверлика.

Над окнами, имеющими клинчатые перемычки, — дугообразные сандрики в виде кариатид с уголками в нижней части.

Внутренняя планировка здания — коридорная. В коридоре расположена деревянная лестница на второй этаж.

Внутри здание оптутатурено и побелено. Снаружи не облицовано. Красный кирпич зрительно расченен светлым раствором. Кладка перекрестная под расшивку.

Установлены памятники архитектуры, памятники истории и культуры местного значения.

**Пример постройки для размещения финансового учреждения начала ХХ века.**

Арх. основная библиография, архивные источники, иконографический материал.

**Сообщение местного историка Б.И. Матвеева.**

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
скрытый  
потолков  
и др.  
декора фасадов  
интерьеров

	хорошее	удовл.	плохое	非常好的
культурного слоя	+	+	+	+
важнейших находок	+	+	+	+
конструкций	+	+	+	+
стен	+	+	+	+
скрытый	+	+	+	+
потолков	+	+	+	+
и др.	+	+	+	+
декора фасадов	+	+	+	+
интерьеров	+	+	+	+
живописи				
скульптуры				
приклад. ис-ка				
цоколя				
постамента				
скульптуры				
группы				
прочного слоя				

В интерьере:

живописи  
скульптуры  
приклад. ис-ка

для памятников монументального искусства

цоколя  
постамента  
скульптуры  
группы  
прочного слоя

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сознан	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата в № документа о принятии под охрану

Не охраняется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не определены



\*D000028799\*

На балансе Мышской средней школы. Интернат.

Не имеется.

в) дата в № охранного документа

Л. Шлычков, мл. научный  
сотрудник ИБСНРПИ

Дата составления паспорта

Составитель

(Ф. и. О., должность или профессия)

10. У1 197 6



Зав. производственной группой  
УКУД Управления культуры

(Фамилия)









3.5. -1.17.1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР @ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране памятников  
 Адрес Ивановская обл., Пестяковский р-н, с. М.П., Центральная  
(АССР: край; область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

(виды):

памятники

истории

архитектуры

монументов

искусства

науки

культуры

и т.д.

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

## Здание МЫТСКОГО КРЕДИТНОГО ОБЩЕСТВА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1912-1914 гг.

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилая	общественное	не используется
	+					

прелож. по использ.

прежнее

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не существует
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



Дата составления карточки

10.01.1978 г.

М.П.

Л. Шлычков, мл. научный  
сотрудник ПестроМ


паспорт	фотография	обмеры	реставрационные матрицы
+	+	+	

органы охраны	реставрационные мастерские	музей. архив. НИИ
советский	республикан.	местные
+	+	
	+	не имею

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

## "МЕДИСИНАРСКАЯ" (оборотная сторона)



### Краткое описание

Пример постройки для размещения финансового учреждения.

Двухэтажное прямоугольное в плане кирпичное здание. Расположено в центральной части села. Покрытия деревянные по балкам. Часть межэтажных перекрытий - кирпичные сводики по металлическим балкам.

Декор необлицованных фасадов состоит из поясков с сухариками /по низу окон первого этажа/ и поверх их/или с треугольниками в нижней части /по низу окон второго этажа/. Над окнами дугобразные сандрики, аналогичные пояску с треугольниками.

Внутренняя планировка коридорная. В коридоре смонтирована межэтажная лестница.