

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия  
(наименование республиканского органа борьбы с памятниками)

# ПАСПОРТ

Парк Национальный, природный Водлозерский .

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА АМБАР № 1.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ка
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)  
кон. XIXв.—нач. XXв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Респ. Карелия, Пудомский р-н,  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,  
д. Коскосалма, в 17 км от п. Куганаволок  
национальный округ; населенный пункт; путь ходьбы)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библиотека худож.		база санаторий гостиница		учреждение торговли, промышленности, связи	

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2  
Фото фрагментов— 1  
Генплан— 1  
Обмеры: план— 2  
фасад— 1  
разрез— 1  
Схематический план  
охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	—история возникновения; ком и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик – неизвестны. Датируется концом XIXв.-нач.XXв. на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как двухкосящая дверь, самцовная крыша с часто врублеными слегами и гвоздевой кровлей из дороженного теса.

б) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника.

Нет

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, идентич. текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	—основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположен на южной окраине деревни, на берегу о. Водлозера, к которому обращен торцовым фасадом со входом.

Амбар двухъярусный, с внутренней лестницей, предназначен для хранения и сушки на первом этаже — сетей, на втором — хозяйственной утвари, и, возможно, рыбы.

Почти квадратный в плане сруб сложен из круглого леса "в обло", покрыт двухскатной самцовово-слеговой крышей с гвоздевой кровлей из дороженного теса.

Главный фасад — торцовый, со смещением к северной стене входом. Дверь двухкосящая, с врубкой косяков под прямым углом с дополнительными клиньями. В уровне самца устроено окно-продух для освещения второго яруса. Боковые и задний фасады глухие, без декоративного оформления.

Стены изнутри неотесаны, пол — из широких пластин, перекрытие в виде наката из бревен небольшого диаметра. На противоположной от входа стене устроена лестница на второй этаж, вдоль стен проходят жерди для сушки сетей.

Размеры плана в осях 3,8x3,7 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерная для Водлозерья кон. XIX-нач. XXвв. хозяйственно-промышленная постройка, сохранившая первоначальную объемно-планировочную структуру.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Нет.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя в живых зданиях			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+ + +		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. исч-ва			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры Грунта крючконого слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Нет

п

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Находится в частной собственности. Амбар

д) дата и № охранного документа

Нет

Дата составления паспорта

Составитель Коппин В.Г. архитектор  
(Ф. И., О., должность или профессия)

Маркова В.И.  
(подпись)



1994.

Инспектор по охране памятников



\*D000027657\*

г. Петрозаводск, Благ







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 32 -I.61.13  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия  
 Адрес Респ. Карелия, Пудожский р-н, д. Коскозалма  
 (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный природный  
 I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Водлозерский. Амбар № 1.

ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК ДИСКОГРАФИИ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТ, ИЗ-ЗА
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

ПО ПЕРВО- ИЧАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ	КУЛЬТУРНО- ПРОДОЛЖЕНИЕ	ТУРИСТСКО- ЭКСКУРСИОННОЕ	ДОЧЕБНО- ОДОРОВЛЕНИЕ	ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ДОКУСТАЦИОННЫЕ	ДРУГИЕ
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

за	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПАСПОРТ	ФОТОГРАФИИ	ОБМЕРЫ	РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
+	+	+	

место хранения документов

ОГРН 1051902000001		ОГРН 1051902000002		ОГРН 1051902000003	
СОЮЗНЫЙ	РЕСПУБЛИКАН.	МЕСТНЫЙ	РЕСПУБЛИКАН.	МЕСТНЫЙ	МУЗЕЙ, АРХИВ,
	+	+			

дата составления картотеки

.25 . 01 . 1984 г.

М.П.

Составитель картотеки

Р.С.Бор

В.Г.-архитектор

(Ф.И.О., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф.И.О., подпись)

Р.Илийск.ст.  
Маркова В.и.

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание:

Амбар 2-х ярусный, с внутренней лестницей, предназначен для хранения и сушки на первом этаже - сетей, на втором - хозяйственной утвари, и, возможно, рыбы. Почти квадратный в плане сруб сложен из круглого леса "в обло", покрыт двухскатной самцовово-слэговой крышей с гвоздевой кровлей из дороженного теса. Главный фасад торцовый, со смещенным к северной стене входом. Дверь двухкосящая с врубкой косяков под прямым углом с дополнительными клиньями. В уровне самца устроено окно-продух для освещения второго яруса. Боковые и задний фасады глухие, без декоративного оформления. Стены изнутри не отесаны, пол из широких пластин, перекрытие в виде наката из бревен небольшого диаметра. Вдоль противоположной от входа стены устроена лестница на второй этаж, вдоль стен проходят жерди для сушки сетей. Размеры плана в осях 3,8x3,7 м.