

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРГос. инспекция по охране памятников истории и культуры

## ПАСПОРТ

Лист 6  
инв. № 12  
1912-1917I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом врачейII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Историческая	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монументальной скульптуры
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Между 1912 и 1917 годамиIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Вичуга Ивановской обл.,ул. Больничная, 3V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

использу- ем. до- вольно	культурно- пamáтник	туристско- экскурсион.	достоин- ственно- культ.	исполь- зуемая	защита- памят.	использу- ем. до- вольно
f	культ. памят.		культ. памят.		защита- памят.	

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Фотографический альбом — 1  
 Фотографический альбом — 2  
 Фотографический альбом — 3  
 Фотографический альбом — 4  
 Статистический план  
 плановый документ —

Здание построено по заказу фабриканта Коновалова в комплексе больницы в качестве 8-ми квартирного жилого дома для врачей.

Архитектор неизвестен.

Заделаны некоторые внутренние дверные проемы в связи с тем, что в доме размещено вместо 8-ми двадцать семей. К центральной террасе на дворовом фасаде пристроена кирпичная будка входа в подвал.

Не проводились.

это двери парадных входов с разетками на филенках; остекление внутренних окон лестничных клеток с накатом в виде цветочков. Известна керосиновая лампа из этого дома, бронзовая подставка ее украшена рельефными масками льва, аналогичными тем, что украшают фасады больничных зданий.

В подсобных помещениях полы дощатые; в коннатах из деревянных клееных плит 40 x 40 см. Межэтажные лестницы чугунные с элементами художественного литья: виноградные лозы стоек ступенек, ажурные балясины /черный вход/ или каннелированные колонны /парадный вход/.

Здание оштукатурено внутри. Покрашено в темный цвет снаружи. Руст белым цветом. Побелено внутри. Террасы покрашены в коричневый цвет.

Высота помещений 3 м 42 см.

Двухэтажное, прямоугольное в плане, условненное эпсидами на торцовых фасадах и легкими ризалитами на флангах протяженных фасадов. Расположено в центральной части Вичуги, в ансамбле т.н. Коноваловской больницы.

Здание кирпичное, перекрытия железобетонные, четырехскатная крыша стропильной конструкции, покрытие железное.

Декоративное оформление сосредоточено на главном фасаде, центр его отмечен крепованным пилястровым портиком большого ордера с упрощенными капителями. Плоскость стены его на уровне 1-го этажа рустована над оконными проемами во всю их ширину стилизованный трехчастный замковый камень. Над двумя симметричными входами в здание - зонты слесарной работы. В центре портика на уровне второго этажа балконы с металлической оградой с рисунком в виде пересекающихся кругов и мезидра.

Плоскость стены венчает искаженный антаблемент, архитрав которого имеет свой карниш из каблучка и полочки, над широким гладким фризом вновь каблучек, полочка и большого выноса карнизная плита из кирпичей, опирающаяся на железные полосы - кронштейники, закрытые штукатуркой. Портик венчается треугольным фронтоном с полукруглым окном в тимпане. Над ризалитами и эпсидами возвышаются аттики.

К дворовому фасаду примыкают на уровне первого этажа три деревянные террасы /прямоугольные в плане у ризалитов и пятигранная в центре/, на которых устроены балконы второго этажа. Деревянные столбы террас, скрывающие металлическую конструкцию, соединены арками с замковыми камнями в вершине. Два симметричных входа из этого фасада имеют также простые зонты слесарной работы.

Внутренняя планировка свободная, усложненная, довольно хорошо сохранилась. Первоначально в доме размещалось 8 квартир. В каждую из них можно попасть с парадного и черного входа. Семь из восьми квартир имеют выходы на балконы-террасы.

От первоначального внутреннего убранства и отделки сохранились арматура автономных водяного отопления и водопровода /фрагменты/; филенчатые одно и двухпольные двери, наиболее интересные из которых

Пример многоквартирного жилого дома, выполненного в формах неоклассицизма.

Товарищество мануфактур Ивана Коновалова с сыном 1812-1913.  
Приложение "План дв. Костромской губернии Кинешемского уезда владения  
Т-ва Ивана Коновалова с сыном, фотографии ансамбля Коноваловской  
больницы.

### IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятн. ков архитек-туры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола детали фасадов интерьера	+		
в интерьере:	живопись скульптуры орнамент. ис-ва	+		
для памятников монументального искусства	монументы постамента скульптуры грунта красочного слоя	+		

хорошее	среднее	плохое	аварийное

### X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состо-ит
		+	3

б) дата и № документа о принятии под охрану

Не охраняется

Лен. обр. инв. № 330 от 28.5.73

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**Не определены**



\*D000028834\*

1) балансовая принадлежность и конкретное использование

На балансе ф-ки им. ИИ

Ногина. Жилой дом.

Не имеется.

2) дата и № охранного документа

И. Шлыков, мл. научный сотрудник ИВСНРПМ

Дата составления паспорта

Составитель

И. И. Ш., должность как оформитель

**12 17 197 6г.**

*Шлыков*

(подпись)



Защ. производственной группой  
Уд. управления культуры

(подпись)















8.2. -1.17.1.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране памятников  
 Адрес: Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Больничная, 3  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом врачей

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник экологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Между 1912 и 1917- годами

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилищ- ные помеще- ния	хозяйс- ственное	не исполь- зуется
+						

предлож. по использованию

прежнее

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной охранный зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

7 ИЮНЯ 1976 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

Л. Шычков, мл. научный сотрудник

Составитель

Инспектор по охране памятников

(Ф. И. О., подпись)



Краткое описание

Пример многоквартирного жилого дома, выполненного в формах неоклассицизма.

Двухэтажное, прямоугольное в плане, здание. Расположено в комплексе Коноваловской больницы.

В центре главного фасада — крепованный пилястровый портик большого ордера. Плоскость стены на уровне первого этажа рустована. Над двумя симметрично расположенными входами — зонты. В центре второго этажа — балкон.

На дворовом фасаде — деревянные террасы.

Внутренняя планировка свободная. Первоначально в доме размещалось 8 квартир. В каждую из них можно попасть с парадного и черного входа. Семь из восьми квартир имеют выходы на балконы — террасы.

Здание кирпичное, оштукатурено.