

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР**  
**(недвижимые)**

2000000124

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И  
 наименование республиканского органа охраны памятников  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

**П А С П О Р Т**

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Башня кызыл № 2, комплекс I

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуств
		2	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVI — XVIII вв.

## IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Цеч

Ахк. Из г. Грозного по дороге до с. Н. Алкун, далее через перевал /6 км/ до р. Фортанга и по правому берегу аварх по склону до с. Цеч-Ахи, комплекс I.  
национальный округ; населенный пункт; путь подъезда

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библи, клуб		бальн, санат, д'ота.		учреждение торгов, промышл, склад	*

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 2

Генплан —

Обмеры: план — 1

Фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

приложение — I стр.

а)

для памятников археологии  
для памятников истории  
для памятников архитектуры и монументального искуства

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций,  
— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,  
— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве башни в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитающие здесь летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка вайнахских башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог И.Б.Мужухоев считает, что жилые башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XIV в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIII-XIV вв.

Этнограф В.П.Кобичев относит начало строительства жилых башен к XII-XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф.Гольдштейн считает, что после XIV в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIII в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И.Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

Судя по деревьям, выросшим на руинах селения, жители покинули его лет 150 назад, т.е. в XIV в., значит башня могла быть построена не позже XIV в.

Башня была пристроена к башне боевой в I.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

**Утрачено:** центральный опорный столб, покрытие башни, междудахное перекрытие, заполнения оконных и дверных проемов. Разрушена верхняя кромка стен. Внутри башни завал из камней. Площадка, на которой стоит башня, заросла деревьями и кустами.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

— проводились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуств	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня жилая № 2 стоит в группе блокированных башен на гребне холма, который к северу круто обрывается в глубокое ущелье, а к югу полого спускается к р. Бортянге. Башня двухъярусная. По сторонам света ориентирована своими углами. Стены имеют небольшой уклон кверху. Башня жилая № 2 пристроена к башне боевой № 1, чуть под углом и со сдвигом.

Башня в плане в виде трапеции. Фактически она имеет три стены, четвертой служит юго-западная стена башни боевой № 1, к которой она пристроена без перевязки камней в кладке стен. Размеры по наружным стенам 7,45 x 5,74 м. Толщина стен по юго-западному фасаду - 0,65 м, по юго-восточному - 0,62 м. Кладка из крупных камней, с вкраплением плоских камней небольшого размера, на известковом растворе. В углах крупные камни для перевязки стен.

Вход в башню в стене юго-восточного фасада на второй ярус. Размеры дверного проема снаружи 0,86 x 1,37 м, изнутри - 1,2 x 2,25 м. Проем снаружи завершается аркой из массивного каменного блока размером 1,36 x 0,65 м. Изнутри - стрельчатая арка, сделанная напуском камней в виде ложного свода. В боковых стенах имеются пазы для задвижки /засова/ двери сечением 12 x 15 см и глубиной: справа - 0,15 см, слева - 1,5 м.

На этой же стене слева от входа на второй ярус имеется

### См. вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня жилая № 2 вместе с башней боевой № 1 и башней жилой № 4 является собой сильно укрепленный замковый комплекс. Представляет интерес для показа туристам.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. вкладыш

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя  
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства:

шоколя  
постамента  
скульптуры  
грунта  
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
+	-		
		+	
		+	
		+	
			+

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная | республ. | местная | не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

не известно

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



"D000039371"

г) Балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранныго документа

не известно

Дата составления паспорта

Составитель Кузьмин В.А.—архитектор

\*13\* паспорта 1988 г.

Фамилия, должность или профессия

Кузьмин В.А.—архитектор

подпись

Инспектор по охране памятников

подпись

Грозный, тип. им. И. Н. Заболотного, 1988 6364—2500



ТИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Деча-Ахк, комплекс I,  
башня жилая № 2.

Вкладыш № 1 - продолжение п.УП а.

окно арочной формы. Его размеры снаружи 0,36 x 0,28 м, изнутри - 0,90 x 0,46 м. Конструкция оконного проема идентична дверному. На перемычке проема едва различим петроглиф в виде свастики. Другое окно расположено на стене юго-западного фасада. Его размеры и конструкция идентичны.

В интерьере видны парапеты в виде выступа стен - юго-восточной и северо-западной, шириной 13 см для опирания наката перекрытия первого яруса. Кладка стен выполнена более грубо, чем снаружи. Следов штукатурки нет. В юго-восточной стене между дверью и окном видна прямоугольная ниша размером 30 x 40 x 30 см. Аналогичная ниша в северо-западной стене.

Продолжение п. УШ .

1. Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975, сс. 8, 20.
2. Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., "Наука", 1982, с. 20.
3. Марковин В.И. В стране вайнахов. М., "Искусство", 1969, с. 106









СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации и  
использования памятников истории и культуры

(Головное республиканского органа охраны)

Адресс ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Цечо-Ачи, комплекс 1  
(АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

З.2-1.69.1

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Башня жилая № 2

II ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ка
XII - ХУП вв.		2	

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР  
СОЗРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещение	хозяйственное	не используется
XII - ХУП вв.						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

## VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да	нет
+	

наличие утвержденной охранной зоны

## VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	5	I	

место хранения документов

Дата составления карточки

10.08.1985

Составитель

Кузьмин В.А.-архитектор

органы охраны	реставрационные мастерские
союзный	республикан.

местный	местные
+	

*Р.Кузьмин*

музей, архив,

ВНИИ

искусство-

знания

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)

Инспектор по охране памятников

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (обратная сторона)

## Краткое описание

Башня кирпичная № 2 стоит в группе обломков башен. Башня двухъярусная, по сторонам света ориентирована своими углами. Стены имеют уклон кверху. Пристроена к башне боевой № 1. В плане башня трапециевидная. Вход в башню в стенах юго-восточного фасада на второй ярус. Врата арочной формы, в боковых стенах - пазы для задвижки. На этой же стене на втором ярусе окно арочной формы. Конструкция оконного проема идентична дверному. Идентичное окно на стенах юго-западного фасада. В интерьере парapеты для опирания наката перекрытия первого яруса. Следов штукатурки нет.



ОБРАЗОВАНИЕ: ОБР. 55871  
ФОТОГР.: Г. А. САДКОВА  
Год: 1938