

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия.

Министерство культуры и туризма. Отдел охраны культурного наследия.

(полномочное республиканского органа власти наименование)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба М.Т.Потелицина.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки, техники
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX — начало XX веков.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл. г. Каргополь, ул. Архангельская, 32.
(АССР, край, область, район, наименование обл., края, района, поселка)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению (наименование проекта или назначения)	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилищно-помещическому	хозяйственному	не используется
изд. библиотека, клуб			бальнео-санаторий, Альпий.	+	учреждение культуры, спорта, связи	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — **-6-**

Фото фрагментов —

Генплан — **I**

Обмеры плана — **2**

разрез —

фасад —

Схематический план

ограждений зоны —

Вкладыш — I стр. к разделу УП/а.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий в лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального ис-ка	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Судя по документам, сохранившимся у владельцев, городская усадьба возникла на рубеже XIX-XX веков на "пустопорожнем" месте, купленном с торгов крестьянином М.Т.Потелицыным в 1898 году. Жилой дом, построенный по-видимому, во второй половине XIX века, был перевезен в Каргополь из деревни. Стены его были обшиты снаружи тесом, на западном фасаде сооружены новые сени, а окна, очевидно, расширены. На территории участка по сведениям владельцев существовало несколько надворных построек: одноэтажный амбар, двухэтажный крытый двор и баня. Сейчас за домом сохранился лишь один сарай.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В советское время было разобрано большинство надворных построек. Нижние части стен жилого дома обшиты снаружи тесом, перед входом со стороны южного фасада сеней сделан дощатый тамбур.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки;
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски;
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры в конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты;
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Городская усадьба занимает сильно вытянутый в глубь квартала участок в плане представляющий неправильный пятиугольник с незначительным изломом на южной стороне. К улице участок обращен короткой западной стороной. В передней части территории усадьбы расположены кирпичный дом, вынесенный на красную линию улицы и сенник, поставленный в нескольких метрах на юго-восток. Между домом и сенником сохранился колодец. В задней части участка, отделенной штакетником, находится огород.

Одноэтажный деревянный кирпичный дом, обращенный к улице продольным западным фасадом, рублен из бревен, перевязанных в "обло". Прямоугольный в плане сруб-четырехстенок покрыт четырехскатной крышей. Со стороны заднего восточного фасада к нему примыкают тесовые сени. В оформление фасадов использованы широко распространенные в кирпичной архитектуре Каргополя формы позднего классицизма. На уличном фасаде равномерно размещено пять прямоугольных окон, обрамленных рамочными наличниками. Наличники завершены чередующимися между собой сандриками двух типов, представляющими собой тонкие полочки на кронштейнах и треугольные фронтончики.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника. /см. вкладыш № 17/

Характерный для рядовой кирпичной застройки Каргополя пример городской усадьбы, сложившийся на рубеже XIX – XX веков.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерные планы, фотографии, крошки обмера и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя памятников археологии	хорошее	среднее	плохое	заработка
для памятников археологии культуры и истории	инструктаж стек мемориал памятник имени декора фасадов интерьеров	+			
в катего-гра:	железница скандеры прил. иска				
для памятников мону- ментального искусства	школы поселения скандеры группа хрустального слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категория охраны	городская	республиканская	местная	не состоит
b) дата и № документа о приватии под охрану				+

c) границы охранной зоны к зонам регулирования застройки левобережья

"Проект охранных зон и зон регулирования застройки левобережья
Каргополя", разработанный в 1976 году в ин-те "ЛенгипроГор" /автор ГАП
Е. Кулаков/, утвержден решением Архангельского облисполкома 12.05.1976
№ 421.

d) балансовая принадлежность и конкретное использование

АИЛОД ДОМ.

e) дата и № охранных документов

Нет.

Дата составления паспорта


Составитель: Евминин П. Н. Искусствовед

(Ф. И. О., должность или профессия)

Инспектор по охране памятников



ДО000019928



З.2. Т.8.5.

Вкладыш И.Т к паспорту

Усольба М.Т. Потелицына, кон. XIX - нач. XX в.в.

Архангельская обл. г. Каргополь,

ул. Архангельская, 32.

к разделу УП/а.

Фасады несимметричны. На северном фасаде расположено четыре окна, наличники которых на флангах завершены фронтончиками, а в центре — полочка-ми. На южном фасаде сделано два окна, завершенных фронтончиками. Планировка, образованная тонкими перегородками, состоит из четырех различных по площа-ди комнат, объединенных круговым обходом и отапливаемых одной большой печью, стоящей в центре. Стены внутри отесаны. Углы обработаны в "лас". Перек-рытие плоское. В интерьере сохранились двупольные филенчатые двери.

Сенник — прямоугольное в плане сооружение, незначительно вытянутое по оси север-юг, сложено из бревен, перевязанных в "обло", и покрыт двухскатной самцовской крышей. На северном фасаде сделан широкий прямоугольный дверной проем.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (номер)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. МК и туризма. Отдел охр. куль. насл. (индекс)
 Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)
Архангельская обл. г. Каргополь, ул. Архангельская, 32.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Усадьба М.Т. Потелишина.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Конец XIX - начало XX веков.IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
+			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления картотеки

1992 г.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзный	республикан.	НИИ

Составитель

Шармин П.Н.искусствовед.

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

Фото или схематический план



Краткое описание

Городская усадьба занимает сильно вытянутый в глубь квартала участок, в плане представляющий неправильный пятиугольник с незначительным изломом южной стороны. К улице участок обращен короткой западной стороной. В передней части участка расположен жилой дом. В нескольких метрах от него сохранился сенник. Между домом и сенником выкопан колодец. Заднюю часть участка занимает огород.

Одноэтажный деревянный дом, обращенный на улице продольным фасадом, рублен из бревен, перевязанных в "обло". Прямоугольный план сруб-четырехстенок покрыт четырехскатной крышей. Со стороны заднего восточного фасада к нему примыкают тесовые сени. В оформлении фасадов использованы позднеклассицистические детали. Планировка состоит из четырех комнат, объединенных круговым обходом.

Сенник - единственное из нескольких надворных построек, сохранившееся на территории участка, рублен из бревен, перевязанных в "обло" и покрыт двухскатной самшитовой крышей.

Характерный для рядовой жилой застройки Каргополя пример городской усадьбы, сложившейся на рубеже XIX-XX в.в.