

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

3300613004

Союзная республика _____ РСФСР _____

Министерство культуры, Гос. инсп. по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. Наименование памятника Усадьбе Зубова „Кухня-молочная“

II. Типологическая принадлежность

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

II пол. XIX в.

IV. Адрес (местонахождение) памятника Владимирская обл. Собинский р-н.,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

с. Фетинино. Автобус из Ставрова.

(национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. Характер современного использования

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб +			больш. санит з. отд.		учреждение торгов. пром-ша, склад	

Приложения:

Фото общего вида— 4

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. Исторические сведения

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания

Село Фетиньино с ХУШв., принадлежало помещикам Зубовым. В состав усадьбы входили килые, хозяйственные пристройки, церковь. На территории парка стояло здание молочной кухни, построенной во II пол. XIX века, судя по архитектуре.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

На южном фасаде сделана дверь. К заднему фасаду пристроено прямоугольное крыло. Одно из окон южной части здания переделано в дверь, а к северной части со стороны лицевого фасада пристроена котельная.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Нет.

IX. Техническое состояние

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры примкл. искуств	+			
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. Система охраны

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Решение Облисполкома от

5/Х-1960г., № 754

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.



0000030140

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Совхоз "Борец". Клуб

д) дата и № охранного документа 17 мая 1962г.

Дата составления паспорта

8 декабря 1979г.

Составитель Гладкая М.С.-н/с

(Ф. и. о., должность или профессия)

сотрудн. ВСНРПМ

подпись



Инспектор по охране памятников

[Signature]
подпись

Продолжение к пункту 7а

Владимирская обл., Собинский р-н
село Фетинино. Автобус из Ставрова

по верхней линии фронтона/.

Главный вход в здание устроен через ризалит. Перед входом поставлено деревянное крыльцо под двускатным навесом на резных столбах и с резным подзором.

В декоре дома угловые пилястры, карниз из трех полочек и прямоугольный наличник из плоских полуколонок, на которые опирается лучковый сандрик.

Сами окна имеют прямоугольную форму. В карнизе кровель проходят деревянные подзоры из пропиленной резьбы.



КПУБ

АКТИВНОСТЬ







Краткое описание

Здание молочной кухни стоит южнее скотного двора по линии его центральной оси в парке.

С юга от молочной на расстоянии 5-7 м, проходит липовая аллея в направлении "север-запад". Здание кирпичное/260x80x130 мм/, одноэтажное. Перекрытия плоские, досчатые по балкам. Кровля железная по деревянным стропилам. Снаружи стены побелены по обмазке, внутри по штукатурке.

Объемная структура здания составлена из трех частей: Средняя часть, выступающая на лицевой фасад в форме крупного прямоугольного тамбура-ризалита, и два боковых крыла, также прямоугольных в плане.

Боковые крылья составляющие вместе удлиненный разделенный на три прямоугольник, покрыты двускатной кровлей с полувальмами на торцах. Эту кровлю в поперечном направлении перебивают также двускатные кровли-ризалита и южного крыла, у которых есть тоже полувальмы. Главный вход в здание устроен через ризалит. В декоре дома угловые пилястры, карниз из трех полочек.

Кирпичное здание II пол. XIX в., в котором в качестве декора применены мотивы культового зодчества.