

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и
(наименование республиканского органа охраны памятников)

культуры.

П А С П О Р ТI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба Дамаковых/М.Ф.Надеждина/II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Вторая четверть XIX века.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Шуя, ул. Театральная, 8
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библ. клуб			больн. санит. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 5

Генплан — 1

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

卷之三

для памятников археологии

PI CSCP

© 2018 Издательство «История»

для памятников архитектуры и монументального ис^ква

— ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, КЕМ И КОГДА ПРОИЗВОДИЛИСЬ РАЗВЕДКИ И РАСКОЛЛЕКЦИЙ.

история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, связанных с которыми объект приобрел значимые памятники.

—автор, строитель, заказчик, история создания.

Городская усадьба оформилась во второй четверти XIX века, когда, судя по стилистическим особенностям и характеру кирпичной кладки, построены главный дом и палатка. Усадьба принадлежала Дамаловым, у которых в конце XIX или в начале XX в./до 1907 г./её купил князь Михаил Фёдорович Напежин.

В настоящее время в комплекс усадьбы входят:

I/ Главный дом, вт.честв.XIX в./см.паспорт/:

2/ Палатка, вт. четв.-зіх з

3/ Сараї, XIX в.

-200-

10

6) свойства и характеристики изображения параллельный обзор предметов.

Постройки усадьбы сохранились с незначительными изменениями. В палатке заложено арочное окно на восточном фасаде, под сводом подшип потолок.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | |
|--|--|
| для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| для памятников истории | — характеристика памятника, надписи, текст и время установления мемориальной доски, |
| для памятников архитектуры | — основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монументального искусства | — основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер. |

Усадьба занимает прямоугольный в плане, вытянутый по оси "север-юг" участок, территория которого делится на переднюю половину - двор с постройками и заднюю - огород. Главный дом/см.паспорт/ и палатка стоят на красной линии улицы, куда выходят их главные/северные/фасады. Деревянный рубленный "в обло" сарай расположен на одной оси с палаткой в глубине двора, отмечая западную границу участка. Во дворе частично сохранилось мощение булыжником.

Палатка-одноэтажное кирпичное здание. Прямоугольный в плане объём покрыт высокой двускатной кровлей. Симметричный по композиции главный фасад разделён тремя ложными окнами, лица которых расписаны под столярку. Углы отмечены лопатками. Завершающий треугольный фронтон в центре прорезан арочным окном с железными ставнями и кубчатой решёткой. Боковой/восточный/фасад, выходящий во двор, имеет входной проём, также с коваными дверным полотном и кубчатой решёткой, и арочное окно/заложено/. Два других фасада - глухие. Помещение палатки перекрыто коробовым сводом. Система перевязки кирпичной кладки-веротовая, шов обработан односторонней подрезкой, размеры кирпича. 27/28/ x 12 x х 7/7,5/см.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для шуйской застройки в стиле позднего классицизма пример усадебного комплекса, в котором главный дом и палатка выходят на красную линию улицы.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

План г.Шуи 1907 г., хранящийся в отделе гг.архитектора Шуйского горисполкома.
Генплан, крошки, фото и негативы хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	非常好的
характеристика общего состояния для памятников археологии	+			
культурного слоя наименший находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций окончатых стен потолков пола декора фасадов интерьеров			
в интерьере:	жилой дома культуры прикл. иска.			
для памятников монументального искусства	цоколь постамента скульптуры группы красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республиканская	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану Нет

в) границы отчужденной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование ЖИЛОЙ ДОМ

д) дата и № охранного документа Нет

Дата составления паспорта

Составитель искусствовед Г.К.Смирнов
(ф.и.о., должность или профессия)

сентябрь 1988 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников _____

(подпись)

Коломенская типография Упрполиграфиздата Мс



D000028029*



















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гл. управление по охране памятников истории и культуры СССР недвижимого имущества и земельного фонда

Адрес Ивановская обл. г. Яз. ул. Театральная, 8

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

3,2.

1.17.17.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвижимого имущества и земельного фонда

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Усадьба Даниловых / К. О. Надежина /

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент, ис-ва

Вторая четверть XIX века.

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельное

туристко-
экскурсион-
ное

лечебно-
оздорови-
тельный

жилые
помещения

хозяйст-
венное

не исполь-
зуется

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления картотеки

М. П.

Составлено



паспорт

фотографии

обмеры

реставрац. материалы

+

+

+

органы охраны

реставрац. мастерские

союзный

республикан.

местный

реставрируют

местный

музей, архив,
НИИ

+

+


+

ВИНИЦА

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Красногорская область.
г. Дук.
ул. Театральная, 8.
Усадьба Даниловых (И. А. Надежкина), ст.чт. XIIa.
Генплан.



Краткое описание

Усадьба занимает прямоугольный в плане участок, делящийся на две половины - передний двор с постройками и заднюю огороженную территорию.

Главный дом и палатка выходят на красную линию улицы. Деревянный сарай отмечает западную границу участка. Палатка - кирпичное прямоугольное в плане под двускатной кровлей здание. Главный фасад расчленён тремя ложными окнами и завершён треугольным фронтоном. Помещение палатки закрыто коробовым сводом.

Характерный для южной застройки в стиле позднего классицизма пример усадьбы, в которой главный дом и палатка выходят на красную линию улицы.

Описание

1. Главный дом, ст.чт. XIIa.
2. Палатка, ст.чт. XIIa.
3. Сарай, XIIa.

Чертёж: Самстин А. А.
1988 г.

Кирилловская типография. Заказ 1995 Тираж 5000