

761003 1000

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
 по охране памятников истории и культуры
 [издание республиканского органа охраны памятников]

П А С П О Р Т

I. Наименование памятника Дом Кудасова

II. Типологическая принадлежность

памятники археологии	памятник истории	памятники архитектуры	памятник мозыри, иск-ва
		2	

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XVIII — начало XIX в.

IV. Адрес (местонахождение) памятника Дрославская обл., г. Дрославль
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,
 Красный съезд, 4-я
 национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. Характер современного использования

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		бальн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов., промышл. склад	

Приложения:

Фото общего вида — 7
 Фото фрагментов — 8

Генплан —

Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —Схематический план
 охранной зоны —

СХ. (фотофиксации) — 2

Библиография — 1 стр

VI. Исторические сведения

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производился разводка и разжогки, место хранения коллекции,

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и эпохи, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,

для памятников архитектуры
и монументального искуства

— автор, строитель, заказчик, история создания,

Дом построен в конце XVIII – начале XIX в. (отмечен на плане города 1802 г.). Автор и строитель неизвестны. В середине XIX ст. здание, очевидно, было частично перестроено и получило на главном фасаде декоративное оформление, близкое к поздней классике и отличающееся некоторой изысканностью лепных украшений. В конце XIX в. дом принадлежал А.Е. Гнудеву, в 1909 г. – А.В. Корниловой, а с 1911 г. Н.П. Кудасову. С этого времени дом частично сдавался в наём.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В советское время заложены некоторые окна на боковых и дворовом фасаде. Интерьеры покажены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. Описание памятника

- для памятников археологии
- характер культурного слоя, важнейшие находки.
- для памятников археологии
- характеристика памятника, калличе, текст в время установления мемориальной доски.
- для памятников архитектуры и искусства
- основные особенности архитектурной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства строительного материала, основные габариты.
 - основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техники, размер.

Расположен по красной линии, главным фасадом обращен на Красный (бывш. Семеновский) съезд. Дом двухэтажный, с подвалом и мезонином, кирпичный, оштукатуренный — яркий образец богатого особняка XIX в. выполненного в стиле классицизма. Прямоугольный в плане близкий к квадрату его объём перекрыт вальмовой крышей. Возвышающийся мезонин имеет двухскатную крышу.

Главный фасад в семь осей окон строго симметричен. Центральная часть выделена слабым ризалитом. Первый этаж отделен от верхних немногой полкой. Боковые его части покрыты тонким рустом с веерным замком над окнами. На центральных камнях замка, размещены небольшие лепные украшения растительного орнамента. Над окнами из рустованного ризалита аналогичные лепные композиции.

Ризалит второго этажа и мезонин украшены иллюстриями большого коринфского ордера, которые поддерживают классический трехчастный антаблемент и треугольный фронтон мезонина. Фриз антаблемента сплошь покрыт лепным орнаментом растительного рисунка, в глухом тампаке фронтона — лепнина в виде трех переплетенных колец. Венчающий карниз как на основном объеме здания, так и на мезонине имеет

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для Ярославля особняк XIX в. в стиле классицизма с богатым хорошо сохранившимся декоративным оформлением главного фасада.

VIII. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал.

1. План г. Ярославля 1802 г. ЦГИАЛ, ф. I293, оп. I68, ед.зр. № 6.
2. Козлов П.И., Маров В.Ф., Ярославль, Верх.Волжск.кн.изд. 1988, стр. I48.
3. ГАЯО. ф. 509, сп. 2, д. I985, стр. 565-575.

XI. Техническое состояние

Характеристика общего состояния:

для памятников археологии * культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьерах живописи
скульптуры
прика, иска-ва

для памятников монументального искусства сюжетов
постановки
скульптуры
группы
красочного слоя

X. Система охраны

а) категория охраны

б) дата и № документа о приватиз. под охрану Постановление Совета Министров РСФСР № 3630-р от 28 августа 1963 года.

в) границы охранной зоны в зонах регулирования садовых [кратко описание со ссылкой на утвержденный документ]

Групповая охранная зона квартала, ограниченного ул. Терешковой, ул. Суркова, Волжской наб. и Красным съездом. Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Ярославля, утвержденный Решением обл-исполнкома № 191 от 21 июня 1990 года.

на балансе горкоммунхоза, жилой дом.

г) Справочная принадлежность в конкретном использование

д) дата УЧЕТНОГО документа

Для составления отчета

10. 1992.

Исполнитель по охране памятников

М. П.

Составитель арх-р Маров В.Ф., инж. Мартинов В.Т.

(Ф. И., О., должность или профессия)

Маров В.Ф.

(подпись)

Осинова М.В.

Dmitry

(под

I. Дом Кудасова.

Ш. Конец XIX - начало ХХ в.

IV. Красный съезд, 4-а.

большой вынос. Над окнами мезонина под антаблементом размещены лепные украшения аналогичные ризалиту первого этажа. Над высокими окнами второго этажа на боковых частях фасада размещены тонкого профиля прямые сандрики с изящными кронштейнами и лепниной растительного орнамента с венками между ними. Над центральными окнами ризалита лепные композиции состоят из гирлянд, масок и других элементов. Под окнами мезонина между пилонами проходит неширокий срнментальный пояс.

На восточном боковом фасаде шесть осей окон, два окна на первом этаже заложены. С правой стороны фасада расположен вход в здание с двухскатным металлическим козырьком на ажурных кронштейнах. Этажи разделены простой полкой. Венчающий карниз имеет большой вынос. Три левых окна на втором этаже украшены прямыми сандриками и лепниной аналогично боковым частям главного фасада. Остальные окна лишены декоративного оформления.

Аналогично решен и западный боковой фасад. Но здесь одно окно на втором этаже заложено при сохранившемся сандрике и лепнине, а на первом этаже имеется небольшая одноэтажная пристройка с входом на первый этаж.

Дворовый фасад лишен лепных украшений. Ряд окон здесь заложен. По центру под мезонином находится двухэтажная деревянная пристройка, в которой расположен вход в подвал, на первый этаж и лестница на второй. Пристройка завершается разорванным треугольным фронтоном. Деревянный наличник окна в ней на втором этаже имеет по центру декоративную арку. Мезонин на дворовом фасаде завершается треугольным фронтоном с небольшим круглым проемом в тимпане. Междуэтажный пояс и венчающий карниз основного объема здания - единые для всего дома.

В плане здание расчленено продольной капитальной стеной на две равные части. Под дворовой из них расположен подвал. Первый этаж, перепланированный на изолированные квартиры, имеет три входа с боковых и дворового фасада. Лестница на второй этаж расположена в деревянной пристройке со двора. Деревянная лестница на мезонине находится во внутреннем коридоре второго этажа, и имеет изящный точеный балясник. В интерьерах сохранились карнизы на потолках, филенчатые двери с медной скобяной, арочные фрамуги.

Дом сложен из кирпича 28x18,5x7,5 см.































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (памятники)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК РСФСР по охране памятников
 Адрес Ярославская обл., г. Ярославль, Красный съезд, 4-а
(название республиканского органа охраны)
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом Кудасова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумента, ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Конец XУШ - начало XIX в.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охраной зоны

да

нет

+

КУЛЬТУРНЫЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

дата составления карточки

1987

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

Составитель

арх. Маров В.Ф.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

инж.-стр. Мартынов В.Т.

органы охраны

советский	республикан.	местный	реставрационные мастерские	музей, архивы и НИИ
		+	республикан.	местные

Инспектор по охране памятников

Осипова М.В.

(Ф. и. о., подпись)

Они

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Характерный для Ярославля богатый особняк начала XIX века в стиле классицизма с хорошо сохранившимся декоративным оформлением главного фасада. Дом двухэтажный с подвалом и мезонином, кирпичный, оштукатуренный, расположен по красной линии съезда. Главный фасад, со слабым ризалитом в центре, имеет рустованные боковые части с веерным замком над окнами. Ризалит второго этажа и мезонин украшены пилястрами высокого коринфского ордера. Фриз классического трехчастного антаблемента и окна 2-го этажа покрыты плотным лепным орнаментом растительного рисунка. Восточный (со входом в здание) и западный фасады решены скромнее и в основном лишены декоративного оформления. Дворовой фасад лишен лепных украшений, где по центру под мезонином расположена двухэтажная деревянная пристройка с лестницей на второй этаж. В советское время заложены некоторые окна на боковых и дворовом фасаде. Наружные интерьеры, изменена начальная планировка